

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







• . 

## Handbuch

. 0

ber

# Metall-Legirungen.

## Gine gründliche Anweisung,

alle

Arten von Metallgemischen, als: gold- und filberähnliche Legirungen, Platina-Legirungen, Meufilber ober Weißtupfer, Königinmetall, Tomback, Pinchbeck, Prinzmetall, Spiauter, Bronze, Glodenmetall, Juweliergold, Similor, Britanniametall, Bibery 2c., Amalgame zum Vergolden und Versilbern, ferner alle Arten von Loth und Folien und endlich verschiedene Gbessteine und bieselben nachahmende Glasstüffe darzustellen.

Für

Metallarbeiter aller Art, sowie für Mechaniker und Maschinenbauer insbesondere.

Bon

Joh. Zenner.

3meite, verbefferte Auflage.

& Quedlinburg.

Drud und Berlag von G. Baffe:

1860.

# Chem 7438.60

1862, Aug. 12.

75 cts.

Gray Fund

## Inhalt.

#### Erftes Capitel.

Die wichtigsten, in den technischen Kunften und Gewerben vorkommenden Metall Degirungen.

- 1. Die gewöhnlichften Metallgemifche. Seite 1.
- 2. Ueber Die demifche Beichaffenheit ber Metalllegirungen, nach A. Levol. 1.
- 3. Legirungen bes Gilbers und Rupfers. 2.
- 4. Legirungen bes Goldes und Gilbers. 6.
- 5. Legirungen bes Goldes unt Rupfers. 7.
- 6. Legirungen Des Gilbers und Des Bleice. 7.
- 7. Dreibe, eine bem Golbe abnliche Legirung. 8.
- 8. Goldartige Legirung. 9.
- 9. Rurnberger : oder Mannheimergold. 9.
- 10. Muichelgold. 9.
- 11. Chryforin. 9.
- 12. Runftliches Gold. 9.
- 13. Muffvgold. 10.
- 14. Mufivfilber. 10.
- 15. Gold = und filberahnliche Detalllegirungen. 10.
- 16. Goldabnliche Metallegirung und neue Plattirung bes Gifens. 11.
- 17. Rubliche Legirung Des Goldes mit Blatina. 11.
- 18. Berfuche und Beobachtungen über einige Blatinalegirungen. Bon Thm. Cooper. 12.
- 19. Goldabnliches Detall. 14.
- 20. Gemeines Jumeliergolt. 14.
- 21. Gelbes Metall. 14.
- 22. Gold, Die Unge ju 35 bie 40 Schilling. 14.

- 23. Mannheimer Gold ober Similor. Seite 15.
- 24. Gold : und filberabnliche Metallcomposition. 15.
- 25. Legirung, welche fast zu allen Zweden benutt werden kann, wozu gewöhnlich Silber angewendet wird, nach de Roulz und A. de Fontenan in Baris. 16.
- 26. Reue filberhaltige Legirung nach de Roulz und Fontenan. 18.
- 27. Silberabnliche Legirung nach G. Toucas. 18.
- 28. Roniginmetall. 19.
- 29. Gine abnliche Mifchung. 19.
- 30. herftellung einer filberahnlichen Legirung und Berbindung derfelben mit einer anderen wohlfelleren Legirung, nach James Barne. 19.
- 31. Ueber eine eigenthumlich harte Silberlegirung, von G. Barruel. 20.
- 32. Novargentum. 21.
- 33. Araprolith. 21.
- 34. Benutung von Legirungen bes Blatins mit Fridium, Rhodium 2c. 22.
- 35. Behandlung des Blatinerzes, um aus demfelben Legirungen des Platins mit Fridium, Rhodium 2c. darzustellen, nach B. E. Rewton. 22
- 36. Benutzung bes Irid Domiums gur fcnelleren Auflofung bes Binnes in Salzfaure. 23.
- 37. Ueber das indifferente Berhalten einer Platineifenlegirung gegen gewöhnliche Salpeterfaure. 24.
- 38. Ueber die Legirungen des Aluminiums, von Ch. und A. Tiffier. 24.
- 39. Die wichtigsten Legirungen des Aluminiums. 25.
- 40. Ueber Aluminium : Legirungen. 26.
- 41. Legirung von Aluminium und Gifen. 27.
- 42. Etzeugung von Aluminiumlegirungen in England patentirt für E. E. Bengon. 28.
- 43. Ueber das echte oftindifche Woogers, Gifen und Stahl, welche br. 3. M. Beath, Efg., aus Oftindien einführte. Bon Ih. Gill. 29.
- 44. Anwendung des Wolframs jur Stahlbereitung, in England patentirt für Robert Dxland. 32.
- 45. Bolframftabl. 33.
- 46. Ueber Bolframftahl von F. X. Burm. 33.
- 47. Berwendung bes Nidels ju Legirungen. 35.
- 48. Legirung von Bolfram und Ridel. 35.
- 49. Die Aufertigung einer Legirung von Chrom und Ridel, von Bartes. 36.
- 50. Runftliches Meteoreifen. 36.
- 51. Ueber Beißtupfer, gewöhnlich Reufilber genannt. 37.
- 52. Legirungen für Rupfermungen. 48.
- 53. Argentan ober Reufilber.

- 54. Mittel zur sichern Unterscheidung des Reufilbers oder anderer filbers ahnlicher Legirung vom echten Silber, so wie der unechten von der echten Bergoldung und Berfilberung der Metalle. Lom Mungwars dein Fr. Rößler in Frankfirt a. R. Seite 48.
- 55. Binchbed. 50.
- 56. Bringmetall. 50.
- 57. Bathmetall. 50.
- 58. Bronge. 50.
- 59. Spiegel ju Fernröhren. 51.
- 60. Ranonenmetall. 51.
- 61. Tombad. 51.
- 62. Rother Tombad. 51.
- 63. Beißer Tombad. 51.
- 64. Bemeiner Spianter. 51.
- 65. Befte Art bes. Spiauters. 52.
- 66. Sarter Spianter. 52.
- 67. Beftes hartes weißes Anopfmetall. 52.
- 68. Gemeines hartes weißes Detall. 52.
- 69. Ein weißes Metall. 52.
- 70. Deffing. 52.
- 71. Reue Meffinglegirung. 52.
- 72. Sogenguntes unorphirbares Gugeifen ober weißes Reffing. 52.
- 73. Darftellung des Meffings. 53.
- 74. Englisches Gußmessing, analysirt von A. Faißt. 54.
- 75. Analyse zweier Uhrenrader aus Deffing. 54.
- 76. Berfahren gur Analyse des Meffings von S. Sainter Claire De-
- 77. Ueber die Analyse der Legirungen von Aupfer und Zink. Bon Risvot und Bonguet. 56.
- 78. Analyse einiger Rupfergint : Legirungen. 57.
- 79. Schwarze Meffingbronze. Bon Prof. Rud. Baguer in Burgburg. 58.
- 80. Schwarze Meffingbronge. 58.
- 81. Metallegirung für Meginstrumente. 59.
- 82. Bufammenfetung bes Britannia Metalles. 59.
- 83. Analyse von Britannia Metall (Blech) aus Birmingham von A. Faifit. 62.
- 84. Runftliches Silber. 63.
- 85. Tutania : oder Britannia : Metall. 63.
- 86. Rach einem anderen Berfahren 63.
- 87. Rach einem anderen Berfahren 63.
- 88. Rach einem anderen Berfahren 63.

- 89. Dentiche Tutania. Seite 63.
- 90. Spanische Tutania. 63.
- 91. Rady einem anderen Berfahren 64.
- 92. Engeftrome Tutania. 65.
- 93. Cuftitien's Metall jum Berginnen. 64.
- 94. Die geeignetfte Jufammenfetjung bes ju Schiffsbefchlagen bestimmten Meffingbleches, von Bobierre. 64.
- 95. Ralt ausgewalztes Mungmetall. 65.
- 96. Ueber Die Berftellung von Balgen aus Aupfer und Ampferlegirungen, nach Alexander Partes. 65.
- 97. Legirung fur Die Spiegel Der Reflectoren. 66.
- 98. Spiegelmetall. 66.
- 99. Ueber Spiegelmetall von F. J. Dtto in Braunschweig. 67.
- 100. Analyfen von Ranonenmetall, von R. Reichelt in Munchen. 68.
- 101. Analyse zweier antiter Bronzen und eines ats antit bezeichneten Knwfers. 68.
- 102. Metalllegirung eines turfifchen Bedens. 69.
- 103. Ueber bie Aluminiumbrenge, som orn. C. Christofle in Paris. 69.
- 104. Bronge. 70.
- 105. Heber Bronze und einige andere Metallmifdjungen, von Lafond. 70
- 106. Bergeichniß ber Jufammenfetung verschiedener Brongen zu allerlei technischen Anwendungen. 73.
- 107. Anatyfe und Darftellung einer Legirung zu Compositionefeilen. Bon Brof. Bog el jun. 76.
- 108. Reue bammerbare, bem Argentan abuliche Metallcomposition. 78.
- 109. Die unter bem Ramen Bibern in Oftindien fabricirte Legirung. 78.
- 110. Ueber verschiedene Legirungen von Calvert und Johnson. 79.
- 112. Legirungen zu Rolbenringen bei Locomotiven. 81.
- 113. Verfahren, auf galvanischem Wege Neberguge von Mesting, Argentan und andere Legirungen hervorzubringen, von T. Morris und B. Johnson. 82.
- 114. Metallegirung auf galvanischem Wege abzulagern, von G. 3. Goote. 82.
- 1:5. 3. P. Kingfton's Metallcomposition für Lagerfütterung und Li-
- 116. Ueber die freiwillige Zerfetjung ber Brouge. Lon Dr. Meier gu Berlin. 84.
- 117. Ueber die Legirung von Aupfer mit Zinn und beren Anwendung zu Maschinentheilen. Bon Grn. Couard Rochlin in Mublhausfen. 85.
- 118. Chemische Untersuchung alt romifcher Mangen. 86.
- 119. Glodenmetall. 87.

- 120. Metall ju ben Bildfanlen ber Alten. , Seite 87.
- 121. Beißtupfer. 87.
- 122. Rachgemachte Blatina. 87.
- 123. Ueber Anfertigung Des fogenannten Riello oder ichwarzen Emails gur Bergierung filberner Dofen. 87.
- 124. Galvanoplaftifches Riello. 88.
- 125. Metall zu Alotenflappen. 89.
- 126. Beißes Metall. 89.
- 127. Gewöhnliches hartes weißes Metall. 89.
- 128. Tutenago ober Theebuchsenmetall. 89.
- 129. Ueber die Anwendung von weißen Metalllegirungen bei Arenlagern für Maschinen und Bagen, von Rogo. 89.
- 130. Beißes Bapfenlagermetall. 90.
- 131. Heber weißes Bapfenlager= Metall, von Karl Rarmarfc. 91.
- 132. Composition ju Pumpenftiefeln und Sahnen oder Bipen. 93.
- 133. Klingende Binnlegirungen, von Dr. R. 29. G. Raftner. 93.
- 134. Composition gur Berginnung bes Gifens. 96.
- 135. Legirung für Rattun Drudformen. 96.
- 136. Sehr glangenbes Metallgemifch. 96.
- 137. Metallmischung gur Verfertigung von Mungen, Meinen Figuren 2c. 96.
- 138. Buchbruderlettern. 97.
- 139. Rleine Lettern und Stereotypenplatten. 97.
- 140. Metallifche Abguffe von Rupferplatten. 98.
- 141. Schriftmetall aus Binn und Antimon nach J. R. Johnson. 99.
- 142. 3. R. Johnfon's in London, Lettern : und Stereotypenguß aus Bint und Binflegirungen. 99.
- 143. Berbefferte Composition ju Buchdruderlettern, in England als Mittheilung patentirt fur Robert Besley. 100.
- 144. Rugliche Legirung aus Binn, Bint und Blei, nach 3. 28. Glater. 100.
- 145. Legirung, welche vom Baffer nicht angegriffen wird. 101.
- 146. Leicht fcmelgbares Detall. 101.
- 147. Leichtfluffiges Metall gu Gro : und Steinbohrern. 102.
- 148. Leichtfluffiges Metall. 103.

## Zweites Capitel.

#### Verschiedene Amalgame darzustellen.

- 1. Ueber Amalgamation und Durchdringbarfeit verschiedener Metalle durch Quedfilber. 105.
- 2. Neber das in England übliche Berfahren, metallene Anopfe zu vers golden. 106.

- 3. Amalgam gur falten Berfilberung des Rupfers. Seite 108.
- 4. Neber die Amalgamation und die Bergoldung des Aluminiums. Bon Charles Tiffier. 109.
- 5. Fluffige Difchung jum Belegen von Lugelspiegeln, Cylinderspiegein 2c. 110.
- 6. Fluffiges Amalgam jum Berfilbern ber Glastugeln 2c. 110
- 7. Amolgam, um damit Riguren zu übergieben. 110.
- 8. Amalgame für Elettrifirmaschinen. 111.
- 9. Berichiedene Amalgame. 111.
- 10. Cadmiumamalgam. 112.
- 11. Metalllegirung jum Fullen hohler Bahne, nach Billiam Roberts fon. 112.

#### Drittes Capitel.

Alle Arten von Loth und Folien anzufertigen.

- 1. Bewöhnliches Loth. 113.
- 2. Bartes Loth. 113.
- 3. Beiches Loth. 113.
- 4. Silberloth. 113.
- 5. Die Aluminiumlothe und die Art ihrer Anwendung, von Mourey. 114.
- 6. Reues Loth jum Bartlothen Des Rupfers, von Domingo. 116.
- 7. Ueber das Schlagloth von Carl Appelbaum. 117.
- 8. Berfertigung der Folien. 119.

### Biertes Capitel.

Die Darftellung von Ebelfteinen und von diefelben nachahmenden Glasfluffen.

- 1. Ueber die Darstellung von Glasfluffen jur nachahmung ber funftlichen Evelfteine. 122.
- 2. Gelungene Bersuche, funftliche Diamanten barzustellen; welche in allen Eigenschaften ben achten gleichen. 128.
- 3. Kunstliche Darstellung von Corund, Rubin, Saphir 2c. nach Saintes Claire Deville und Caron. 131.
- 4. Kunftliche Darftellung von Spinell-Artiftallen und anderen fryftallifitten Mineralforpern. Bon Chelmen. 133.

## Erftes Capitel.

Die wichtigsten, in ben technischen Runften und Gewerben vorkommenden Metall = Legirungen.

#### 1. - Die gewöhnlichften Metallgemifche.

Die Schmelzung und Amalgamation find die Berfahrungsarten, beren man sich zum Berbinben ber Metalle bebient. Die Eigenschaften solcher Gemische sind gewöhnlich von benen ihrer Bestandtheile verschieben, z. B. bas Messing, aus Zink und Kupfer gemischt, unterscheibet sich von beiben burch seine Farbe.

Diese Gemische entstehen gewöhnlich nicht durch chemische Berbindung, sondern durch eine gleichförmige Bertheilung der Masse, wenn die Cohäsion durch die Site überwunden ist. Die Metalle schmelzen nicht alle bei einerlei hitzegrad, und man muß sich hüten, die leichtstüssigen den strengstüssigeren zuzuseten, wenn diese zu heiß sind, weil jene sich meistens sehr leicht verstüchtigen und als Dampf davon geben wurden, anstatt sich mit den letteren zu verbinden. Will man sie mit einander schmelzen, so muß man sie mit einem Fluß oder Juschlag bededen, welcher das Verdunsten hindert, bis die Mischung zu Stande gesommen ift.

## 2. Ueber bie chemifche Beschaffenheit ber Metallegirungen, nach A. Levol.

Die Metalllegirungen gehören zu benjenigen Körpern, beren Studium, obgleich es sowohl in industrieller als in rein wissenschaftlicher Beziehung von größtem Interesse ist, in neuerer Zeit fast ganz und gar vernachlässiget worden ist. Hierburch veranlast, hat der Versasser die Legirungen einer genaueren Untersuchung unterworfen und zunächt die Frage zur Erledigung zu bringen gesuch, ob dieselben einfache Gemenge ober nach bes (Metall 2 Comp.)

ftimmten Proportionen gebilbete, demifde Ber-Bur Annahme bes Letteren veranlagt binbungen finb. einmal die Thatfache, daß manche Metalle, g. B. Bint und Wismuth, burchaus nicht legirt werben fonnen, und außerbem bie mertwürdige Erscheinung, bag bie berechneten Dichtigkeiten, wie auch ber Schmelgpunft abweichen. Stöft man auf Leai= rungen, beren Glemente nicht nach bestimmten Proportionen verbunden find, fo fann man bas im Ueberfluß vorhandene Detall mit einer Mutterlauge vergleichen, welche im Augenblice ber Arnstallisation eines Salzes zugleich mit bem Salze in ben festen Buffand übergebt, und es unmöglich macht, bie mabre Bufammeufetung bes letteren zu erfennen. Daber glaubt ber Berfaffer als Fundamentalfat, von welchem er bei feinen Unterfudungen ausgegangen ift, mit Recht bie Annahme hinftellen zu tonnen, daß Metalle, wenn auch nur fcwache, fo boch wirkliche, bestimmte chemische Berbindungen einzugeben im Stande find. Als charakteristisches Rennzeichen, ob eine Legirung, bie burch Rusammenschmelzen nach bestimmten Proportionen ber Metalle bereitet ift, wirklich eine folche chemische Berbindung ift, ftellt er vollständige Bomogenität bin, über beren Borhandenfein ober Nichtvorhandensein man burch genaue Analysen verfcbiebener Theile ber Dlaffe Aufschluß erhalten fann.

### 3. Legirungen bes Gilbers und Rupfers.

Was zunachft biefe betrifft, fo mar es schon in fruberer Beit befannt, bag fich biefe Detalle in allen Berhaltniffen gufammenschmelzen laffen, allein man hielt die zusammengeschmolzene Maffe für volltommen bomogen. Ungleichartigfeiten, benen man bier und ba begegnete, fchrieb man bem unvollständigen Umrühren ber geschmolzenen Daffe zu; allein ba man biefelben burch noch fo ftartes Umrühren nicht befeitigen konnte, mußte man ben Grund berfelben in andern Umftanben fuchen, und um bierüber Aufschluß zu gewinnen, unternahm Darcet in Paris 1824 -1825 auf Veranlaffung ber Mungverwaltung eine ausführliche Arbeit. Er wies nach, baf in ben Legirungen von Rupfer und Silber ber Silbergebalt im Innern ber Daffe abweicht von bem in ben außeren Theilen, und zwar, bag berfelbe bei Legirungen von meniger ale 700 pro Mille Gilbergehalt im Innern meniger reich ift, als an ber Oberflache, mabrend bei Legirungen von mehr als 700 pro Mille Silbergehalt bas Umgekehrte ftatt-In Folge beffen gab man es auf, vollständig homogene Legirungen biefer Metalle barzustellen, und man glaubte fich barauf befchränken zu muffen, die Grenzen zu bestimmen, zwischen welchen der Silbergehalt einer jeden Legirung schwanken könne; und um den wahren Werth einer solchen zu erkennen, sei es erforderlich, einzelne Troesen aus der geschmolzenen, gut umgerührten Masse auszuheben und zu analositen, ohne dabei die beim Erkalten und Festwerden der geschmolzenen Masse wiedet eintretenden Ungleichheiten weiter zu berücksichtigen; denn man vermuthete, daß bei dem Erkalten ein dem in der Metallurgie bekannten Saigerungsprocesse analoger Vorgang Statt habe, welcher die homogene geschmolzene Masse wieder heteragen mache.

Der Berfasser glaubte jedoch die Ursachen zu erkennen, warm alle bisherigen, mehr in praktischem als in wissenschaftlischem Interesse angestellten Versuche nur zu minder exacten Ressultaten sührten. Die Schmelzung war immer in ungloichinässig geformten, trogartigen Gefäßen und anserdem in offenen Gefäßen vorgenommen worden. Um die hierdurch gegebenen Bedingungen einer ungleichmäßigen Absühlung zu heben, wendete der Verf. geschlossen und regelmäßig gestaltete; anfangs kubische und, da sich auch diese nicht als zwecknäßig erwiesen, später nur sphärische Gefäße von Guseissen an. Der Durchmesser berselben betrug ungefähr 30 Millimeter; sie waren mit konischen Eingüssen versehen, deten Höhe etwa 10 Millimeter und deren Durchmesser am unteren Ende 12 Millimeter, am oberen 21 Millimeter betruck.

In diesen Gefäsen wurden die Metalle in bestimmten Proportionen zusammengeschwolzen, und in der erkalteten Masse die Wirkung genau untersucht, welche durch jenen, dem Saigerungsprocesse andlogen, Vorgang bedingt werden follte, indem sowohl an der Oberstäche gelegene Theile, als auch innere genau analysitt wurden.

Die Refultate waren folgenbe:

Die Legirung Ag Cu murbe in ber	Rugelform	ge=
schmolzen.		•
		Mille
Die gebilbete Metallfugel hatte ber Berechnung		
einen Silbergehalt von	773	
Die Schöpfprobe ergab	774	,175
Die Schöpfprobe ergab	772	95
Mittelpunft	785	
Mittelpunkt	einem	•
äußeren Theile	13	.15

no Mila
Die Legirung Ag Cu wie oben behandelt:
Berechneter Silbergehalt 630,35
Durch die Schöpfprobe bestimmter Silbergehalt 631,925
Mittel ber außern Theile
Mittel ber äußern Theile
Größte Differeng
Beibe Legirungen zeigen wenig Somogenität; allein beibe
Berfuche bestätigen, bag es zwei verschiebene Reiben von Legi-
rungen giebt; in ber einen (in ber an Gilber reichern) vermehrt
fich in Folge bes ermahnten, beim Erfalten eintretenden Brocef-
fes ber Silbergehalt in den innern Theilen der Maffe; in ber
anderen (in ber an Silber armeren Legirung) wirft ber Broces
im entgegengesetten Sinne, ber Silbergehalt vermehrt fich in
ben außeren Theilen. Man tann nun icon vermuthen, daß
mifchen ben Legieungen Ag Cu und Ag Cu., eine britte liegt,
für welche bie Wirfung jenes Proceffes verschwindet. Um bie-
felbe ju finden, wurden bie Legirungen Ag, Cu, Ag, Cu,
und Ag 3 Cu 4 gebilbet und wie oben behandelt.
Bei bem erften Versuche mit ber Legirung Ag, Cu, fcbien
biefelbe fast vollständige Somogenitat zu befigen; die größte Dif-
fereng an Silbergehalt zwifchen ben vom Mittelpuntte und ben
von der Oberflache genommenen Proben betrug 0,45 pro Mille.
Die Aufgabe schien baber gelöft, und bas Resultat follte nur
burch wiederholte Versuche bestätigt werden. Es wurde baber
eine neue Rugel von ber Zusammensehung Ag, Cu, geschmol-
zen, allein bei ber Analpfe ber von verschiebenen Theilen ber
Rugel genommenen Proben ergab fich folgendes höchst merkwur-
dige Refultat, das jedoch das einzige biefer Art ist, welches
während der ganzen Untersuchung erhalten wurde:
pro Mille
Berechneter Silbergehalt 694,50
Durch bie Schöpfprobe gefundenes 694,10
Mittel aus sechs gut stimmenben Analysen von Theis
len ber Oberfläche 694,33
Mittelpunkt   erster Bersuch 693,80
Innere, aber er uber bem Mittelpunkt gelegen \ 690,35
centrique Thetie unter bem Mittelpuntt gelegen . 696,90
Während ber Silbergehalt ber schnell erfalteten Theile ber
- mandooun be. Gergestlodure ber leduen erinteren Stelle ber

Oberfläche fast genau mit bem burch bie Schöpfprobe ermittelten und eben so mit bem Gehalte im Mittelpunkte stimmt, sind in bem inneren Theile die Metalle so vertheilt, daß es scheint, als streben bieselben mahrend bes Erkaltens sich in einer ihrem spec. Gewicht entsprechenden Weise anzuordnen.

In biefem Streben findet ber Berfaffer zugleich die Ertlicherung, warum diese Legirung fo leicht Arpftalle liefert; bei langsamer Erfaltung einer Maffe von ungefahr 1 Rilogr. Gewicht
wurden Arpstalle erhalten, beren Dimensionen mehrere Dillimer

ter betrugen.

Bei Untersuchung ber Berbinbung Ag, Cu, murbe ber Sile bergehalt ber Theile ber Oberstäche burchschnittlich um 1,95 pro Mille höher gefunden, als ber bes Gentrums, was vermuthen ließ, daß eine homogene Legirung weniger Rupfer enthalten

muffe.

Die Legirung Ag, Cu, beren berechneter Silbergehalt 718,93 pro Mille ift, ward bei wiederholten Bersuchen vollstommen homogen gefunden; die Differenzen der Analysen übersschritten die Grenzen der Beobachtungssohlen durchaus nacht. Diese Legirung behält auch ihre Homogenität, wenn sie in offenen Gefäßen geschmolzen wird, wie im Aleinen und im Großen angestellte Bersucht bewiesen; sie scheint aber auch, gemäß allen angeführten Beobachtungen, die einzige Legirung von Aupfer und Silber, welche überhaupt Homogenität besit, und demnach auch die einzige bestimmte chemische Verbindung zu sein, welche beibe Metalle eingehen können.

Die Formel Ag., Cu4 tonnte auf ben ersten Anblid eiwas seltsam erscheinen, allein sie mit einer anderen Ag Cu2 + 2 Ag Cu ober Ag Cu + Ag Cu3, zu vertauschen, ist unzuläsesig, ba teine der drei Legirungen Ag Cu, Ag Cu3 und Ag

Cu 2 Somogenitat besitt.

Die Dichtigteit ber Legirung murbe = 9,9045 gefunden,

mahrend sie sich auf 9,998 berechnet.

Außer ben angegebenen wurden noch die Legirung Ag. Cu, b. i. mit 872 pro Mille, und die Legirungen mit 900 und 960 pro Mille Silbergehalt untersucht; die mit 950, weil ste häusig zu industriellen Zwecken, die mit 900, weil sie in der Münge in Frankreich verwendet wird. Die Resultate sind nicht von besonderem Interesse, doch bestätigen sie das Geset, daß, je nachdem der Silbergehalt einer Legirung mehr oder weniger als 718,93 pro Mille beträgt, das Marimum des Silbergehalts im Innern, oder an der Oberstäche sich besindet. In der zur Munge

verwendeten Legirung von 900 pro Mille betrug ber im Mittelspunkte gefundene Gilbergehalt im Mittel 8,83 pro Mille mehr, als der an der Oberstäche. Dieser Umstand veranlaßt natürlich eine Ungleichheit des Werthes der Münzen; um eine folche zu vermeiden, schlägt der Verkaffer vor, zum Geldptägen die homogene Legirung Ag g. Cu. zu dennten, vorausgefett, daß ein Mittel, die jett angewendete Legirung homogen zu machen (z. B. Zusat eines dritten Metalles, oder Anwendung von Centrifugalsmaschinen), nicht aussindig zu machen wäre.

Um burch die Prufung eines Theiles von ber Oberfläche einer Rugel sogleich ben mahren Silbergehalt ber Augel finden zu können, giebt der Berf. eine Tabelle an, wobei jedoch voraubgeset wird, daß das Gewicht ber Augel ungefähr 600 —

700 Ørm. beträgt.

Als eine andere Ursache ber heterogenen Beschaffenheit ber Legirungen bes Silbers und Aupsets führt ber Berf. nach die theilweise Orphation bes letteren an; eine Legirung, die langtre Zeit orphirenben Ginstussensangesetzt war, zeigte schon bei der Schöpfprode, mehr noch bei der Untersuchung der erkalteten Masse, bedeutende Ungleichmäßigkeit; auf dem Bruche erkannte man zahlreiche rothe Fleden von Aupseroppbul. Durch wiederholtes Schmelzen und startes Umrühren der Masse schmelzen und ftartes Umrühren der Masse schmelzen gebessert zu werden.

### 4. Legirungen bes Golbes und Gilbers.

Die Untersuchungen murben bier gang in berfelben Beife angestellt, wie oben; bie Legirungen murben in Rugelformen geschmolzen, beren Große erlaubte, Rugeln von ungefahr 1 Ri-Ivar. Gewicht zu erhalten. Die Berfuche erftrecten fich auf bie Legirungen Au, Ag, Au Ag, Au Ag, Au Ag, melche alle vollständig homogen gefunden wurden. Dies scheint im Dis berfpruche mit früheren Beobachtungen zu fteben, benn g. B. Som= berg berichtet: "Wenn man Gold und Silber zu gleichen Theilen zusammenschmelzt, die geschmolzene Daffe in Körner zertheilt und unter einer etwa gleichen Menge von Rochfalz und Salpeter wieber fcmelgt, fo finbet man bas Golb, bas nur noch wenig Gilber enthalt, nach bem Erfalten auf bem Boben bes Tiegels. mahrend reines Gilber bie Oberflache ber geschmolzenen Daffe bilbet: auch Mischungen von Golb und Silber in anderen Berhaltniffen zeigen baffelbe Berhalten". Der Grund biefes fcheinbaren Wiberfpruches liegt barin, bag bie Verwandischaft beiber Meialle nur gering ift; es gelingt jeboch immer, burch mechanische Sulfsmittel, 3. B. burch starkes Umrühren, die Berbinbung berselben herzustellen. Als zur Bereitung der Legirung Au Ag zu dem geschmolzenen Golde die erforderliche Menge Silber gesett und das Gemisch umgerührt wurde, entstand ein heftiges Aufbrausen, das von dem vom Silber absorbirten und vom Golde ausgetriebenen Sanerstoff herrührte; hieraus geht zugleich hervor, daß das Silber zum Sauerstoff eine schwächers Berwandtschaft besitht, als das Gold.

Die Untersuchungen ber einzelnen Legirungen bieten kein befonderes Intereffe; sie waren, wie schon ermahnt wurde, alle vollkommen homogen, was sich übrigens bei dem bekaunten Isa

morphismus beiber Metalle erwarten ließ.

### 5. Legirungen des Goldes und Rupfers.

Bon biesen wurden untersucht die Legirungen Au 4 Cu, Au 3 Cu, Au 2 Cu, Au Cu, a

## 6. Legirungen bes Gilbers und bes Bleies.

Dargestellt wurden die Legirungen: Ag 10 Pb, Ag Pb,

lette bewies fich als eine homogene Berbinbung.

Der Legirung Ag 5 Ph, wird es zugeschrieben, daß sie jene blumenkohlartigen Auswüchse hervordringt, welche man oft beim Abtreiben gegen das Ende der Operation als Folge einer plöslichen Abtüblung beobachtet. Um die Erscheinung zu erklärren, wurde zuerst die gengunnte blumenkohlartige Masse anaslystet.

Metallisches Blei . . 2,30 Proc. Berluft . . . . 1,07 -

100.00

Die Erscheinung bat met bem Goraten Nichts gemein, benn es entweicht tein Sauerstoff, wohl aber findet Licht - und Barmeentwickelung fratt. Die gebilbete Daffe fcmilgt erft bei hoherer Temperatur, als bas Silber und Blei fur fich, mas burch bie Berschiedenheit ber Schmelzbarteit bes Bleies und ber Bleiglatte leicht feine Erklarung findet. Lagt man Gilber burch Schmelgen an der Luft hinreichend Sauerftoff abforbiren und fügt barauf geschmolzene Bleiglatte bingu, fo tritt bas Phanomen nicht ein, aber auch bas Spraten beobachtet man nicht, vielleicht weil bie Dede, welche die Bleiglatte bilbet, bie Abfühlung moderirt. Der Grund ber Erscheinung ift baber wohl' in ber Abforption bes Sauerftoffs burch bas Blei ju fuchen, welches in ber Legirung enthalten ift. Daß nicht alle Bleis und Silberlegirungen, fonbern nur bie ungefahr nach bem Berbaltniß von 5 Ag zu 1 Pb zusammengesette, jene Aufblahung zeis gen, liegt vielleicht barin, bag bas Blei in biefer Legirung in einer zum Bervorbringen bes Phanomens befonbers geeigneten Weise vertheilt ift, und außerbem barin, bag bie erforberliche Temperatur hinreicht, um bas Bleioryd zu schmelzen.

Die Legirung Ag Pb 100 ift die einzige, welche als homogen betrachtet werden kann, wenigstens war sie die einzige, die bei der Untersuchung keine wesentlichen Differenzen gab. Auch zeigte dieselbe keine der Saigerung analoge Erscheinung, wenn die geschmolzene Masse in einer Uförmig gebogenen Röhre langssam abgekühlt wurde, wie dies z. B. bei der Legirung Ag Pb, im hohen Grade der Fall war. (Annal. de chim. et de phys. T. XXXVI p. 193 und T. XXXIX p. 163 im Ausse

zuge burch Journal für praktische Chemie.)

## 7. Dreibe, eine bem Golbe ähnliche Legirung.

In ber Versammlung ber Mitglieber bes Vereins für Gewerbesleiß zu Berlin im Febr. 1856 zeigte Director Dr. Druden muller Löffel und Gabel von einer bem Golbe tauschend ähnlichen Metallmischung, in Paris gefertigt, vor. Die Metalllegirung wird Oreibe genannt und besteht nach einer im Laboratorium bes königl. Gewerbeinstituts zu Berlin angestellten Analyse genau aus 90 Th. Rupfer und 10 Th. Jink. Seiner Bestandtheile wegen burfte es sich weniger zu Speifegeräthen, als zu Ornamenten, Befchlägen und bergt. eignen. Wenn es erblindet, fo tann es durch Puten wieder volltommen goldglänzend gemacht werden. (Verhandlungen des Vereins zur Beförderung bes Gewerhsteißes in Preußen. 1856. S. 27.)

#### 8. Golbartige Legirung.

Wafferleeres wolframsaures Natron ober bas Salz, welsches man erhält, wenn man 2 Aequivalente Wolframsaure mit 1 Aequivalent tohlensaurem Natron schmelzt, wird in einem Porzellantiegel über einer Weingeistlampe bei einer Temperatur geschmolzen, wie sie für biesen Zwed gerade nöthig ist; bann sett man kleine Stüdchen reinen Zinnes ber geschmolzenen Masse zu, worauf sich augenblicklich Würfel von Goldsarbe bilden werden. Der Proces barf nicht zu lange fortgesett werden, sonst erhalten sie eine purpurrothe Farbung.

#### 9. Nürnberger- ober Mannheimergold.

Kupfer 16 Th., Silber 1 Th., Golb 2 Th. werben burch Schmelzung mit einander vereinigt.

### 10. Mufdelgold.

Rupfer 45 — 48 Th., 3int 52 — 55 Th. werden burch Schmelzung mit einander vereinigt.

## 11. Chryforin.

Diese von Peter Rauhenberger in Munchen ersundene Metallegirung hesteht aus 100 Theilen Rupfer und 51 Theisen Bink, soll an Farbe bem 18 — 20kardigen Golbe gleich kommen, feurig und glanzend sein, ohne an der Luft anzulausen, und unter anderen auch als Material dienen, um daraus Uhren oder Bestandtheile berselben zu verfertigen. (Polytechn. Notizsblatt 1856, S. 96.)

### 12. Runftliches Golb.

1) 16 Theile Platin, 7 Theile Kupfer, 1 Theil Bint wer-

ben unter thierifcher Roble zufammengefchmolgen.

2) 7 Theile Platin, Aupfer 16 Theile, Bint 1 Theil, werben, wie oben angegeben, geschmolzen. Diese beiben Legisungen werten von gewöhnlicher Safpetersaure nicht angegriffen und find babei sehr schwer.

#### 13. Muftugold.

Mach Dr. Ure foll man 12 Ungen Zinn schmelzen und 3 Ungen Quecfilber zusetzen. Dieses Amalgam wird mit 7 Ungen Schwefel und 3 Ungen Salmiat zusammengerieben, das Pulver in einen Brennkolben gegeben, der tief in den Sand eines Sandbades eingesenkt und einige Stunden lang in einer gelinden Warme erhalten wird. Die letztere wird dann gesteigert und mehrere Stunden lang fortgesetzt, wobei man darauf zu seben hat, daß ste nicht zu start erhöht und dadurch die Masse geschwärzt werde.

#### 14. Mufivfilber.

Man schmelze & Unze Zinngranalien und & Unze Wismuth in einem Tiegel und setze & Unze Queckfilber zu.

### 15. Gold : und filberähnliche Metalllegirungen.

Man erhalt eine behnbare, zur getriebenen Arbeit, unachten Schmudwaaren, Anopfen ic. anwendbare Metalllegirung, welche zum Vergolben nur & ber auf Messing nöthigen Goldmenge ersforbert, auf folgende Weise:

1 Pfund Rosettenkupfer wird in einem Tiegel geschmolzen; man setzt bemselben 4 Loth Messing, und wenn die durch Umsrühren mit einem hölzernen Stabe beförderte Bereinigung geschechen ist, noch 6 Loth reines Zink unter fortwährendem Umrühsten zu. Wenn die Legipung in dem Austande ist, ausgegossen zu werden, wirst man eine Handvoll Salpeter darauf und gießt sie entweder in Sand, oder in einen erhisten eisernen Eingus.

Wenn man 12 Loth Zinn in einem bis zu Rothglühen erhitten Tiegel schmelzt, 4 Loth Glodenmetall zu linsengtoßen Stücken zerschlagen, allmählich in kleinen Portlonen unter Umrühren zusett und endlich noch 20 Loth geschmolzenes Zinn nach und nach hineinschüttet, indem man steis mit einem Eisensstängelchen umrührt, so erhält man eine, dem Probesilber an Farbe gleichende Legirung, welche in Formen von Sand, oder Messing ausgegossen wird und zu Esbesteden, zu Neustknoteus Blatten, ja selbst zu Verzierungen anwendbar ist.

Gin zu Rechenpfennigen, Medaillen ac. fehr brauchbares Gemisch giebt Siber, welches mit Messing, Aupfer und feinem Zinn in verschiedenen, bem Zwede angemessenen Berhältnissen mit Rusak von Borar zusammengeschmolzen wirb.

#### 16. Goldähuliche Metallegirung und neue Plattirung des Eifens.

Ein Freund des amerikanischen Confuls Appleton in Livorno foll eine Metallmifchung entbedt haben, welche er Artis momantico nennt, und bie bem 18faratigen Golbe an Karbe und an Gewicht gleicht, ja fogar bem 24 faratigen Golbe gleich gemacht werden kann. herr Appleton besitt eine von biesem Metalle verfertigte Tabackbofe, welche immer für Gold gehalten wirb. Er hat Proben bes Metalles an Dr. Deafe nach New - Dort geschicht, wor baffelbe von competenten Richtern unterfucht worden ift. Bu einer ju Bologna errichteten Manufactur werden Knöpfe, bas Dutenb ju 50 Cents (1 RL ungefähr) verfertigt, welche im neuen Buftanbe ben iconffen vergolbeien gleichen. Der Erfinder vertauft bas Metall an bie Rabrifanten zu Bologna um 2 Dollar 60 Cents (5 fl. 20 fr.) bas Pfunb. von 12 Ungen, woraus 9 Dutenb Rodfnopfe gemacht werben. Der Berausgeber bes Franklin Journal (welchem bieje Notie entnommen ist) versichert. bag bas Artimomantico weich und bieafam fei und vor anberen golbfarbigen Metallegirungen ben Vorzug habe, nicht anzulaufen.

Der Entbeder bes Artimomantico hat auch eine Metallegirung entbeckt, um bas Eisen zu plattiren und vor Rost zu
schützen. Sie ist leicht und wohlseil anzuwenden, vereinigt sich
mit dem Eisen, dringt auf eine gewisse Tiese in dasselbe ein
und schützt es wirksam vor dem Rosten. Sie ist aus mehreren
Metallen zusammengescht, vermehrt nicht die Härte der Gegenstände, auf welchen sie angebracht wird, verwischt nicht die seinsten Linien auf deren Obersläche und ist der Härtung der Messer
sier nicht nachtheilig. 4 Unzen dieser Legirung sind hinreichend,
um ein eisernes Bettzessell zu überziehen; 12 Unzen kosten 1½
Dollar. Zu Bologna hat sich bereits eine Gesellschaft mit einem
Capitale von 100,000 Dollars gebildet, um Eisenwaaren mit
ber neuen Metallegirung zu überziehen; und man verfertigt daselbst Platten, welche in der Hick mit einander vereinigt werden

können, ohne daß der Ueberzug Schaben leibet.

. 11

## 17. Rügliche Legirung des Goldes mit Platina.

Man schmelzt in einem Tiegel 7½ Quentchen reines Golb und wirft, wenn es vollkommen in Flusse ist, & Quentchen Platina hinein. Diese Legirung ist atwas bleicher als bas Gold, aber im hohen Grade geschmeibig und elastisch; es hält fich langer, als bas reine ober bas Juweliergold, ift aber leichtet schmelzbar. Man kann es mit großem Vortheile zu Febern be-

nuten, wo man ben Stahl nicht anwenben fann.

Sehr merkwürdig ist es, daß sich die Legirung von Gold und Platina in der Salpetersäure auslösen läßt, von welcher boch keins dieser Metalle einzeln angegriffen wird. Ferner ist es merkwürdig, daß ihre Farbe derjenigen der Platina sehr ähnslich ist, wenn auch 11 Theile Gold auf 1 Theil Platina darin enthalten sind.

## 18. Berfuce und Beobachtungen über einige Platina-Legis rungen. Bon Thom. Cooper.

Der Proces eines beutschen Chemiters, burch reine Platina reingoldfarbige Composition zu erhalten, wurde von mir forge fältig nachgearbeitet: er taugt nichts. Es ift nicht möglich, bei Bolgtohlenfeuerung in irgend einem Ofen bie vorgefdriebene Difchung zu schmelzen. Ich lofte bie robe Platina in Roniges maffer auf, folug fie aus ber Auftofung burch Salmiat nieber, und hörte mit biefer Fallung alfogleich auf, fobald braunes Pallabium niederfiel. Ich wusch ben nontinfarbigen Riederschlag magig in Waffer aus, trodnete ibn, biste ibn in einem flachen Befäße unter einer Duffel, um alle Salpeter - Rochfalgfaure gu verjagen, sammelte bas erhaltene graue metallifche Bulver, bas ich in einer eifernen Buchfe mittelft einer ftarten Schraube feft jusammenbrudte, bann abwechfelnb hammerte, aufangs gang fanft, und endlich anließ, bis es fich unter bem Bammer ausbebnen ließ. Die specifische Schwere ber Stude, Die ich auf biefe Weise erhielt, war 20,8. Bei ben folgenden Berfuchen bebiente ich mich biefer Platina in bunn gewalzten und flein geschnittenen Studen.

Ich nahm 16 Gewicht-Theile Kupfer, 4 Theile Platina, und 3 Theile metallischen Zink ober Spiauter. Ich schmelzte zuerst das Kupfer und warf dann ben Zink und die Platina in Papier eingewickelt dazu, und setze noch etwas Harz zu. Ich unterhielt die hite eine halbe Stunde lang, und goß die geschmolzene Masse in einen gesetteten Gusmobel. Ich habe brei verschiedene Versuche mit verschiedenen Verhältnissen dieser Restalle angestellt, ehe ich bei den oben angegebenen stehen blieb.

Das Refultat war eine wohlgestoffene Composition von reiner und ebener Oberstäche; fie war bicht, so ziemlich golbfarbig und nahm eine treffliche Politur an. Es mag sein, bag andere Berbaltniffe bieser Metalle noch besser Resultate liefern;

ich bin aber mit biefem zufrieben. Wenn bie Farbe zu gelb ausfällt, barf man nur etwas mehr Rupfer zusehen, und wenn

fle zu roth werben follte, etwas mehr Bint.

Obschon Zint'mit Aupser sich in teinem größeren Berhaltniffe als zu 25 Proc. chemisch verbindet, so weiß ich doch, daß Messing-Fabrikanten badurch, daß sie Zint in geschmolzenes Aupser schütten, Messing erzeugen, das 35 Proc. Zint hält. In meiner Composition bildet der Zinf ungefähr ein Fünstel. Wenn ich eine Abanderung vorschlagen durste, so ware es diese, daß man die Platina von 4 Theilen bis auf 5 Theile versmehrt.

Diese Versuche führten mich auf die Idee, daß Platina vielleicht das Spiegel-Metall sehr verbessern könnte. Ich machte daher folgende Mischung, und wiederholte den Versuch mit derselben drei Mal: ich nahm 320 Gran Aupser, 165 Gran Zinn, 20 Gran Zint, 10 Gran Arsenit; zwei Mal brauchte ich weis sen Arsenit und ein Mal metallischen (den sogenannten Fliegenstein der Kaussäden). In Allem also 515 Gran. Ich erhielt eine bläulich weiße, silberähnliche, sehr dichte und sehr spröde Composition, die eine sehr schone Politur annahm.

Die specisische Schwere hatte um ein Bebeutendes zugenomsmen, wie dies auch früher der Fall war, wo ich nach Hru. Ebsward's Recept Spiegel Metall versertigte. Obige Verhältnisse sind beinahe die seinigen, und jene des Hrn. Little, wie man wohl selbst balb bemerken wird. Die specifische Schwere war 9 bis 9,116 und 9,3. Ich schwolz alle drei Compositionen wiesder zusammen, und die specifische Schwere der Composition wurde genau 9,1. Karbe, Bruch, Ansehen wurde durch das

Umschmelzen offenbar verbeffert.

Ich nahm hierauf diefelben Mengen und diefelben Verbefferungen, wie zuvor, und sette 60 Gran Platina zu, so daß die ganze Masse 575 Gran wog. Die Masse schwolz zu einer gelbelich weißen dichtkörnigen Composition, die eine weit bestere Politur annahm, als irgend eine der vorigen Compositionen. Specifische Schwere = 9,472. Die zugesetzte Platina schien offenbar diese Composition zu verbessern. Die gelbliche Farbe, die ich nicht erwartete, ist tein Nachtheil, indem gerade der gelbe Lichtstrahl der hellste ist. Die größere Dichtigkeit an den Compositionen nach Edward's und Little's Verhältnissen, so wie die scheinbar geringere bei zugesetzter Platina, tann ich mir nicht erklären, außer nach der bekannten Regel, daß bei teis

ner Composition eine	arithmetifche	Proportion in ber	fpecifischen
Schwere Statt hat.			

July 14 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	** *****		-			•	
Specifische	Schwere	bes augen	venbeten	Rupfer	<b>8</b> 8	,487	
	*	ber Platin	ıa		. 20	,8	
Section 1	* .	bes (geför	nten) 3	innes	. ? 61	ieb unbi	eft.
8 A 🛊		bes Binife					
ber goldfa	rbigen Con	nposition			. 9	,0487	٠٠.
bes weißer	c Spiegel =	Metalls .			. 9	,1	
bes gelblic	bweißen be	etto mit P	latina -		. 9	472	
Die grö	Bere Dicht	igfeit bes	letteren	scheint	mir t	om An	je=
		•	-				•

nit bergurühren.

#### 19. Goldähnliches Metall.

Man schmelze zusammen: 4 Theile Rupfer, 1 Theil altes Briftoler Meffing und 28 Loth Binn auf jedes Pfund Rupfer.

### Gemeines Jumeliergolb.

Man schmelze zusammen 3 Theile Rupfer, 1 Theil altes, Briftoler Meffing und 8 Loth Binn auf jedes Pfund Rupfer, Soll biefes Metall eine feine Politur annehmen, fo tann man bas Binn weglaffen und an beffen Stelle eine Mifchung pon Blei und Spiegglas anwenden. Plimmt man nur 2 ober 1 Theil Rupfer, fo erhalt bas Metall eine bleichere Karbe.

## Gelbes Metall.

Man nimmt dazu Cheabler - Messing 2 Theile, Rupfer 1 Theil, ein wenig altes Briftoler- Meffing und 1 Loth Binn auf jedes Pfund Rupfer. Diefe Mifchung hat beinabe bie Karbe ic. bes Goldes. Das Cheabler = Meffing ift bas buntel= fte, es giebt bem Metall eine grunliche Karbe. Das alte Briftoler = Meffing ift bleich und gelb.

Bu gelbem Metalle pflegt man auch 1 Pfb. Rupfer auf 10 Loth Bint zu nehmen. Nimmt man anftatt bes Binnes Spiegglas, fo muß man weniger nehmen, fonft wird bas Me-

tall brüchig.

## Golb, die Unge ju 35 bis 40 Schilling.

Man schmelze 8 Ungen 8 Pennyweight (1678 Loth) spaniiches Rupfer, 10 Bennyweight (1 Loth) feines Gilber auf 2 Prägegolb.

#### 23. Mannheimer Gold ober Similor.

7 Loth Rupfer, 3 Loth Meffing, 15 Gran reines Binn

werben zusammen geschmolzen.

Anmertung. Das Similor und Mannheimer Gold merben bei uns unterschieben; zu jenem nimmt man 21 Thaile Aupfer, zu biesem 4 Ih. Aupfer auf 1 Theil Bint.

#### 24. Gold und filberabnliche Metallcomposition.

Leonbard Tourn hat ber französischen Regierung sein Berfahren, Similor anzufertigen, mitgetheilt. Er nimmt bazu 1 Pfund Garkupfer, 2 Unzen gelbes Messing und 3 Unzen gerreinigtes Zink, welches lette man auf die Art bereitet, daß man es auf einem geneigten Bleche schmelzen läßt. Es läuft auf biese Art, so wie es schmilzt, ab und trennt sich von bem orpbirten Theile, ober andern fremdartigen Substanzen, die es etwa enthält.

Um biese verschiebenen Metalle zu verbinden, fängt man bamit an, daß man das Garkupfer in einem Tiegel schmilgt, Alsbann wirft man das Wessing hinein und rührt die Mischung mit einem hölzernen Stocke zusammen. Sterauf setzt man das Aint zu und fährt fort zu rühren, bis die Composition zum Guß bereit ist. In diesem Augenblicke wirst man eine Handsvoll Salpetex in den Tiegel und läßt das Metall in eine Sandsvorn, oder eine vorder gewärmte eiserne Stangensprun laufen.

Dieses Similor läßt sich gut behnen und hammern, bag man es zu hohl ausgeschlagenen Arbeiten, Bijouteriewaaren, Knöpfen ze. brauchen tann. Gben so läßt es sich zu Verzierungen an Uhren und Möbeln anwenden, und wie das Messing

vergolben.

Derfelbe Leonhard Tourn hat die Regierung mit einer filberähnlichen Composition bekannt gemacht, welche 1) aus 1 Pfd. feinen Zinnes besteht, wovon man erst 6 Unzen nimmt, und in einem rothglühend erhibten Tiegel schmelzen läßt. Hierauf nimmt man 2 Unzen in kleine Stücken von der Größe einer Linse zerstoßenen Glodenguts, und wirft diese allmählich in das geschmolzene Zinn. Die Masse wird, die solltomemen geschmolzen ist, mit einem eisernen Stade umgerührt. Alsbann seht man den Rest des Zinnes zu, den man für sich in einem eisernen Lössel hat schmelzen lassen, und unter beständigem Rühren allmählig zugießt. Hierauf läßt man den Guß

in Formen von Sand ober Rupfer laufen; blefes Metall tann zu Tafelfervicen, zu Platten, um Noten barauf zu stechen, und felbst zu Zierrathen gebraucht werben.

25. Legirung, welche fast zu allen Iweden benutt werben kann, wozu gewöhnlich Gilber angewendet wird, nach be Roulz und A. be Fontenay in Paris.

Diese für England patentirte Legirung besteht aus Silber, Aupfer und gereinigtem Nickel. Die Verf. vereinigen diese drei Metalle vorzugsweise in dem Verhältniß von 20 Theilen Silber, 25 — 31 Th. Nickel und so viel Aupfer, als nöthig ist, um das Ganze auf 100 Th. zu bringen. Man erhält so eine Legirung, die ungefähr 20 Proc. Silber enthält, und Silber vom dritten Grade der Feinheit bildet, indem die Verhältnisse der gewöhnlichen Composition vom zweiten Grade, die 80 Proc. Silber und 20 Proc. Legirung enthält, umgekehrt sind.

Das zu biefer Legirung zu verwendende Rupfer muß moglichft rein fein und bas Nickel bazu besonbers gereinigt werben,

won bie Berf. folgenbes Berfahren anwenben:

Das unreine Ricel bes Sandels wird in einer Difchung von Salzfäure und Salveterfäure ober in verbunnter Schwefelfäure aufgelöft. Im letteren Kalle kann bie Auftofung burch galvanische Wirfung befördert werden. Die Lösung wird mit Chlor behandelt, worauf man bas Gifenored burch Rochen mit toblenfaurem Ralt nieberschlägt, von welchem tein zu großer Ueberschuß genommen wirb. Das Nickel wird nun durch tobs lenfaures Natron niedergeschlagen. Es foll bann noch wieber in Salgfaure gelöft, in die Lofung Chlortalt geleitet und biefelbe bann mit toblenfaurem Barpt behandelt werben; worauf man bas Ridel entweber mittelft bes galvanischen Stromes im metallifchen Buftanbe (?), ober ale Orpb nieberfchlägt, welches nachber in gewöhnlicher Manier reducirt wirb. Nicelfpeife foll man mit bem gleichen Gewicht Relbspath und ! Salpeter fcmelgen, wodurch man eine blaue glasartige Maffe erhalt. wird geröftet, gewaschen und in verbunnter Schwefelfaure aufgeloft, welche Lofung bann eben fo, wie bie aus bem unreinen Ridel bereitete Lösung behandelt wird.

Obschon die oben angegebenen Mengenverhältniffe ber brei Metalle biejenigen sind, welche die Verfasser gewöhnlich anwenden, so kann man boch ben Silbergehalt steigern und zwar bis zu folgender Grenze: Silber 30 Xh., Ridel 31 Xh., Rupfer 49

Th., was zufammen 110 Th. giebt.

Es ift vortheilhaft, bas Aupfer und Ridel zunächst im gekörnten Zustande zu schmelzen und bann bas Silber zuzufügen; ber anzuwendende Fluß besteht aus Holzschle und Borax, beide in Pulverform. Die gegoffenen Stabe werden dadurch schmiedbar gemacht, daß man sie während einer beträchtlichen Zeit in Holz-

tohlenpulver ausglüht.

Die genannten Berfasser haben später noch einige Zusäte und Modisseationen ihres Berfahrens sich patentiren lassen, die wir hier ebenfalls mittheilen. Es wurde durch Bersuche gefunden, daß die Mengenverhältnisse mit Bortheil so abgeändert werden können, daß man 49 Th. Rupfer, 31 Th. Nidel und 20 — 40 Th. Silber nimmt, was zusammen 100 — 120 Theile giebt. Nidel und Aupfer werden erst geschmolzen und gekönnt, dann wieder in den Tiegel gebracht und geschmolzen und darauf das Silber zugesett. Hinschlich des Flusses und des Ausglühens gilt das früher Erwähnte.

Ferner hat fich gezeigt, bag man mit Bortheil Phosphor in biefe Legirung einführen und in gewiffen Fallen benfelben wieber baraus entfernen tann, nachbem er bie beabfichtigte Bir-

fung hervorgebracht bat.

1) Will man Artifel, wie Statuetten und Runftgegenftanbe, burch Giegen berftellen, fo muß eine gemiffe Denge Phosphor in die Legirung gebracht werben. Dies tann geicheben, entweber indem man die Legirung ber 3 Metalle mit einer Mifdung von gleichen Theilen faurem phosphorfaurem Ralt und Holzfohlenpulver, bie man vorber jum Rothgluben erhibt bat, schmelzt, ober indem man die Legirung ber brei Metalle mit einer Mischung von 100 Theilen phosphorsauren Ralt. 50 Th. Sand, 75 Th. Borar und 10 Th, Rohlen glüht. Man nimmt babei am besten 1000 Theile ber Legirung auf 150 Th. ber phosphorhaltigen Difchung. Die Quantität von Phosphor, welche zuzuseten ift, bangt von ber Dauer ber Erhitung ab (?). Dan fann brittens bas folgende Berfahren anwenden, welchem bie Patenttrager ben Vorzug geben: Dan ftellt in gewöhnlicher Manier Phosphor-Rupfer bar und bestimmt burch eine Analyse beffen Phosphorgehalt. Das Phosphor : Rupfer wird gefchmol: gen und gefornt und barauf folgenbe Mifchung gefcomolgen: Phosphor - Rupfer 49 Th. (als von foldem Gehalt, um in 100 Th. ber Legirung 1000 bis 1200 Phosphor zu bringen), Ridel 31 Th., Gilber 20 - 40 Th. ober mehr. Das Gilber wird erft bann zugefest, nachbem bas Phosphortupfer und bas Nidel vollkommen geschmolzen und mit einander verbunden find.

Phosphor bringt bie Wirtung horvor, baß er bie Legirung leichster fcmelzbar macht, fie nach bem Schmelzen sehr rein fließen läßt, ihr ein bichteres Korn ertheilt, auf die Abwesenheit jeder Borofität hinwirft, die Legirung homogener macht und ihr eine

weißere Farbe giebt.

2) Sollen burch Schmieben, Walzen ober Bearbeitung mittelst Stangen Gegenstänbe aus ber Legirung angefertigt werben, so ist es nothwendig, mahrend dieser Operation die Dehnbarkeit berselben, welche der Phosphor großentheils aufhebt, wieder herzustellen. Um dieses zu bewirken, muß, nachdem man mit Hilfe des Phosphor-Zusates regelmäßige und homogene Zaine erhalten hat, der Phosphor sast ganz wieder entsernt werden, was baburch geschieht, daß man die Legirung lange Zeit, mit Holzschlenpulver umgeben, einer Kirschrothglühhite aussett. (Chem. Gazette vom 16. Junius 1856.)

## 26. Neue filberhaltige Legirung nach be Rouls und Fontenay.

Diefe Legirung wird bargeftellt aus 12 ober 30 Theilen Silber, 49 ober 31 Theilen Rupfer und 21 ober 49 Theilen Ridel. Man fchmelzt zuerft bas Nidel und bas granulirte Rupfer gufammen, und fügt bann bas Gilber bingu. Der befte Aluf ift ein inniges Gemenge von Borax und feinem Solgtoblenpulvet. Goll bie Legirung jur Anfertigung gegoffener Degenftanbe bienen, fo fügt man ber Difchung einige Taufenb Theile Phosphor hingu, indem man entweber bas anzumenbenbe Roblenpulver mit calcinirtem fauren phosphorfauren Ralt in bem Berhaltnif von 40 Th. Roble auf 97 Th. fauren phosphorfauren Ralt vermischt ober fatt bes Rupfers Bhospborfupfer gufest, welches auf folgende Beife bereitet wird: 8 Theile Rupfer werben mit 1 Theil bes ermahnten Gemenges von Roble und faurem phosphorfauren Ralt 10 Stunden lang ftart geglübt. Das babei gebilbete Phosphortupfer schmelzt man ein zweites Mal und zertheilt es zu Granalien. (Cosmos, revue encyclopéd. Vol. XII. p. 288.)

### 27, Silberähnliche Legirung nach G. Toucas.

Die bon Concas vorgeschlagene Legirung besteht aus:

 Ridel
 . . . 4 Theile

 Rupfer
 . . . 6 =

 Sinn
 . . . 1 =

 Blei
 . . . 1 =

Diese Metalle werden in einem Tiegel zusammengeschmolsgen. Die badurch gebildete Legirung hat fast die Farbe des Silbers und besteht in Bezug auf die Verarbeitung dieselben Eigenschaften, wie dieses. Sie ist sest, behnbar, einer schönen Politur fahig, besteht den Glanz des Platins und kann nach allen gebrändlichen Bersahrungsarten versilbert werden. Man kann baraus Golbschmiedearbeiten, Schmuckmaaren, Decorationsgegenstände, Theile zu Pferdegeschirven z. ansertigen. Für Gegenstände, die durch Schwieden heugestellt werden mussen, sind bie angegebenen Mengeverhältnisse zu nehmen. Kür Guswaaren kann man dagegen den Jusak von Zink vergrößern, damit die Legirung leichter schmelzbar werde. Die Farbe bleibt dabei der des Silbers ahnlich. (Le Technologiste, März 1857 p. 309.)

## 28. Königinmetall.

Man schmelze 4½ Pfb. Binn, ½ Pfb. Bismuth, ½ Pfb. Spiefiglas und ½ Pfund Blei zusammen. Dieses giebt ein sehr vorzügliches silberahuliches Dietall, welches zu Theekannen und anderen ähnlichen Gefäßen angewendet wird und niemals seinen Glang verliert.

## 29. Gine abnliche Mifdung.

Ein fehr schönes filberahnliches Metall erhält man aus 100 Pfb. Zinn, 8 Pfb. Spießglasmetall, 1 Pfb. Wismuth und 4 Pfb. Aupfer.

30. Serftellung einer filberahnlichen Legtrung und Berbinbung berfelben mit einer anderen wohlfeileren Legtrung, nach Igmes 23 arne.

Eine harte filberahnliche Legirung erhalt man, nach Barne, burch Busammenschmelzen von 1 Centner Binn mit 7 Pfund Ridel, 7 Pfund Wismuth und 3 Pfund Kobalt. Derselbe schlägt vor, diese Legirung in der Art anzuwenden, daß man sie mit einer andern wohlseilern Legirung verhindet, so daß sie nur die äußere, dem Auge zugekehrte Schicht des Gegenstandes bilbet, während berselbe im Nebrigen aus der wohlseileren Legirung besteht. Als lettere wird Pewter oder eine Legirung von Blei mit Antimon oder Zink, welche dieselbe Harte wie die andere Legirung hat, vorgeschlagen. Um die beiben Legirungen zu

verbinben, gießt man bie Binnlegirung bis zu einer gewiffen Sobe in eine Korm und bebedt fie barin, wenn fie gerade erstarrt ift, mit einer burchlöcherten beißen Dletallplatte. Sie wirb baburch wieber oberflächlich jum Schmelzen gebracht, fo bag Theile von ihr burch die Locher ber Blatte hervorbringen. Sobald bies ber Kall ift, nimmt man bie Platte weg und gießt bie anbere Legirung in die Form, welche fich nun mit ber zuerft eingegoffenen fest zusammenlöibet, fo bag man nach bem Erfalten eine Blatte bat, bie an ber einen Seite aus ber theuren filberabnliden, an ber anbern Seite aus ber wohlfeileren Legirung besteht. Diese mirb nun zu Blech ausgewalzt, wobei bie beiben Legirungen, wenn man ber mobifeileren Legirung burch angemeffene Mengenverhaltniffe ber Ingredienzen dieselbe Barte und Ductilitat gegeben bat, wie ber anderen, feft jufammenhaftend bleiben und fich gleichmäßig ausbehnen, fo bag ihre verhaltnigmäßige Dide in bem Bleche überall biefelbe bleibt, wie in ber gegoffenen Blatte. (Rep. of Pat. Inv. Oct. 1857 p. 339.)

## 31. Ueber eine eigenthumlich harte Gilberlegirung, von G. Barruel.

Bei ber Behandlung eines Gilbererzes aus Gubamerita erhielt ber Berfaffer einen Bain, welcher, nach Art ber Behandlung und feiner glanzenben Beige, ziemlich reines Gilber fein mußte. Der Zain zeigte aber bei bem Berfuche, etwas bavon abzuschneiben, unter ber Scheere einen folden Wiberftanb, bag man hatte glauben follen, er bestände aus Silber von nur 0,750 Die angestellte Probe ergab jeboch einen Silbergehalt von 0,994. Gin Gehalt von 0,006 an fremben Metallen hatte alfo hingereicht, bem Gilber jene ungewöhnliche Barte zu erthei-Ien, ohne ihm jedoch bie Dehnbarkeit zu rauben. Gine Analpfe ergab, bas jene 6 Taufendtheile an fremden Metallen aus 34 Taufenbtheilen Gifen, 2 Taufenbtheilen Robalt und 4 Taufendtheile Nicel bestanden. Der Berf, bat biernach biefe Legirung auch funftlich bergestellt, wobei burch Beranberung ber Mengenverhaltniffe biefelbe harter ober weicher bargeftellt Bei einer ber am beften gelungenen Broben werben fonnte. hatte er bie genannten Metalle zu gleichen Mengen bem Gilber augesett. Er glaubt, bag eine folde Legirung Anwendung finben tonne unter anbern ju Sahnen für gewiffe Apparate, und ju Mebaillen, beren Relief weit bauerhafter fein murbe, wie es bei ben gewöhnlich zu Debaillen angewendeten Legirungen ber Fall ift. De Calleux ließ aus bem harten Gilber, welches

ber Betfasser untersuchte, Messerklingen und eine Raspel aufertigen, die große Wiberstandsfähigkeit zeigen. (Comptes rendus. 1852. T. XXXV. S. 759.)

#### 32. Novargentum.

1) Man nimmt frifch gefälltes falzsaures Gilber in einer Bofung von unterschwefligfaurem Ratron.

2) Frifch gefälltes Chlorfilber in berfelben Löfung.

3) Gilberoryd in einer Löfung von Cpancalium. Man wendet das Novargentum an, um filberplattirte Gegenftande wieber herzustellen.

#### 33. Argyrolith.

In Paris wird jest ein weißes Detall als "Argprolith" verlauft; es ift Rupfer ober Deffing, angeblich mit Silicium ober Scheelmetall überzogen, 2 Metalle, beren Berbindungen baufig vortominen und nach ber Behauptung bes Kabrifanten einen fo bauerhaften Uebergug geben follen, wie Gilber. ber von Dumas und Balard im Auftrage ber Atabemie uns ternommenen Untersuchung bat fich gezeigt, bag bas Argprolith nichts als febr fdwach verfilbertes Metall ift. Rach ber offis ciellen Mittheilung ber Afabemie hatte fcon im Jahre 1853 und 1854 Chaubron-Junot Diefer Rorverschaft foldes Uraprolith gur Brufung vorgelegt, und er machte in feiner Bertflatte foldes Metall vor ber Commisson ber Atabemie angeblich ohne Gilber; bei ber Unterfuchung zeigte fich aber, bag feine Fluffigfeit nur Silber enthielt und nichts von ben angeblich batin gelöften Metallen, und es gelang ihm auch nicht, bas Araprolith mit einer von thm, aber unter Aufficht, bereiteten 20fung barzuftellen. Er nahm baber feine Gingabe an bie Atabemie im Jahre 1854 ober 1855 wieber gurud; "megen eines groben Irrthums". Doch bem ungeachtet vertauft er aber jest in Baris feine Baare als Araprolith und beruft fich babet auf bie bon ber Atabemie vorgenommene Brufung, fagt aber nicht, wie bie Brufung ausgefallen ift. Bu gleicher Beit tommt jest ein Berr Barfe und übergiebt ber Afabemie eine Abhandlung, worin er behauptet, bas neue Metall von Chaubron-Junot habe freilich auch in feinen chemifchen Gigenschaften eine große Aehnlichfeit mit Silber, fei aber boch mefentlich bavon verfchieben und sei also tein Silber. Die Afabemie bat fich nun wieberholt überzeugt, bag biefer Ueberzug von Argprolith nichts anbers ift . als ein Sauch von Silber. Da nun aber einstweilen

Chaubron-Junot fein Produkt verkanft und fich babei auf seine ber Afabemie vorgelegte Schrift und auf die von Barfe beruft, fo hat sich die Akademie veranlast gefeben, das Publiskum officiell zu warnen. (Gewerbeblatt aus Württemberg 1856, S. 34.)

## 34. Benusung von Legizungen bes Platins mit Iribium, Abobium 2c.

Benry Desmoutis in Paris nahm am 27 Dec. 1857 in England ein Batent auf Die Anfertigung von Legirungen bes Platine mit Rhobium, Iribium ober Ruthenium ober mit mehreren biefer Metalle zugleich und auf die Berwendung biefer Legirungen zu demischen und phosifalischen Apparaten, Gold-Schmiedearbeiten, dirurgischen Instrumenten ac. Die genannten Metalle werben junachft nach ben gewöhnlichen Methoben für fich bargestellt und bann im feinzertheilten Ruftanbe mit ebenfalls feinzertheiltem Platin vermischt, worauf bie Difchung, ebens fo, wie es beim Platin geschieht, burch Preffen verbichtet und bann burch Erhipen und Schmieden in eine feste; bichte Maffe verwandelt wird. Die anzuwendenden Mengenvethaltniffe find, je nach bem 3mede, fur welchen bie Legirung bestimmt ift, verfchieben; man verbindet g. B. 90 Theile Platin mit 10 Th. ber andern Metalle. (Rep. of pat. inv. Sep. 1858 S. 210.)

# 85. Behandlung des Platinerzes, um aus demfelben Legirungen des Platins mit Iridium, Rhobium 2c. darzustellen, nach 28. E. Newton.

Der Vorgenannte ließ sich am 30. Juli 1857 ein Berfahren in England patentiren, Legirungen bes Platins mit andern
in dem Platinerze vorkommenden Metallen (Iridium, Palladinm, Rhodium 2c.) darzustellen, indem er anführt, daß das so
legirte Platin Eigenschaften besithe, wegen deren es zu manchen
Zweden vor dem gewöhnlichen Platin der Borgug verdiene.

Rach diesem Verfahren wird das Platinerz zunächst in möglichst zertheiltem Zustande mit Kalt vermischt und diese Mischung an der Luft geröstet, wodurch sie von dem größern Theile des in dem Erz enthaltenen Osmiums befreit wird. Das Erz wird sodann in Gefäßen oder Tiegeln, die mit Kalt ausgefüttert sind, geschmolzen, welche Schmelzung durch ein brennbares Gas in Verbindung mit Sauerstoff ausgeführt wird. Zum Schmelzen kann ein dem Areibherde oder Spleißherde ähnlicher Apparat angewendet werden, indem man durch Oksen das breundare Gas und zugleich Sauerstoff hinzuführt. Aehnliche Apparate kann man auch anwenden, um altes Platin zusammen zu schmelzen und baburch wieder verwendbar zu machen, wobei baffelbe zugleich durch die Einwirkung des Kalkes, welches entweder nur die Wände des Schmelzgefäßes überzieht, oder auch zwischen das

Platin gebracht wirb, eine Reinigung erleibet.

Der Ruditand von ber gewöhnlichen Behandlung bes Platinerges mit Ronigswaffer tann in folgenber Weife gu Gute gemacht werben: Man schmelzt ibn entweber allein ober mit Ralt vermischt in bem vorermähnten Apparate, wobei bas Demium ornbirt und verflüchtigt wirb, bie übrigen Berunreinigungen, wie Chrom ic., mit bem Ralt eine Schlade bilben und bie Metalle Iribium, Rhobium sc. zu einem Regulus gufammenfcmelgen. Rach Umfranden fann bas Demium auch gang entfernt werten, bevor man bie Maffe in ben Schmelzapparat Bu biefem Zwede fchmelzt man ben Rudftand bes Plas tinerges mit Bint, beffen Ueberschuß verflüchtigt wirb, pulverifirt bie baburch erhaltene Daffe und behandelt fie mit Galgfaure, wobei eine feinzertheilte Legirung von Bint mit Bribium, Rhobium ac. gurudbleibt. Diefe Legirung wird geröftet, wobei alles Domium fortgeht, und die geroftete Daffe mit Blei ober Bleiglatte gefchmolzen; hierbei erhalt man einen Regulus, in weldem die Metalle bes Blatinerges concentrirt find; berfelbe wird nachher in gewöhnlicher Manier tupelirt, worauf man ben Rudftanb in bem vorbeschriebenen Apparate fcmelgen tann. fo erhaltene Metall ober Gemifch von Metallen wird in ben geeigneten Berhaltniffen burch Bufommenfchmelgen mit Platin verbunden, meldes baburch werthoolle Gigenschaften erbalt. hier beschriebene Behandlung ift auch für Domium-Iribium und armes Platinen anwender, Report of pat, inv., Mai 1858 **E**. 375.)

# 36. Benugung bes Frib Domiums jur fchnelleren Aufthfung bes Binnes in Salzfaure.

Das grobkörnige Irid Demium ift ein vortrefflicher Elektromotor und macht durch seine Berührung mehrere Metalle, nas mentlich Binn, so sehr positiv elektrisch, daß dieses felbst von sehr verdunnter Salzsäure rasch aufgelöst wird. (Polyt. Notizsbiatt 1854 S. 192.)

#### 37. Neber bas indifferente Berhalten einer Plattin Eifenlegirung gegen gewöhnliche Salpeterfaure.

Durch Zusammenschmelzen von 99 Theilen gewöhnlichen Dratheisens mit 1 Th. Platin erhielt Prof. Schonbein eine Metalllegirung, die gegen gewöhnliche Salpeterfaure fich volltommen indifferent verhielt, und bies felbft bei einer ziemlich hohen Temperatur. Ohne Zweifel hatte eine viel fleinere Quantitat von Platin hingereicht, um bas chemische Berhalten bes Gifens auf eine gleiche Beife zu mobificiren. Münschenswerth ware es baber, bag Berfuche mit Metallgemifchen jeber möglis chen Art angestellt murben, und babei ber Ginflug genau ausgemittelt, welchen die Anwesenheit eines metallischen Glements in ber Legirung auf bas chemische Berhalten bes anberen Bestandtheiles ausübt. Es fonnte nicht fehlen, daß bergleichen Untersuchungen zu intereffanten Ergebniffen führen würden, namentlich auch zu folden, welche eine technische Wichtigkeit haben burften. Dag Forschungen einer folden Art nicht überfluffig find, haben uns mehrere ber in neuefter Zeit erhaltenen Resultate gur Benuge gezeigt, Resultate, welche in ber That von ber Art find, baß bie jest geltenben eleftrochemischen Theorien uns gerabe bie gang entgegengesetten batten erwarten laffen. (Polytechn. Notigblatt 1854. S. 287.)

# 38. Ueber die Legirungen des Aluminiums, von Ch. und A. Tiffier.

Das Aluminium verträgt nur fcwierig bie Berbindung mit andern Metallen, welche es zwar harter machen, ihm aber die Dehnbarkeit großentheils rauben. Rach Verbinbung mit Gifen ober Rupfer ift bas Aluminium fast nicht mehr zu verarbeis ten; 10 Rupfer macht es fprobe wie Glas und ertheilt ihm bie Gigenschaft, fich an ber Luft zu schwärzen. Silber und Gold machen bas Aluminium auch fprobe, aber viel weniger. Gine Legirung aus 5 Silber und 100 Aluminium läßt fich wie reis nes Aluminium bearbeiten, ist harter und nimmt einen schönern Glanz an wie biefes. 10 Golb raubt bem Aluminium feine Dehnbarkeit, und die Legirung ift harter wie biefes, aber viel weniger hart, als bie Legirung mit 5 Broc. Silber. Schon Toon Wismuth macht bas Aluminium gang sprobe. Durch Bufat von wenig Aluminium zu anbern Detallen tonnen bie Gis genschaften berfelben gum Theil verbeffert werben. In Alumis nium ertheilt bem Rupfer bie schone Karbe bes Golbes und

eine Hate, daß es die Masse des Mungoldes ritt, wahrend boch die Dehnbarkeit nicht verringert ist. 1'n Alaminium giebt mit dem Rupfer eine Legirung von blasser Golbfarbe, die sehr hart und hinreichend behnbar ist und durch Poliren einen Glanz wie Stahl annimmt. 5 Aluminium und 100 Silber geben eine Legirung, die fast eben so hart ist als das Münzsilber mit dag Rupsergehalt. Man kann also dem Silber hinreichende Hate geben, ohne es mit einem orpdirbaren und der Gesundheit schädlichen Metall zu verbinden. (Comptes rendus, T. XLIII. S. 885.)

### 39. Die wichtigften Legirungen bes Aluminiums.

Bon ben Legtrungen bieses Metalles find besonders hers vorzuheben die mit Binn, die mit Silber und die mit Anpfer.

Die mit Zinn (3 Theile Aluminium auf 100 Theile Zinn) ift harter und wird weniger von Sauren angegriffen, als biefes. Sie verspricht eine große Anwendung und wird das reine Zinn bei seinem mannichkaltigen Gebrauche verdrängen.

Die Legirung mit Silber und zwar aus 5 Theilen von biefem mit 109 Theilen Aluminium, wird ihrer harte und Elasstieltät wegen bereits in beträchtlicher Menge zu Obsts und Defsfertmeffern verarbeitet. Bei 100 Theilen Silber mit 5 Theilen Aluminium eignet sich die Legirung befonders für Münzen, und es dürfte das Aluminium in nicht allzu ferner Zeit das Kupfer als Beimischung des Silbers bei Münzen erseten, wodurch nicht bloß die Schönheit und Dauerhaftigseit der Münzen erhöht, sons bern auch noch andere Bortheile erreicht würden.

Die größte Wichtigkeit burfte jedoch die Legirung von Auspfer und Aluminium erlangen, indem dieselbe bei 5 — 10 Proc. Aluminium an Farbe vollkommen dem Golbe gleicht und burch härte, Festigkeit, Classicität und Unveränderlichkeit in der Luft, in Salzlaugen und fauren Fluffigkeiten ausgezeichnet ist. Diese Legirung, die sogenannte Aluminium-Bronze, wird das Messing und Lombas in allen seinen Anwendungen, wo es sich um Schönheit der Farbe und Dauerhaftigkeit haudelt, erseten; schon setz zieht dieselbe die Ausmerksamteit der Bisoutiers und Bronzearbeiter im hohen Grade auf sich und wird in nicht unsbeträchtlicher Menge verarbeitet.

Aus tiefen Thatfachen geht hervor, bag bas Aluminium gur Darftellung feiner Legirungen vielleicht in größerer Menge

verbraucht werden wird als im reinen Zustande. (Journal für pract. Chemie. Bb. 73 S. 499.)

# 40. Ueber Aluminium Regirungen.

Das Aluminium läßt sich mit ben meiften anderen Metalsen legiren, und feine Verbindung mit denselben erfolgt in viesten Fällen unter lebhafter Wärmeentwicklung. Man kann aus dem Aluminium gang homogene Legirungen darkellen, die sich gut bearbeiten lassen und wichtige Anwendung erlangen können. Die Legirung von 10 Theilen Aluminium mit 90 Theilen Auspfer z. B. ist härter als gewöhnliche Bronze und läßt sich in der Histe leichter als das beste weiche Eisen verarbeiten. Die Legisrungen fallen im Allgemeinen um so härter aus, je größer der Insan von Aluminium genommen wird, und werden spröbe, wen dieser Jusak eine gewisse Grenze überschreitet, die bei Gold und Lupser sehr beschränkt ist. Diese Metalle werden zugleich blasser und verlieren bei größerem Aluminium Zusak ihre Farbe ganz und gar.

Der Zusat anderer Metalle jum Aluminium ertheilt bemfelben neue Eigenschaften. Es wird glänzender und etwas harter, bleibt aber, mit Zink, Gold oder Silber in kleinen Mengen verset, behnbar. Eisen und Aupfer ertheilen ihm teine besonbers nachtheiligen Eigenschaften, wenn sie nicht in sehr großer Menge zugesett werden. Natrium giebt, in der Quantität von nur 2 Procent dem Aluminium zugesett, eine Legirung, die schon bei gewöhnlicher Temperatur das Wasser mit Leichtigkeit

gerfest.

Bezüglich ber Anwendbarkeit bes Aluminiums kommt nicht viel barauf an, ob baffelbe etwas eisenhaltig ift. Aluminium, welches 7 bis 8 Proc. Eisen enthält, ist hinsichtlich seiner Dehnsbarkeit und Bähigkeit nicht sehr von dem reimen Aluminium versschieden. Aluminium und Eisen verbinden sich übrigens leicht mit einander. Die eisernen Werkzeige, mit denen man bei der Darstellung des Aluminiums die flüssige Masse in dem Osen umrührt, überziehen sich mit einer glänzenden Schicht dieses Wetalles, welche ihrer Oberstäche ein ähnliches Ausehen gledt, wie eine Verzinnung. Man reinigt das eisenhaltige Aluminium eben so leicht, wie das natriumhaltige; indem man es mit Salveter schwelzt.

Das Aluminium vereinigt fich leicht mit Ihnk und giebt bamit Legirungen, von benen bie aus 97 Theilen Aluminium und 3 Theilen Zink die interessanteste ist. Diese Legirung ist etwas barter, als bas reine Aluminium, aber gleichwohl fehr behnbar, und eben fo glanzend, wie irgend eine anbere

Mluminium = Legirung.

Das Aluminium fann bis 10 Broc. Rupfer aufnehmen. ohne seine Dehnbarkeit gang zu verlieren; wenn es 5. ober 6 Proce biefes Detalles enthält, läft es fich noch leicht verarbeiten. Den kann bem Aluminium 80 Broc. Supfer gufeben, ohne bag es gelb wirb; eine folche Legirung ift bem Spiegelmetall abnlich und febr fprobe. Bei 15 Proc Aluminium fangt bie Legirung, bie auch bei biefem Berhaltnig febr fprobe ift, an, gelb au werben. Die oben ermabnte, aus 10 Ih. Aluminimm und 90 Ih. Rupfer bestehende Aluminiumbronge, welche fich in ber Site fcmieben läßt, verhalt fich gegen Schwefelammonium giemlich unveranderlich und besitht eine giemlich schone gelbe Farbe, freht aber binfichtlich bes Glanzes ber Legirung von 95 Rupfer und 5 Aluminium nach.

Die Legirung aus 3 Th. Gilber und 97 Th. Aluminium befist eine fehr fcone Farbe und ift unveranberlich gegen Schwefelmafferstoff. Silber und Aluminium, zu gleichen Theis Ien mit einander vereinigt, geben eine Legirung, die eben fo hart

ift, ale Bronze.

Die Legirung aus 99 Th. Gold und 1 Th. Aluminium ift fehr hart, aber boch behnbar; ihre Narbe ift ber bes grunen Golbes abnlich. Die Legirung aus 10 Th. Aluminium und 90 Th. Gold ist farblos, trostallinist und also sprede. (Le Tech-

nologiste, Janv. 1857. S. 178.)

Ch. W. Lancafter empfiehlt bie Legirung von 90 Th. Rupfer und 10 Th. Aluminium, die fich wie Gifen und Stahl fehmieben und walzen läßt, gur Anwendung bei Feuergewehren. Ihr Feftigfeitemobul ift 97000 Afb. auf ben Onnbratzoll, webrend ber Reftigfeitsmobul bes besten Ranonenmetalls in England nicht Aber 32000 Aft, gefunden worden ift, und aus biefem Grunde eignet fie fich vorzäglich zu Artilleriefcugwaffen. 2Begen ihrer geringen Reigung jur Oxphation tann fie aber auch gu ben Laufen ber Rleingewehre und einiger anberer Theile berfelben mit Bortheil angewendet werben. Um gaufe bermuel-Ien, glegt man einen boblen Cylinber, erhitt benfelben bis jum Belkglühen und walt ihn bann in ber gewöhnlichen Beife aus. (Repert. of pat. inventions, Juni 1859 S. 476.) —

# : 41. Legicung von Aluminium und Gifen.

Der in England und nuch bei und wohlbefannte Gifenbate

tenmann herr G. B. Rogers führt mit Bezugnahme auf die in neuerer Beit fo viel befprochenen Legirungen von Aluminium (bem in ber Thonerbe enthaltenen Detall) mit anbern Detallen an, bag er fcou in feiner "Metallurgie" auf bie Bichtigfeit bes Aluminiumgehaltes, befonbers für Stahl, bingewiefen habe. Indem man toblenftoffreichen Stabl mit Thonerbe fcmelgt, erbalt man eine fprobe Legirung, welche im Bruche weiß unb körnig ift und bei ber Analyse 64 Broc. Thonerbe (vielmehr bas biefen 64 Brot. entsprechenbe Mluminium) giebt. man 1 Theil bavon mit 8 Theilen Stahl zusammenschmelzt; erlangt man einen Stahl, ber 8 Proc. Thonerbe (vielmehr bas Diefen 8 Proc. entsprechende Aluminium) enthalt und in feinen Gigensch aftenbem besten Bomban - Boot nichts nachgiebt. Anaben zeigt er bie eigenthumliche feinwellige Damascirung. Der nach bem Berfahren bes Gir C. Anowles gefertiate Stabl wirb wegen feiner großen Dichtigkeit. Restigkeit und Barte febr gerühmt. Auch bier ift ein Aluminiumgebalt angunehmen, ba bas Wefentliche babei in bem Bufchlage von Porzellanerbe besteht, die reich an Thonerbe ift. In bem besten Subwales - und Monmouthsbire - Gifen ift burch ben Verfaffer ein ftarfer Gebalt an Aluminium und Silicium nachaewiesen morben, fo besondere in bem Beaufort = und Blaenavoneifen. ning Journal.)

# 42. Erzeugung von Aluminiumlegirungen in England patentirt für E. L. Bengon.

Man macht ein inniges Gemisch von Aupferorph, Rupferornbul ober fein gertheiltem metallischen Rupfer, Thonerbe und '(am besten thierischer) Roble und fest baffelbe in einem Tiegel einer Rarten Glubbite aus. Unter bem Ginfluffe bes bereits als Metall vorhandenen ober aus bem Orph burch bie Roble reducirten Rupfers foll babet aus ber Thonerbe Aluminium rebucirt werben, welches fich mit bem Rupfer zu einer Legirung verbinbet. Das Mengenverbaltnif zwischen Rupferornd und Thonerbe ist je nach ber Zusammensetzung, welche die Legirung besis Ben foll, verschieben; von ber Roble nimmt man etwas mehr, als nach ber Rechnung zur Reduction bes Rupferorybs und ber Thonerbe erforberlich ift. Die Site muß, bamit bas Aluminis um reducirt wird, etwas über ben Schmelzpunkt bes Rupfers gesteigert werben; zulest wird fie noch verstärtt, bamit bie Legirung volltommen zusammenschmilgt. Inbem man ein Gemisch von Thonerbe, Roble und Gifen, ober Gifenoxpb glubt, erhalt

man eine Legirung von Aluminium und Gifen. Dabei ift aber eine ftartere und anhaltenbere Site nothig; auch bat man einen größeren Ueberfchuß an Roble anzuwenden. Die Reduction bes Aluminiums erfolgt leichter, wenn man ein Orob bes Gifens. 3. B. Sammerichlag, als wenn man metallisches Gifen gufett. Dan tann bas Aluminiumtupfer auch mit Deffing, Argentan ober Bint zusammenschmelzen und baburch andere nubliche Legirungen erzeugen. Ebenfo fann man bas Aluminiumeifen mit Stabl jufammenschmelgen ober fofort bei ber Bilbung ber Legis rungen anwenden. Das Aluminiumtupfer fann in Kormen gegoffen und burch Schmieben, Walgen, Preffen zc. weiter verars beitet werben; es ift bem Golbe abnlich, nimmt eine fcone Politur an und halt fich an ber Luft unverandert. Die Legis rung von Aluminium mit Bint und Rupfer bilbet eine Bronge von iconer Karbe und von größerer Barte, ale bie gewöhnliche Bronze. Das Aluminiumeisen ift namentlich nütlich für bie Kabritation von Gufftahl, welchem es bie Eigenschaft erbeilt. eine große Barte und eine glangenbe filberabnliche Bolitur angunehmen. (Rep. of pat. inv. Aug. 1859. S. 130.)

43. Ueber das echte oftindische Woogerz, Gifen und Stahl, welche Hr. J. M. Peath, Gfa., aus Oftindien einführte. Bon Th. Gill.

Da ich neulich von Hrn. Seath mit Eremplaren bieses Erzes, so wie auch mit verschiebenen Artiteln, die aus bem baraus bereiteten Gußtable versertigt worden sind, freundschaftslichft versehen wurde, und zugleich auch einige Notizen über diesen wichtigen Gegenstand exhielt, so beeile ich mich, sie meinen Lesern mitzutheilen.

Das Erz ist ein schwarzes magnetisches Sisenowh, beinahe von der Art des uralten und berühmten Oregrund ober schwedischen Sisenezzes, aus welchem wir unseren besten Sußsstahl bereiten, oder eigentlicher gesprochen, nur mittelst desselben bereichern sollten. Es ist ein Eisenperoxod und Protoxyd, das häusig in Form regelmäßiger Oktaeber vorkommt, und außersordentlich reich an Eisen ist; das keinen anderen Zuschlag zu der in demselben gewöhnlich vorkommenden Rieselerde fordert, als Ralt, um einen Fluß zu bilben, der es in metallischen Zustand zurücksührt. (?)

Die Indier zerschlagen das Erz in grobe Körner, lefen dies selben aus, und schmelzen sie in kleinen Defen, die beinahe wie Ruppelöfen geformt, nur vier Auß hoch sud und mit Holztobs

len geheizt werben. Das Cifen wird zu Joll breiten und einen halben Boll biden Eisenstangen geformt und in vieredige Stüde quer burchgeschmitten, so baß sie biese in ihre trugsörmigen Tiegel bringen können, um sie in benselben auf einmal in Gußtahl zu verwandeln, indem sie in die Tiegel zugleich Holz von der Cassia auriculata eintragen, oder von dem Baume, der das Ratechu liefert, das man in der Medicin als Abstringens braucht, und welches aus Gerbestoff besteht. \*) Die Tiegel werden an ihrer Mündung mit Thon geschlossen und in kleine Desen gebracht, in welchen das zeuer durch Blasebälge aus Ziegensellen, wie sie die Eingebornen gewöhnlich brauchen, angesacht wird, und in welchen sie so lange gelassen werden, die das Eisen gesschmolzen und in Gußstahl verwandelt ist.

Die Stahlmassen haben bie aus früheren Ginfuhren nach unserer Insel befannte Form ber Woohtuchen, mit welchen Sir Thom. Frankland und andere unter ben Auspicien bes feligen Sir Jos. Banks so wiele Bersuche machten. Der Woah wird nur aus einem besondern Erze bereitet, und nicht, wie man biss ber irrig angab, aus Cifenmassen, die man in gang Indien ohne

Unterschied zusammensammelt.

Br. Beath bat eine bebeutenbe Menge biefes Erzes bei uns eingeführt, und ließ es von bem bekannten erfahrnen Detallurgen, Dav. Mufbet, probiren, ber munberschöne Rnopfe aus bem, blog burch zugefesten Ralt aus bemfelben reducirten Gifen verfertigte, und ben großen Reichthum biefes Erzes an biefem Detalle beurfundete. Er ließ es auch von frn. Rich. Phillips' analoftren, ber bie Reinheit beffelben, ben ganglithen Mangel irgend einer Beimischung eines anderen Metalles, bie volltommene Abmefenheit bes Schwefels, Phoephors und Arfenite und anderer Rorper, welche bie Gifenerze gewöhnlich vernnreinigen, in aller Genauigfeit an bemfelben erwies. hat auch Gifen im Großen aus biefem Erze bei uns bereitet und baffelbe auf verschiebene Arten probirt. Gewundene Rlintenläufe hat fr. Fullarb, in Glertenwell, baraus verfertigt, und baburch einen iconen Beweis ber vorzuglichen Gute beffelben geliefert. Man bat ben feinften Drabt baraus gezogen; man bat es auf Balgwerten zu Reifen geftrecht; man bat Rettentaue baraus verfertigt, wo ein malgenformiger Bolgen von & Boll Dide nur von einer Rraft, bie 17 Tonnen und & betrug (bie Tonne

<sup>\*)</sup> Der Baum, ber bas Ratedin liefert, ift nach orn. Dr. Buchanan, jett hamilton, bie Mimosa Catechu, in Judien Keiri genannt.

zu 20 Str.), abgeriffen wurde. Dide Stangen aus bemfalben wurden so lange gebogen, bis fie riffen, und dann einen so fasserigen Bruch gaben, wie das beste und mit Necht berühmte sos genannte Welsheisen. Er hat, mit einem Worte, bie Bortrefflichkeit bieses Eisens auf die mannigfaltigste Weise er-

wiesen.

Endlich hat er bieses Eisen auch in sogenannten Blasenstahl (blister - Steel) umgewandelt, und diesen in Gußstahl durch bie ersten Stahlbrenner unseres Landes schmelzen lassen: Er ließ diesen Stahl in Stangen schmieden, in Platten rollen, ließ Barbiermesser daraus versertigen (beren Güte ich versichern kann, weil ich mich mit denselben barbirte), Federmesser, seine Scheeren (an welchen die Ringe an den Stangen die ausgezeichnete hämmerbarkeit dieses Eisens beurtunden) und eine Menge anderer Artikel, so daß wir in unserem Lande dieses Product einer unserer Colonien statt des schwedischen Stahleisens sleißig verarbeiten, welches bei der häusigen Nachfrage nach demselben nur um sehr hohe Preise noch zu bekommen ist.

fr. heath ließ aus biefem Gifen auch burch bie gewöhne liche Cementation mit holztohle Blafeustahl verfertigen, ber vortrefflich aussiel; eben fo ließ er fogenannten Schare ober Scherenstahl baraus bereiten, und aus biefem eine Menge

verschiedener Artifel, Tifchmeffer u. verfertigen.

Er. Heath ließ ferner ben Woot von Ern. Thompson an ben London Company's Steel-Works zu Chelsea mit Silber legiren Er nahm ein Vierhundertel Silber auf den Woot; allein es zeigte sich, daß letterer nur ein Fünshundertel aufnahm, und daß das Uebrige sich volltommen ausschied, und eine Trennung der inneren Theile in der daraus versertigten Stange erzeugte; das Silber zeigte sich auf den verschiedenen Brüchen in seiner natürlichen weißen Farbe und in seiner blättrigen Form.

Ich habe, auf Verlangen bes herrn Turrell, meines Aupferstechers, ein Stud Wood von hrn. heath bemselben zu Gravirnabeln und Griffeln mitgetheilt, bamit man sich von ber Gute bieses Eisens auch bei biesen feinen Stahlwaaren überzeugen konnte; ich gab ihm auch ein Stud von obiger Silberz

legirung.

Ich habe bas aus Woot verfertigte Febermeffer bereits brei Monate lang täglich gebraucht, und seine Schneibe ift noch so.

gut, wie anfangs.

#### 41. Anwendung bes Wolframs aur Stablbereitung, in England patentirt für Mobert Drland.

Als Material benutt man bas Mineral Wolfram, welches gunachft burch Nochen und Waschen möglichst gereinigt wird, worauf man es, wenn Schwefelties ober Arfenitties babei ift, röftet und bann nochmals mafcht und gulett mit verbunnter Salgfäure behandelt. Das fo gereinigte Mineral wird in einen mit Roble ausgefütterten Tiegel gebracht und biefer in einem Windofen etwa 3 Stunden lang ber anfangenden Weißglubbite ausgefest. Dabei findet eine Reduction bes Minerals ftatt, und man erhalt eine porofe graue Maffe, welche aus metallifchem Wolfram mit Roblenstoffeisen und Roblenstoffmangan besteht. Diefe Maffe, welche ber Batenttrager Bolframmetall nennt, tann

zur Stahlbereitung angewendet werben.

Gine Legirung von Wolfram mit Gifen fann man auch auf bie Beife entstehen laffen, bag man bas gereinigte Bolframmineral bei Sobofenbetriebe ober in einem Cupolofen mit auf-Man nimmt etwa 30 Broc. bes Gifengewichts an Bolframmineral; boch tann biefes Berhaltnig abgeandert werben, inbem, wenn man weniger nimmt, bie Barte bes Probuttes geringer ausfällt. Das Wolfram ift in bemfelben fest mit Gifen verbunden, fodag es durch nachheriges Raffiniren ober Bubbeln nicht wieder entfernt wirb. Die Berbinbung von Gugeifen mit Wolfram wird in gewöhnlicher Manier raffinirt ic. und fodann nach bem gewöhnlichen Verfahren in Cementstahl verwandelt. Die Arpstallisation bes raffinirten Wolframeisens tann burch anhaltendes Sammern in ber Ralte aufgehoben merben.

Indem man Stahl mit Wolframmetall zusammenschmelzt, erhalt berfelbe nach bem Patenttrager eine vorzüglich gute Beschaffenbeit. Die anzuwendende Menge bes Wolframmetalls variirt von 1 bis 25 Proc. vom Gewichte bes Stahls, je nach bem Grabe ber Barte und ber Dichtigkeit, welche man zu erlangen wünscht. Die bei ber Fabritation bes Gufftahle gewöhn= lich angewendeten Tiegel und Defen konnen auch bei ber Darftellung bes Wolframftahls benutt werben, man muß aber 10 bis 20 Minuten vor bem Ausgieffen bes Stahls die Bige bes

Dfens bis zum Beifalüben verftarten.

Biemlich reines Wolframmetall erhalt man burch Behandlung des Wolframeisens ober ber burch Reduction des Wolframminerals gewonnenen Maffe mit Salzfäure ober burch Reduction von Wolframsfäure. (Rep. of pat. inv. Juli 1858, S. 21.)

#### 45. Wolframfinhl.

Die Benutung bes Wolframs zur Stahlfabrifation, worauf fürglich in England ein Patent ertheilt murbe, ruhrt von bem Chemiter &. Roller ber. Die erften Versuche barüber murben in bem Stablwerte Reich = Ramin in Defterreich angestellt. ergaben, bag burch Bufat von Wolfram jum Gufftahl bie Dichtigfeit beffelben erheblich vergrößert wird, bag ber Stahl mit 5 Proc. Wolframgehalt einen gleichmäßigen bellgrauen Bruch befist und daß er fich gut ichweißen lagt. Ferner wird angegeben, bag ber Wolframftahl ben beften gewöhnlichen Stahlforten an Gute überlegen fei und zum Berbrechen eine fast boppelt so große Rraft als biefe erforbere. Berfuche über biefen Stahl feien auch in Berlin und in Gottingen angestellt worben, und in Bochum in Westfalen werbe berfelbe bereits fabricirt. Auch bie Berren F. Röhler und Jatol im Elfag befaffen fich mit ber Erzeugung biefes Stahls, wozu fie bas Wolframmetall aus ben Gruben von St. Leonhard in ben Vogefen verwenden. Der Bolframftabl besteht aus einem Stable, bem im geschmolzenen Buffande mangelhaltiges Wolframerz zugefest wird; bas Mangan = und Gifenoryd bes Bolfram fcheiben fich baburch aus, und es verbinbet fich bas reine Wolfram mit bem Stable. Der Wolframstahl ift ber bartefte Stahl, welcher eriftirt, und ift gaber, ale ber gewöhnliche. Dan verwendet ihn bis jest hauptfächlich zu Wertzeugen. (Arbeitgeber )

# 46. Reber Bolframftahl von F. X. Wurm.

Herr Mayr in Leoben erzeugt Gußtahl in solchen Dimensivnen, Formen von vorzüglicher Qualität, welche früher nur von Hrn. Krupp in Effen geliefert werben konnten, und zwar zu bebeutenb billigeren Preisen. (Das Mayr'sche Gußstahlwert befindet sich zu Kapfenberg in Steiermark.) Krummzapfenwellen für Münzjustirmaschinen und Locomotiven, Radaren der Gisenbahnwaggons, Kesselbleche, Winkelschienen und Stangen in runber, slacher und viereckiger Form von verschiedenem Querschnitt werden durch Hrn. Mayr schon seit mehr als einem Jahre erzeugt.

Was von biefen Artifeln besonders hervorgehoben zu werden verdient, ist bessen unübertroffener Wolframstahl für Werkzeuge, welcher sich durch Feinheit seiner krystallinischen Textur und besondere Hatte auszeichnet, so zwar, daß die seit mehreren Monaten damit gemachten Versuche dargethan haben, daß daraus erzeugte Fraisen zum Schneiben der Zahnrader, Bohrer, Meißel, Durche

schläge, Drehwertzeuge, Metanhobeimeffer ic. gegen ben fonft ale best erkannten Sunbemannstahl bie vierfache Dauer ber Schneids haltigkeit erwiefen haben und baber jedermann zu biefem Behufe

beftens empfohlen werben fonnen.

Der einst so berühmte oftindische Woohstahl, aus welchem seiner Zeit die vorzüglichsten Damascenerklingen angesertigt worden find, verbankt, wie es spätere analytische Untersuchungen zeigten, seine Berühmtheit dem geringen Wolframgehalte, welcher zufällig in einigen indischen Eisenerzen angetroffen wird; nach dem Verfahren des Hrn. Mayr ist es aber ermöglicht, dem Stahle beliebige Mengen vom Wolfram zuzuseben und demselben mehrere, dem Wolframmetall zugehörige Eigenschaften mitzutheilen.

Das Bolframmetall hat nahe bas specifische Gewicht bes Golbes, nämlich 17,6, und biese Dichtigkeit wird in dem damit legirten Gußstahle durch bas veränderte Korn auf der Bruchsfläche und den erhöhten Klang bes Stahles mahrnehmbar.

Bezüglich ber harte fteht bas Wolframmetall ben hartesten Naturkörpern nabe und theilt biefe Eigenschaft auch bem Suß-stahle mit, ohne bei geringerem Zusat als 2 - 5 Broc. beffen

Rabigfeit und Schweißbarteit zu beeintrachtigen.

Die absolute Festigkeit bes Wolframstahls übersteigt nach ben angestellten Bersuchen die aller bisher bekannten Stahlsorten; benn funszehn hinter einander gemachte Bersuche mit der Zerreißmasschine, am t. t. polytechnischen Institute zeigte die höchste 1393 Centner und die niedrigste 1016 Centner, im Durchschnitte gesnommen 1168 & Centner Widerstandsvermögen auf 1 O. 301l Querschnitt; dieser Stahl übertrifft daher die Leistungen aller bisher versuchten Stahlsorten.

Das Wolframerz, aus welchem bas Wolframmetall gewonnen wird, kommt gewöhnlich in Begleitung bes Zinnsteines vor
und hat wahrscheinlich bisber deshalb keine technische Verwenbung gefunden, weil man es nur als ein mineralisches Enrissum
angesehen hat. Reuere Forschungen haben aber ergeben, daß die Technik damit auch eine unabsehbare Reihe von Jahren versorgt
werden kann. Gine der reichsten Fundgruben besitzt die österreichische Monarchie in den Zinngruben von Zinn wald in Böhmen,
wo das Wolframerz seit beinahe einem halben Jahrtausend als
werthlos auf die Halben gestürzt worden ist.

Dem Grn. Manr in Leoben gebührt bas große Berbienft, ber erfte gewefen zu fein, ber biefes neue, bisher unbenutte Detall in ber Gugftablfabritation im Großen in Anwendung brachte,

indem er wolframhaltigen Oufftahl in ben verschiedensten Sattegraben und beliebigen Dimensionen in ben Sandel brachte.

Ċ Ì

ľ

ŗ

×

Der Breis biefes Stahles ftellt fich; ungeachtet feiner bebeutenben Gute, niebriger, als ber bes englifchen Gufftables, wobei vorräglich bie Gleichartigfeit feiner froftallinischen Textur hervorzubeben ift.

Dbige Eigenschaften ber Dichtigkeit, Garte und Reftigkeit bes Wolframmetalles theilen fich auch bem Robeisen mit, welche Legirung fich vorzüglich zu hartwalzen empfiehlt und vielleicht auch in Rurge bie Aufmertsamfeit ber Artillerie behufe ber Erzeugung von gegoffenen Ranonen auf fich ziehen burfte. (Berhanblungen bes Rieberöfterreichischen Gewerbevereins 1859, G. 141.)

#### 47. Bermenbung bes Nidels ju Legirungen.

Das Ridel ift ein weißes hammerbares Detall von 8,8 fpec. Schwere; es ift ftart magnetifch, verliert aber biefe Gigenschaft, wenn es bis 660° F. erhitt wirb. In ben Runften wirb es benutt zur Darftellung filberabnlicher Legirungen, wie a. B. Die gewöhnlichste Legirung besteht aus 2 bes Reufilbers sc. bis '4 Theilen Ridel mit 20 Theilen Aupfer und 16 Theilen Bint; bie befte bagegen aus 5 - 6 Theilen Nidel, 20 Theilen Rupfer und 8-10 Theilen Bint. Diefe Legirungen benutt man ju Pferbegefcbirren, ju Sausgerathen, ju Beichnen- unb matbematischen Inftrumenten, zu Brillenfaffungen und zu anbern Meinen ahnlichen Arbeiten. Das Nickel sendirt fich nicht bei gewöhnlichen Temperaturen, und eine Legirung von Ridel und Gifen wird nicht roften, mit Stahl bagegen macht ber Roft raichere Kortidritte, als bei unlegirtem Stable.

Gine Legirung von 10 Ungen Ridel, 7 Ungen Gifenblech und 10 Ungen Binn ift neuerbinge ale eine Berbefferung beim Berginnen ber Ruchengefäße eingeführt worben. Diefe Legirung leibet teinen Schaben in einer Site, bei welcher bie alte Ber-

ginnung vom Boben ber Pfannen ze. femelgen murbe.

Das Ridel ist außerst unschmelzbar; Schwefel - ober Salzfaure außern tanm eine Wirtung auf baffelbe, bon Calpeterfaure bagegen wird es leicht aufgelöft. Es giebt viele Nidelfalze, aber feins berfelben mirb in ber Debigin angewenbet,

# Legirung von Wolfram und Ridel.

Man tann das reine Wolframmetall zur Kabritation von Argentan benuten, beffen Dehnbarfeit baburch nicht verringert, bessen specifisches Gewicht aber baburth vergrößert wird. Zu biesem Zwede verdindet man das Wolfram zunächst durch Zussammenschmelzen mit Nidel und zwar nimmt man etwa 2 Theile Wolfram auf 3 Theise Nidel. Die Legirung von Nidel und Wolfram wird nachher ebenso, wie es jeht mit dem Nidel allein geschieht, zur Argentansabrikation benutt. (Rep. of pat. iny., Juli 1858, ©. 21.)

# 49. Die Anfertigung einer Legirung von Chrom und Midel, von Parkes.

Diefe Legirung wird burch Bermischen von gleichen Theilen Chromoph und Nickeloryd ober von 2 gleichen Theilen Chromoph und 1 Theile Nickel und nachheriges Reduciren und Zu-

sammenschmelzen in einem Tiegel bergeftellt.

Durch Zusammenschmelzen dieser Legirung mit auberen Metallen sollen bann für verschiedene Zwecke brauchbare Metallemischungen hervorgebracht werden. Derartige weiße Metallemischungen werden hergestellt and 10 Theilen der Legirung von Chrom und Nickel und 90 Theilen Zinn; ober 20 Theilen der sogenannten Legirung und 80 Theilen Eisen; ober 20 Theilen berselben Legirung mit 60 Theilen Rupfer und 20 Th. Zink. (London Journal, April 1852, S. 284.)

# 50. Künftliches Meteoreifen.

Man weiß, daß das Meteoreisen, welches aus Eisen mit 2—10 Proc. Ridel und außerdem etwas Robalt und zuweilen Chrom besteht, orphirenben Einstüssen sehr gut widersteht und große Dehnbarteit besit. Künftlich bargestelltes Eisen berselben Zusammensehung besit nahezu dieselben Eigenschaften, ist namlich härter und zäher als reines Eisen und weniger der Orphation unterworfen. Ein Gemisch von 98 Theilen Eisen und 2 Th. Ridel besit alle Eigenschaften des Meteoreisens, und ein solches Gemisch wurde kürzlich der englischen Regierung als Material zu Kanonen vorgeschlagen welcher Vorschlag angeblich der nähern Prüfung unterliegt. (Le Technologiste, Juni 1856, S. 460.)

Mit Rudficht auf bie Zähigkeit bes Meteoreisens hat Fairbairn (Phil. Magaz. XV, Nr. 102, S. 486) Bersuche angestellt, Robeisen mit Nidel zu legiren, indem er von der Ansicht ausging, daß baburch das Robeisen eine größere Widersstandsfähigkeit bekommen murbe. Der Erfolg hat jedoch biese

Muthmagung nicht bestätigt.

Der Verf. schmolz Gußeisen (Blaenavon Rr. 3) mit 23 Broc. unreinem Rickl und in anderen Bensuchen mit ebenso viel reinem Rickl zusammen, und es ergab sich, daß die Ausbiegung der Stäbe bei bestimmter Belastung stärker war, als die von dem Gußeisen allein. In der ersten Versuchsreihe stellte sich eine um 22—26 Broc., in der zweiten eine um 17 Proc. geringere

Reftigfeit beraus.

Calvert bemerkt hierzu, daß Kohleneisen leicht spröber werbe durch andere Metalle so gut, wie durch Phosphor, Schwestel u. s. w., daß aber daraus kein gultiger Schluß gezogen werz den könne auf das Berhalten des nidelhaltigen Eisens, wenn man Schmiedeeisen dazu anwende. Dies stimme auch viel beffer mit dem Vergleiche mit Meteoreisen überein, welches ja bekanntlich im Kohlengehalte nicht dem Robeisen, sondern dem Stadeeisen zu paralleitstren sei. (Journ. f. prakt. Chemie.)

# 51. Ueber Weißtupfer, gewöhnlich Reufilber genannt.

Der herr Professor D. E. Erbmann in Leipzig giebt (siehe beffen Journal für technische und ökonomische Chemie. Jahrgang. 1828 l. Heft 1, S. 32 u. f.) folgende Belebenugen barüber:

Unter der allgemeinen Bezeichnung: Weißtupfer, werben befanntlich seit langerer Zeit mehrere weiße Metallegirnugen begriffen, die hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensehung nichts weiter mit einander gemein haben, als daß ihr hauptbe-

standtheil Aupfer ift.

Namentlich bezeichnete man früherhin die silberweiße und sprobe Legirung von Aupfer und Arfenik mit dem Namen Weißkupfer oder Weißtomback, und ebenso nannte man die dis
vor wenigen Jahren nur im Hennebergischen, in Suhl, zu Geswehrgarnituren, Sporen u. s. w. verarbeitete weiße Legirung, welche aus Aupfer, Nickel und Jinn besteht. Es ist dies die selbe Composition, welche in China unter dem Namen Packsong bekannt ist und welche jeht auch an mehreren Orten Deutschlands im Großen dargestellt wird und unter mancherlei Namen, als Neussilber, Argentan, Kunstsliber u. s. w. in den Handel gekommen ist.

Es möge mir erlandt sein, unter dieser allgemeinen Bezeichnung auch noch einer dritten, dis jest in technischer hinsicht noch gar nicht beachteten, und so gut als neuen silberweißen und behnbaren Legirung Erwähnung zu thun, welche vielleicht in nicht minderem Grade Beachtung verdienen dürfte, als die

eben erwähnte Nickellegirung, ich meine biejenige, wolche bas

Rupfer in Berbindung mit Mangan verbindet.

Um aber Verwechselungen aller bieser so sehr verschiedenen Legirungen mit einander tünstighin zu vermeiden, durste es wohl am besten sein, nur die Arseniklegirung mit dem Namen Weißelupfer zu bezeichnen, oder, um diesen Namen ganz zu vermeiden, sie Arseniklupfer, die Nickellegirung aber 1) nach Refersteins Borschlage, Nickelkupfer zu nennen. Für die sogleich näher zu betrachtende britte und manganhaltige weiße Legirung dürster der Name Mangankaltige weiße

#### Mangantupfer.

Bergmann giebt an, baß Aupfer mit Mangan zusammengeschmolzen ein rothlichweißes, sehr ftrechares Metallgemisch liefert, welches, ber Luft ausgesett, erft nach längerer Zeit grun anläuft.

Diese Bemerkung erschien mir sehr wichtig, als ich mich vor einigen Jahren mit der Darstellung des Nickelweißkupfers im Großen beschäftigte, indem mir hiernach das Mangan die Stelle des Nickels bei Bereitung jener Metallcomposition vertreten zu können schien, desse Scheidung aus den Erzen, auch in ihrer möglichsten Bereinfachung, ein immer ziemlich umständlicher Prozes ist. Durfte ich auch nicht hoffen, durch Anwendung von Mangan allein, dem Kupfer den nöthigen Grad von Weiße und Luftbeständigkeit zu geben, so glaubte ich boch wenigstens das Kupfer dadurch so weit färben zu können, daß ich nachher weniger Nickel brauchen wurde, um ein schönes Weißkupfer zu erhalten, als sonst hierzu nöthig ist.

Bergmann wendete bet seinen Versuchen metallisches Mangan an und legirte das Kupfer mit diesem. Mehrere Verssuche, Manganoryd mittelst Kohle zum König zu reductren, misslangen mir jedoch, da ich den zur Reduction nöthigen Sitgrad im Großen nicht hervordringen konnte, und so mußte ich die Hoffnung ausgeben, auf directem Wege, durch Zusammenschmelzzen von Kupfer und Mangan sene weiße Legirung hervorzus

bringen.

Ich versuchte nunmehr Aupfer burch langeres und wieders holtes Schmelzen mit feingepülvertem Manganoryd und Rohle weiß zu farben; allein auch diese Versuche gaben aufangs kein befriedigendes Resultat, benn selbst nachbem ich das Schmelzen sechs bis acht Mal, mit immer neuen Gemengen von Mangansoryd und Rohle, wiederholt hatte, zeigte fich, das das Aupfer

nur eine äußerst geringe Menge Mangan aufgenommen hatte. Indessen war boch auch diese geringe Menge, die ich quantitativ zu bestimmen verabsäumet habe, hinreichend, um das Aupfer schon bedeutend in seinen Sigenschaften zu verändern; es war durch die Aufnahme derselben lichter geworden; es war ferner in der Glühhige nicht mehr vollkommen behnbar, und endlich, wenn man es nach dem Schmelzen unter einer Kohlendecke langsam hatte erkalten laffen, so zeigte es eine nehartig krystallistite Oberstäche, welche das unter gleichen Umständen erkaltete reine Kupfer durchaus nicht zeigt.

Burbe ftatt bes auf die gewöhnliche Art aus bem schwefelssauem Salze erhaltenen Manganorphes bas natürliche und unzeine, namentlich eisenhaltige Manganhpperorph (Ileselber Grausbraunsteinerz) angewendet, so zeigten sich ganz dieselben Resultate, wobei ich als besonders bemerkenswerth hervorhebe, daß das Rupfer entweder gar tein Eisen, oder wenigstens nur eine unbedeutende Spur desselben aufgenommen hatte, eine Folge der äußerst geringen Verwandtschaft zwischen beiden Metallen, welche mich bewog, in den meisten spätern Schmelz - Versuchen Braunstein

ftatt bes gereinigten Manganorybes anzuwenden.

Bei allen vorigen Berfuchen hatte ich teinen Glasfluß angewendet, fondern bas Rupfer murbe auf ben Boben bes Tiegels gelegt und mit bem feingepulverten Gemenge von Manganorph und Roble bebectt, ober biefes querft in ben Tiegel gebracht und bas Rupfer obenauf gelegt, fo bag es geschmolzen burch bas Gemenge auf ben Boden binabfliegen tonnte. Durch Auwendung eines ans Pottafche und Sand gebilbeten Glasfluffes boffte ich anfangs Bortheile in erlangen, indem ich glaubte, bag er bie Bereinigung ber fleinen, in bem pulverigen Gemenge verftreuten und noch ungeschmolzenen Mangantheilchen unter fich und mit bem Rupfer begunftigen werbe, allein ich erreichte auch fo meinen 2wed nicht. Das Rupfer nahm auf diese Weise nicht mehr, ja eber weniger Mangan auf, als ohne ben Glasfluß geschehen fein murbe; das meifte Manganoryb bagegen fcmolz mit ber Schlade jufammen und ging fo verloren, mabrent es nach bem fruberen Berfahren wenigstens immer wieber aufe Neue benutt werben fonnte, und endlich tritt der Uebelstand ein, daß die manganbaltige Schlace außerorbentlich leicht bie Tiegel augreift und durchbobrt.

Wandte ich bei biefer Schladenschmelzung natürlichen eisenbaltigen Braunstein an, fo enthielt bas am Boben bes Tiegels nach ber Schmelzung gefundene manganhaltige Kupfer an seiner obern Seile immer einen kleinen, eisengrauen, außerst harten und spröben König von mangan- und filiciumhaltigem Eisen eingeschlossen, welcher sich aus dem Braunstein reducirt hatte, ohne sich mit dem Aupfer vereinigen zu können.\*) Ganz dasselbe Refultat gab eine Schnelzung von Aupserord mit Braunstein, Roble und einem Flusse, und auch in diesem Falle nahm das

reducirte Rupfer nur außerft wenig Mangan auf.

- Alle biefe Berfuche wurden in einem fleinen, nach Art ber Gladofen erbauten Mammenofen angestellt, wie man fich berfelben auf ben Blaufarbenwerten als Brobirofen bedient, und ben ich auch zu metallurgischen Proben fehr bequem fand. Berfuchte ich bagegen bie Schmelzung bes Rupfers mit Braunftein und einem Glasfluffe bor bem Geblafe, fo fiel bas Refultat aant anders aus: ich erhielt nämlich in biefem Kalle eine gleichformige grauweiße und fprobe Metallmischung, bie an ber Luft fehr leicht roftete und aus Anpfer, Mangan und einer bebeutenben Menge Gifen bestand, welches lettere alfo bei einer rafchen und heftigen Einwirfung bes Feuers mit bem Rupfer in Berbindung einzugehen vermag, mas es bei einem geringeren und langsamer einwirfenben Feuergrabe burchaus nicht thut. aber wirklich nur bas Gifen, nicht eine größere aufgenommene Menge Mangan, die Sprobigfeit und grane Karbe ber Legirung bebingte, zeigte ein Gegenversuch mit reinem Manganorybe, welder eine rothliche behnbare Legirung gab; gang gleich ber burch mehrmaliges Schmelzen von Rupfer mit reinem ober unreinem Manganorybe im Klammenofen erhaltenen.

Schon im Begriffe, die weitere Fortsetung meiner Versuche zu Darstellung eines hinlänglich weißen Mangankupfers aufzugeben, erhielt ich (im Sommer 1826) Nachricht von der damals noch nicht eröffneten Metallwaarenfabrit der Hrn. Zernede und Comp. zu Berlin, die sich mit Versertigung von Weißkupferwaaren beschäftigten und dabei, dem Vernehmen nach, Vraunstein anwenden sollten. Sin Theelössel aus ihrer Fabrit glich, dem Ansehen nach, vollkommen dem Nicklweißkupfer, und vershielt sich an der Luft diesem fast gleich, nur lief er etwas früher als jenes mit brauner Farbe an. Um die Bestandtheile desselben

<sup>\*)</sup> hierbei mache ich auf diese Legirung von Cifen, Mangan und Silicium recht dringend aufmerkam, da sie sich ihrer ungemeinen harte wegen gewiß zu manchen technischen Zweden eignen wurde; ich habe sie so hart gefehen, daß sie Glas ritte. Am leichtesten durfte sie durch Schmelzen von getörntem Gußeisen mit Braunstein, Kohle und einer Schlade erhalten werben.

tennen zu Ternen, lofte ich einen Theil bavon in Salpeterfilure anf. 218 bie blaugrune Auflofung mit Ammoniatfluffigfeit im Ueberschuffe behandelt murbe, nahm fie bie schönblaue Farbe einer ammoniatatifden Rupferauftofung an, und es blieb eine braune Substang unaufgeloft, welche fich als fast reines, nur mit einer Spur von Gifen verbunbenes Manganoryd zu erfennen gab. bas gesammelt und getrochnet wurde. Die von bem Unaufgegetoften abfiltrirte blane Gluffigfeit murbe mit Salpeterfaure fauer gemacht und bann ein Strom von Schwefelmafferftoffgas bindurchgeleitet. Rachbem biefes tein Schwefeltupfer mehr nieberichlug, zeigte fich bie Rluffigfeit volltommen farblos und blieb auch fo, als fie bis zu einem gemiffen Gtabe verdunftet mar; von neuem bingubrachte Ammoniaffluffigfeit bewirfte feine blane Färbung berfelben, wodurch benn die völlige Abwefenheit von Rickel in ber Legirung bewiesen mar. Mit toblenfauren Altalien behandelt, gab bagegen bie von Rupfer und Manganoryd befreiete Auflösung einen Riederschlag von tohlenfaurem Bint ornb.

Die gesammelten Ornde zeigten, auf ihren Metallgehalt berechnet, folgende Mengen ber aufgefundenen Metalle in 100

Theilen ber Legirung an:

Rupfer . . 57,1 Mangan . 19,7 3int 23,2 100,0.

Die Möglichkeit, ein vollkommen weißes und behnbares Metallgemisch aus Rupfer und Mangan zu erhalten, mar alfo erwiesen; bie Art aber baffelbe barguftellen, hielten bie Borren 3. und Comp. fo geheim, bag fie nicht einmal bie Anwesenheit von Mangan in ihrer Legirung zugestehen wollten. 'Bufallig machte ich bei fortgefesten Berfuchen bie Bemerkung, bag einige fleine Rupferkörner, die von einer großen Menge mit Roble gemengtem Braunfteinpulver umgeben, eine Racht im Fluffe geftanden hatten, volltommen filberweiß, geworben waren und dabei bie fconfte Dehnbarteit zeigten. Gine oberflächliche Untersuchung zeigte barin einen bedeutenben Mangangehalt und bagegen taum eine Spur von Gifen.

In allen meinen früheren, obwohl übrigens äußerst mannigfaltig abgeanberten Berfuchen, hatte ich bas Enpfer ftete in größeren Maffen mit bem manganhaltigen Orpbe zusammengebracht; jest fchien es mir flar zu werben, bag es barauf antomme, bas Rupfer mit möglichst vergrößerter Oberfläche ber Einwirfung bes glübenben, mit Rohle gemengten Manganorybes auszuseben, um die größtmöglichste Menge von Mangan mit bemfelben zu verbinden, und diese Vermuthung hat sich mir voll-

tommen bestätigt.

Die einzige Methobe, burch beren Anwendung es mir endslich gelang, ein vollfommen weißes Mangankupfer darzustellen, besteht, wie wir fogleich sehen werden, barin, das Aupfer an möglichst vielen Punkten mit dem umgebenden Manganoryd - Kohleuges weuge in Berührung zu bringen, wodurch es den schmelzenden Kupfertheilen möglich wird, die sie berührenden, sehr kleinen, res ducirten Mangantheilchen sogleich nach ihrer. Bildung in sich aufzunehmen, da diese, vermöge ihrer Strengstüssigigkeit, sich ohne diesen Handgriff nie unter sich und dann mit dem Kupfer zu

vereinigen im Stande finb.

Um jene Bebingung bei in etwas größerem Magstabe ausgeführten Arbeiten zu erreichen, menge man möglichft fein geforntes Anpfer mit bem Doppelten feines Gewichts feingepulvertem und ausgeglühetem Braunftein ber mit 10 Roblenstaub auf bas feinste zusammengerieben worben ift. Diefes Gemenge brude man, ohne weiteren Bufchlug, febr fest in große Tiegel ober feuerfeste Thontopfe ein, fo daß, wenn bas Gemenge in die Site gebracht wird, Die Rupfertorner burchaus nicht gufammenzufliegen vermögen, fondern jedes an feiner Stelle verharren muß. Um bas Busammenfliegen berfelben zu verhindern, ift auch bas porberiae Ausglüben bes Braunfteins unumgänglich nothig, weil ohne biefe Vorgrbeit die Menge ber in ber Site entweichenben Gasarten fo groß ift, bag im Tiegel Soblungen entfteben, welche ben einzelnen Rupferkornern Gelegenheit zum Bufammenfliegen Die Tiegel werben nun verschloffen und nur eine fleine Deffnung zum Entweichen ber fich bilbenben Gasarten gelaffen, worauf man fie bem Reuer eines Glasofens übergiebt; bier erwarmt man fie anfangs fo langfam als möglich, bann aber verftartt man bas Reuer und überläßt fie endlich einer zwölfstundigen Ginwirfung ber ftarfften Site.

Satte man die Tiegel beim Einseten gehörig vorgerichtet, so findet man beim Eröffnen berfelben, nach der angegebenen Zeit, noch alle Körner an ihrem vorigen Plate, aber mit durchs aus veränderten Eigenschaften wieder; denn sie zeigen schon nach dieser ersten Procedur eine schöne röthlichweiße Farbe, die man zur volltommenen Silberweiße erheben kann, indem man die Körner mittelst eines Siebes von ihrer Umgebung trenut und

fie bann aufs Rene wie bas erfte Mal behandelt, mobei man fich auch bes fcon einmal gebrauchten Braunsteins, bem man nur neuen Roblenftaub zuzuseten braucht, bebienen tann. Das fo erhaltene Mangantupfer zeigt fich in ber Glubbige burchaus fprobe, bagegen es nach bem Ertalten bie volltommenfte Debnbarteit und dabei eine Weichheit befitt, die ber bes reinften Rupfere nicht nachgiebt: Gigenschaften, Die es gur Berarbeitung gang vorzüglich geschickt machen murben, wenn bie Legirung ber Orne bation mehr zu wiberfteben vermöchte. Dies ift aber fo wenig ber Kall, daß ein blantpolirtes Stud bavon eine Racht binburch ber freien Luft ausgesett, icon Glang und Weiße verliert, und und fich mit einem braunen Orybhautchen übergieht. Es ift beffbalb nothwendig, ibr ein brittes Metall zuzuseben, welches bamit eine bichtere und bem Anlaufen weniger ausgesette Legirung bilbet; ein folches ift bas Bint, welches auch ber febr leicht ornbirbaren Legirung von Rupfer und Ridel größere Dichtigkeit und Barte und bamit auch größere Luftbestandigfeit zu geben vermag. 1 Theil biefes Metalles auf 4 Theile Mangantupfer giebt biesem in hohem Grabe bie Gigenschaft, ber Ornbation zu wiberfteben, und in noch boberem Grabe erhalt fie biefe burch Rusat von etwas Ridel, obwohl sie barin immer bem Nidelweißtupfer etwas nachfteht, wogegen fle biefe Legirung binfichtlich ber Dehnbarteit weit übertrifft.

Wir knupfen an bas Vorstehende einige Bemerkungen über:

# Midelfupfer. \*)

Das hauptsächlichste hinderniß der allgemeinen Einführung dieser Legirung ift bisher die Schwierigkeit feiner Berarbeitung zu Blech und Drath gewesen, sowie von der andern Seite eine ungegründete Furcht des Publikums vor dem für nachtheilig geshaltenen Gebrauche berfelben zu Speisegeschirren.

Mehreren Arbeitern hat bas Gießen von guten Nidelkupfers platten nicht gelingen wollen, und ber Guß gelingt auch in ber That nur zwifchen Steinplatten fo gut, bag aus ben Platten ein

<sup>\*)</sup> Aussührliche Nachricht über diese höchst beachtungswerthe Legirung sindet man in einer Abhandlung Referstein's "Ueber Beigkupfer." Schweigg. Jahrb. d. Chemie und Phys. R. R. Bb. 9. 17. und in einer kleinen Schrift des herausgebers "lieber das Rickel, seine Gewinsnung im Großen und technische Benutung, vorzüglich zu Beißkupfer (Argentan, Reusilber). Leipzig, 1827 bei E. Klein." Einzelne gehaltreiche Bemerkungen über dasselbe macht Schweigger an mehreren Stellen seines Jahrbnches, namentlich Bd. 12. S. 95.

schieferfreies Blech geliefert werben kann; boch möchte die Stelle von solchen wohl im Aleinen auch durch einen guten Formsand ersett werden können. Die Vorsichtsmaßregeln, welche beim Verwalzen des Metalles angewendet werden unuffen, wird man aus der sogleich im Auszuge folgenden Abhandlung kennen lernen. Schwieriger noch als seine Bleche sind aber seine Dratte von Rickelkupfer zu bereiten; am leichtesten gelingt ihre Darstellung so, daß man das Metall zu Blech walzt, aus den Blechen dann schmale Streifen schneidet, und diese einige Male durch den Drahtzug gehen läßt, um ihnen die verlangte cylindrische Form zu geben.

Folgendes ist der gebrängte Auszug einer Heinen Abhands lung über unsern Gegenstand \*) vom hrn. v. Gereborff, Besitzer einer Pactfong-Fabrit in Wien, die ich mit einigen

Bemerfungen zu begleiten mir erlauben werbe.

Das Berfahren bes orn. Berf. zu Darstellung bes Nicklefupfers (Packfong) besteht barin, Nickel in nußgroßen Stücken mit gerkleinertem Zink und Rupfer zu mengen und bann unter einer Bebedung von Kohlenstaub, im Windofen oder vor dem Geblase, unter beständigem Umrühren, zusammenzuschmelzen. Je langer bas Packfong im Schmelzen erhalten wird und je flüfsiger es ist, besto besser lätt es sich bearbeiten. Aus der Berstüchtigung von 5 — 6 Theilen Zink braucht man sich nichts zu machen.

»Die Verhältniffe ber Bestandtheile bes Packfong richten sich nach bem verschiebenen Gebrauche, ben man bavon machen will.«

Bein bem Anlaufen nicht unterworfenes und baher zu Löffeln und ähnlichen Geräthen anwendbares Packfong erhalt man aus:

<sup>\*)</sup> Ileber das Badfong. Poggendorff's Annalen d. Ph. und Ch. 8. Bb. 203.

Nicel 25 Kupfer 50 Link 24

Ein bem nicht weißgesottenen 12löthigen Silber ähnliches, zu Meffere und Gabelheften, Lichtscheeren u. f. w. brauchbares Backsong erhält man aus:

Nicel 22 Kupfer 55 Zink 23

Ein zum Bermaken am besten geeignetes Bacfong liefert eine Mischung aus:

Midel 20 möglichst reines Kupfer 60 — Rint 20

Bu Gugmaaren bient am besten eine Mischung aus:

Nicel 20 Kupfer 60 Zink 20 Blei 3

ober auch:

Rupfer 54 Zinf 25 Blei 3

»Ein Bufat von 2 bis 2,5 Proc. Eifen ober Stahl macht

bas Pacffong weißer, aber harter und fprober.«

»Bei bem Walzen und Hämmern bes Packfong sind folgende Regeln zu beachten. Es muß, weil das Packfong nach seiner Bereitung ein krystallinisches Gefüge hat, sehr behutsam geschehen. Nach jeder leberhämmerung und nach je dem Durchsgang durch das Walzwerk muß es kirschbraun geglüht wersen") und vollkommen wieder erkalten, bis es von Neuem gehämmert oder gewalzt wird. Ist das krystallinische Gesüge bes Packsongs zerstört, so läßt es sich fast wie Messing bearbeisten. Die Spannung, welche die Bleche hie und da beim Walzen erhalten haben, muß benselben durch einige Hammerschläge bes nommen werden; geschieht dies nicht, so reißen die Bleche da,

<sup>\*)</sup> Das Glüben barf aber nicht zu lange fortgesetzt werben, weil sich leicht eine zu starte Lage Glübsvan ausest, deren Entfernung durch Sauren beschwerlich ist und welche gleichwohl bas Blech verberben wurde, wenn man es mit diesem Ueberzuge von nenem zwischen die Walzen bringen wollte, indem er sich dann tief in das Metall bineinprest.

wo fie gespannt sind, sobald fie zwischen bie Walzen tommen. Eine Behandlung bes Padfong mit bem großen hammer vor bem Walzen, hatte guten Erfolg.«

»Die Silberarbeiter behandeln bas verarbeitete Packfong mit Bimsstein wie bas Silber; sie sieben es weiß, machen aber aus dem Versahren ein Geheimniß. ) Sehr verdünnte Schwefelsaure (14 Th. concentrirte Saure und 100 Th. Wasser) heiß angewandt, reinigt die Oberstäche auch, wenn man sie hernach mit gepülvertem Bimsstein und einer Bürste abreibt. Beim Einsschwelzen von Abschnitzel, Feile u. s. w. wird auf 1 Pfund Packfong 1 Loth Zink zugesetzt.«

Ich zweiste nicht, baß bie Anwendung der im Borftebenden gegebenen Regeln, jeden Metallarbeiter, besonders biejenigen, welche in Deffing zu arbeiten gewohnt find, in ben Stand feten

wird, bas Nicelfupfer verarbeiten zu tonnen.

Was ben zweiten Punkt betrifft, ben ich oben erwähnte, nämlich ben Einfluß bes Gebrauches ber Nickelkupfergerathe auf bie Gefundheit, so ist die Gefahr vor Vergiftung burch baffelbe gewiß weit geringer als beim Gebrauche von Kupfergeschirren, ba bas Packfong weit weniger in Essighure auslöslich ist als Kupfer. Man fürchtet aber auch weit weniger bieses, als vielmehr einen geringen Arsenikgehalt bes Nickelkupfers, ben es unleugbar in den meisten Källen enthält, \*\*) obwohl einen weit

<sup>\*)</sup> Dieses Beißieben hat jedoch mit dem Beißieden des Silbers nichts gemein; dieses besteht bekanntlich darin, daß man das verarbeitete Silber in einer sauren Flüsseitet siedet, welche das Kupser von der Obersläche auslüst, das Silber aber zurückläßt; behandelt man das Nickelsusser aber gleiche Beise, so wird es auf der Obersläche roth, indem es sich gleichmäßig auslöst, worauf dann-das in der Legirung enthaltene Jink das Kupser wieder aus der Flüssigkeit, auf die Obersläche der Legirung niederschlägt, während das Nickel ausgelöst bleibt. Das Beissischen des Nickelkuhrers ist eine wahre Verfilberung auf nassem Wege, wovon man sich leicht durch Anwendung eintzer Reagentien auf die Auslösung der abgeschabten weißen Obersläche überzeugen kann; die Silberarbeiter bewirken sie durch Anwendung einer Auslösung von salbetersaurem Silber, unter gewissen wir nicht näher bekannten handgriffen. Uebrigens hat dieses Ansstehen die üble Folge, daß, nachdem sich das Silber von der Obersläche verversliberten Arbeiten abgenutzt hat, was sehr bald geschieht, das darunter liegende Metall mit einer sehr unangenehmen bräunlichen Farbe zum Vorscheine sommt; es ift dieses Verfahren deshalb nur da zu gestatten, wo die Arbeit es durchaus ersordert, z. B. bei gepräzten Gegenständen u. s. welche mattweiß erscheinen sollen.

<sup>\*\*)</sup> Auch bas Argentan aus der Fabrit des frn. Dr. Geitner ift nicht frei babon; wenn baber fr. Sochheim, Besiger der Argentanwaa-

geringeren als bas gewöhnlich zu ben Speifegefchirren verarbeitete Binn, bei beren so baufigem Gebrauche unfere Borfabren gefund blieben und alt wurden.

Nichts tann wohl besser eine solche Furcht verbannen, als folgende Analyse bes zum Wiener Packfong (bas sich burch seine Schönheit ganz vorzüglich auszeichnet) verwendeten Nickels vom Ritter v. Holger.\*) Das analysirte und von Hrn. v. Gerseborff behufs ber Packfongfabrikation barzestellte Nickel, ist von körnigem Gefüge, ähnlich bem Speiskobalte; vom Magnete wirdes stark gezogen, und es trägt Spuren von unvollkommener Schmelzung an sich. Es besteht aus:

Das bem Grn. v. S. übergebene Padfong bestand nach Gr. v. G. Angabe aus:

Rupfer . . 23 Nicel . . . 1 Bint . . . 3

Dies, verglichen mit ber Analyse bes Nickels, giebt folgenbe Busammensemmg bes Nackfong:

Rupfer . . 61,32 Nicel . . . 20,57 3inf . . . 16,66 Eifen . . . 00,6? Arfenif . . . 00,26 Kobalt . . 00,05

Hundert Theile von diesem Packsong verloren in destillirtem Essig nach 18 Tagen 0,77, hundert Theile 13lothiges Probesilber unter benselben Bebingungen 0,07 und die erhaltene

\*) Baumgartner und Ettinghaufen, Zeitichrift fur Phyf. und Mathemat. 3. Br., Seft 1, S. 19.

renfabrik zu Leipzig, in seinen Ankundigungen das von ihm verarbeitete Geitner'sche Argentau als "arsenikfreies" und "achtes" dem "nachgemacheten" und also unächten Rickelkupfer aus andern Fabriken entgegengesetzt, obwohl alle Arten aus gleichen Bestandheilen bestehen, so ist dies eine Charlatanerie, die der hochst achtungswurdige Dr. Geitner, dem allerdings die Ehre gebührt, die erste Rickelkupfersabrik begründet zu haben, gewiß migbilligt.

Auflosung zeigte bei ber Prufung mit Ammoniaktupfer tein Arfenit; Beweis genug, wie gering bie Menge beffelben in ber

Auflöfung fein mußte.

Fabrifanten von Nidelfupfer und Chemifer, welche sich reisnes Nickel in größerer Menge barzustellen wunschen, mache ich foließlich auf die vorzüglich nidelhaltige Kobaltspeise aufmertsfam, welche auf bem Blaufarbenwerte zu Schwarzeufels gewonsnen wird.

# 52. Legirungen für Rupfermungen.

In Norbamerita find jest Versuche angestellt worden, um statt der Scheidemunzen aus reinem Kupfer, Legirungen desselben mit Rickel anzuwenden, die sich durch geringeres Gewicht, besseres Aussehen und größeren Widerstand gegen Abnuhung auszeichnen. Bekannt ist, daß in Frankreich eine Legirung von 95 Proc. Aupfer, 4 Proc. Zinn und 1 Proc. Zink zu den Münzen von 10 und 5 Centimen angewendet wird und sich gut bewährt hat. In England ist davon die Rede gewesen, eine Legirung mit Aluminium anzuwenden, welche sich bekanntlich durch eine sehr große Festigkeit und schones Aussehen auszeichenet. (Mining Journal vom 16. Febr. 1859.)

# 53. Argantan oder Neufilber.

Man nimmt Aupfer 401 Th., Ridel 311 Th., Zint 251 Th., Eifen 21 Th.

54. Mittel zur fichern Unterscheidung des Reufilbers oder anderer filberähnlicher Legirung vom ächten Silber, so wie der unechten von der echten Bergoldung und Berfilberung der Metalle. Vom Münzwardein Fr. Rößler in Frankfurt a. M.

Rößler theilt fur ben bezeichneten 3med nachstehenbe Berfahrungsarten mit, bie er bereits feit Jahren anwendet und

als erprobt empfehlen fann.

Das Princip grundet sich auf die Bildung von Chlorsilber bei filberbaltigen ober versilberten Metallen mittelft Salpeters und Salzsäure, ferner auf die Auslösbarkeit der un echten Bersgoldung bei Anwendung von reiner Salpetersäure. Die Operation geschieht auf einem guten Prodirsteine mittelst zweier Säuren, wovon die eine reine salzsäurefreie Salpetersäure, die andere reine Salzsäure ift, und bildet der Stein und die beiden Säuresläschen nebst einem Stücken Löschpapier den ganzen

zur Probe nöthigen Apparat. Den Probirstein wähle man von gehöriger harte und versehe die wohl verpfropften Gläschen mit einem spikigen Glasstäbchen; auch findet man folche hierzu geseignete Gläschen unter dem Namen Goldprobirgläschen im

Sandel vor.

Um einen Gegenstand auf Silber ober auf beffen Gegenwart zu untersuchen, hat man zunächst auf bem Probirsteine bamit einen fraftigen, etwa eine Linie breiten Strich zu machen, bei Berfilberungen jedoch ben Gegenstand wiederholt auf bem Steine abzureiben, fo bag man eine gehörige Menge bes Ueberzuges auf einem fleinen Raume vereinigt. Den Strich bebede man mit einem Tropfen Salpeterfaure, worauf er fogleich verschwinbet; fügt man ber benetten Stelle ein Tropfchen Salgfaure au. fo erscheint eine milchige, fasartige garbung, wenn bas geftrichene Metall filberhaltig ober verfilbert mar, und wird biefe Rarbung burch bas gebilbete Chlorfilber erzeugt. Diefelbe ift. felbit bei einem Gebalt von zweilothig und noch bei einem geringeren Behalt erteunbar, und ift babei ale außerftes Rennzeichen ber auf ber Oberflache entstehenbe ölartige Schimmer bezeichnenb. melder bei feinem anberen Metalle zu bemerten ift. Ien, auf biefe Beife behandelten Detallftrichen binterläßt nur Blei eine grauliche Karbung, bie aber vollfommen von ber bes Chlorfilbers zu unterscheiben ift; vor Allem mangelt es berfelben. wie bei allen anberen Metallen, an bem vorerwähnten ölartigen Schimmer auf ber benetten Klache.

Die Prüfung auf echte Vergolbung erforbert in gleicher Beise, wie bei ber Versilberung, eine Anzahl Striche, von bem zu untersuchenden Gegenstande, welche man dann nur mit einem Tropfen reiner Salpetersäure zu bededen hat. War die Verzgoldung echt, so bemerkt man mit bloßem Auge, und noch besser mit einer Loupe, die zurückgebliebenen Golbstriche, zuweilne auch herumschwimmende Goldslitterchen; bei jeder unechten Verzgoldung werden die Striche jedesmal spurlos verschwinden. Auf dieselbe Weise läßt sich in jedem Metalle das Vorhandensein von Gold die zu einem Gehalt von 2 — 3 Karat erkennen, wenn man den Strich mit reiner Salpetersäure beneht.

Der Verf. fügt biesem Verfahren noch folgende Bemerkungen binzu: Man halte sich zur Sicherheit und zur Vergleichung versichiebene Stückhen Metall bereit, beren Legirung man genau kennt, um burch Uebung mit ben bierbei vorkommenben Erscheinungen

von Salzfäure über beffen Oberfläche fich verbreite, was zu Irrthumern Bernulaffung geben tonnte. Man wird ben Stein beghalb öfter abwaschen, nachbem man mit verbunnter Salpeterfaure die Striche entfernt bat. Auch muß ber Stein zuweilen nach längerem Gebrauche mit Lindentoble abgeschliffen und mit Enblich ift bafür zu forgen, einer Mandel abgerieben werben. bag bie anzuwendenden Sauren burch ben Gebrauch nicht vermifcht ober verunreinigt werben, befonbers muß bie Salpeter= faure ftets volltommen frei von Salzfaure fein. (Gewerbbl. fur bas Groftherzogibum Beffen 1852. S. 7.)

#### 55. Vindibed.

Man schmelzt 10 Loth reines Rupfer in einem Tiegel, fest baun 2 Loth Bint hingu und gießt es in eine beliebige Form. Diefe Difchung, welche bem Juweliergolbe nicht unahnlich ift, wird zu geringeren Juwelierarbeiten angewendet. Ginige nebmen nur halb soviel Bint, weil fich bann bie Mifchung leichter verarbeiten läßt.

Nach einem anderen Verfahren werben 2 Loth Meffing und 3 — 4 Loth Rupfer mit Roblenstaub bedect und zusammen geschmolzen.

#### 56. Pringmetall.

Man nimmt 6 Loth Rupfer und 2 Loth Zink; ober 16

Loth Meffing und 2 Loth Bint.

Nach einem anberen Verfahren schmelzt man in einem Tiegel 8 Loth Rupfer und fest bann 4 Loth Bint hingu. Diefes giebt eine febr fcone und nutliche Legirung, genannt Bring Ruprechts=Metall.

#### **57.** Bathmetall.

Ein Pfund Meffing und 9 Loth Bint werden zusammen= geschmolzen.

#### **58.** Bronze.

Man schmelze 7 Pfb. reines Rupfer in einem reinen Tiegel, werfe in die geschmolzene Masse 3 Pfd. Bint und 2 Pfd. Binn. Diefe Mifchung ift wegen ber Genauigfeit, mit ber fie bie Gestalt eines Mobells annimmt, in alten und neuen Zeiten allgemein zum Giegen von Bilbfaulen, Buften und Debaifen angewendet worden.

### 59. Spiegel zu Fernebhren.

3n 7 Pfb. geschmolzenem Knpfer sett man 3 Pfb. Zink und 4 Pfb. Zinn. Diese Mischung hat einen vortrefflichen Glanz und eine schwachgelbe Farbe. Mubge nahm bloß 2 Pfb. Kupfer und 29 Loth gekörntes Zinn.

#### 60. Ranonenmetull.

112 Pfb. Briftoler Meffing, 14 Pfb. Bint und 7 Pfb. Mulbenginn.

Ober: 9 Theile Rupfer und 1 Theil Binn. Diese Bers baltniffe werben in ben Giegereien bei großen und kleinen Ranos

nen angewendet.

Das grobe Geschütz bei ber Belagerung von Prag schmolz wirklich vom starten Fenern, weil es zu viel Blei enthielt. Man wendet dieses Metall auch zum Gießen von Bilbsaulen zc. an. Das reine Aupfer ware nicht anwendbar, weil es nicht lange genug stüssig bliebe, um sich in alle Theile der Form zu versbreiten.

#### 61. Tombad.

Man schmelze 16 Pfd. Rupfer, 1 Pfd. Zinu und 1 Pfd. Zinf zusammen.

#### 62. Rother Tombad.

Man schmelze in einem Tiegel 5] Pfund Aupfer und sebe, wenn es flussig geworden ist, I Pfund Zink hinzu. Man wird ein röthliches Metall erhalten, welches mehr Glanz und auch mehr Daner als das Aupfer besit.

### 63. Weißer Tombad.

Diese weiße, sprobe Mischung erhalt man burch Ansammenschmelzen von Arsenit und Kupfer in einem bebedten Liegel, wobei man die Oberstäche mit Rochsalz bebeckt, um das Orybisren zu verhindern.

# 64. Gemeiner Spiauter.

Man schmelzt 7 Pfund Zinn in einem Tiegel und wirft, wenn es geschmolzen ift, 1 Pfb. Blei, 12 Loth Kupfer und 4 Loth Zink hinein. Diefes Metallgemisch hat eine große Dauers baftigkeit und Zähigkeit und einen beträchtlichen Glanz.

### 65. Beste Art des Spiauters.

Diese besteht aus 100 Theilen Zinn und 17 Theilen Spieß= glasmetall.

#### 66. Sarter Spiauter.

Derfelbe entsteht burch Zusammenschmelzen von 12 Pfund Binn, 1 Pfund metallischem Spiefglas und 8 Loth Rupfer.

67. Bestes hartes weißes Knopfmetall.

1 Pfund Briftolmeffing, 4 Loth Bint, 2 Loth Blockinn.

68. Gemeines hartes weißes Metall.

1 Pfb. Meffing, 3 Loth Bint, 1 Loth Binn.

#### 69. Ein weißes Metall.

2 Pfund Spiefglastönig, 16 Loth Meffing und 20 Loth Zinu.

### 70. Meffing.

Man schmelzt 41 Pfund Rupfer in einem Tiegel, und fest,

wenn es im völligen Fluß ift, 11 Bfund Bint bingu.

Ober: Zu bemjenigen Messing, welches in Platten, zu Pfannen und Kesseln gegossen, ober zu Draht gezogen werden soll, nehmen die Fabrikanten anstatt des reinen Zinks, Galmei von der reinsten Art, und zwar in größerer Menge, als zu dem gewöhnlichen Messing, in der Regel 56 Pfund Galmai auf 34 Pfund Kupfer. Wenn man altes Messing, welches schon öfter ins Feuer gebracht wurde, zu der neuen Mischung bringt, so wird sie viel geschmeidiger und brauchdarer zu einem seinen Draht. Bei der Bereitung des Saitendrahts zu musikalischen Instrumenten soll das deutsche, zu Nürnderg bereitete Messing dem besten englischen vorzuziehen sein.

# 71. Reue Meffinglegirung.

10 Theile Rupfer

10 = Gußeifen,

80 = Zink.

# 72. Sogenanntes unorydirbares Guffeifen ober weißes Meffing.

Sorel in Paris hat, zufolge-einer Rotiz in ben Ann.

des Mines, Sér. III., Vol. XVII. p. 648, eine Metalllegirung bereitet, die er unorybirbares Ougeifen ober meißes Meffing genannt hat. Sie hat bas Ansehen und ben Bruch bes gewöhnlichen Binte, befitt aber mertwurdige Gigenschaften, burch bie fie fur bie Runfte werthvoll wirb. Gie ift eben fo hart ale Rupfer und Gifen, gaber ale Gugeifen, lagt fich abbreben, feilen, ausbohren, fo gut wie biefe Detalle, haftet nicht in ben Metallformen, in benen man fle fcmelgt, balt fich an feuchten Orten, ohne zu roften und ohne im mindeften von ihrem Metallglanze zu verlieren. Gine folche Legirung tann zur Erbauung von Maschinen von großem Rugen fein, und ba fle überbieß alle beliebigen Bronzefarben, bie man ihr, entweber burch Uebergiehung mit Metallnieberschlägen, ober burch Entblofung bes in ihr enthaltenen Rupfers geben will, leicht annimmt; fo schickt fie fich ungemein zum Guß von Statuen. Bafen und anderen Gegenständen, die gur Bergierung öffentlicher, ber freien Luft ausgesetter Denkmale bestimmt find. Sie hat überbies vor ber Bronze ben Vorzug größter Wohlfeilheit; bas Rilogramm koftet nicht mehr als 0,8 Frants. Man bereitet fie, inbem man, unter gehörigen Borfichtsmagregeln, Bint mit Rupfer und Oug-Sie enthält 0,1 Rupfer und 0,1 Gifen. (Poeisen schmelzt. Intechn. Notigbl. 1854 G. 319.)

# 73. Darftellung bes Meffings.

Das Messing ist eine Legirung aus Kupfer und Zink. Diese Metalle mischen sich in jedem Verhältniß; in der Regel aber sett man vor dem Guß dem neuen Messing etwas altes zu. Es ist damit ein beträchtlicher Verlust verbunden, indem durch die zum Schmelzen bes Kupfers erforderliche Site unvermeiblich Zink verloren geht. Es ist jett gebräuchlich, die Zinkstüden unter die Oberstäche des geschmolzenen Kupfers mittelst einer Zange niederzuhalten, indem man Sorge trägt, das Zink zu wärmen und zu trochnen, indem die geringste Feuchtigkeit das Kupfer gewaltsam aus dem Schmelzgesäß heraus treiben wurde. Folgende Verhältnisse sind zu empsehlen:

1) 6 Ungen Bink auf 16 Ungen Rupfer geben ein gutes

Meffing, welches bas Löthen gut verträgt.

2) 8 Ungen Bint auf 16 Ungen Rupfer geben ein ordinais

res Meffing, welches weicher als bas vorhergehenbe ift.

Das gewöhnliche goldgelbe Messing, welches sich gut feilt und breht, enthält  $4\frac{1}{4}$ , — 9 Ungen Zink auf jedes Pfund Kupfer.

Durch Jusat von Zinkt wird bas Messing harter und mehr kupftallinisch; mit weniger Zink ift es gaber und hangt sich an bie Keile wie Kupfer.

### 74. Englifches Gusmelfing, anelufet von M. Gaist.

3m bunnem Guß, gu Blattem für Bergierung und bergleis

den geeignet.

In ber Ausstellung zu London waren gang bunne Blatts den von gegoffenem Meffing, die fich burch ihre, schan Farbe auszeichneten, so wie durch die Scharfe bes Guffes. Diefes Meffing enthielt in 100 Theilen:

Diefes Meffing bient u. A. zu Blattern für Bergierungen, g. B. ju foonen Abguffen von Affangenblattern.

# 75. Anatyfe zweier Uhrenraber aus Deffing.

1) Größeres Rab. Die Maffe befteht aus:

3inn . . . 1,35, Eifen . . 0,74 Supfer . . 60,66 Zint . . . 36,88

2) Rleineres Rab. Die Maffe befteht aus:

 3inn
 1,43

 Eifen
 0,88

 Aupfer
 66,06

 31,46

99,83.

(Gewerbeblatt aus Württemberg. 1853. Rr. 9.)

#### 76. Berfahren jur Analyse bes Meffings von G. Caint-Claire. Deville.

Bur Analyse bes Deffings giebt ber Genannte falgendes, Berfahren an, welches in dem Laboratorium der Rormafschule zu Paris feit langerer Zeit mit gutem Erfolge in Umwendung ist: Das Messing wird in Salpetersaure aufgelost und die Löfung fast zur Trocine verdunstet. Es scheibet sich babei gewöhnlich etwas Liefelsaure und Zinnoryd ab, die absiltrirt und durch

Schwefelammonium getreunt werben. Die falpeterfaure Lofung wird zur Trodne verdampft, ber Ruchand geglüht und bas babei verbleibende Gemenge von Zinforpd und Rupferorph gewogen. Diefes erhint man nun in einem Blatinschiffchen, welches in eine Glasröhre gefchoben ift, in einem Strome von Bafferftoffaas, mas mittelft der Spirituslampe geschehen tanu. Rupferorph wird bierbei zu metallischem Rupfer reducirt, mabrend bas Rinkorph unverandert bleibt. Aus ber bierbei eintretenben Gewichtsabnahme fann man ummittelbar ben Rupfergehalt ableiten, worauf burch Abeng von bem Gesammigewichte ber Orpbe bie Denge bes Bintorpbs, und baraus bie bes Bints, fich ergiebt. Will man es hierbei, namentlich weil andere Des talle in nicht zu vernachläffigenber Menge zugegen find, nicht bewenden laffen, fo bringt man ben Inhalt bes Schiffebens in eine Mifchung von etwa & Liter Waffer mit gang wenig Schwefelfaure (etwa boppelt fo viel, als gur Bofung bes vorhanbenen Binks nothig fein wurbe), bie vorber burch Rochen von Luft befreit, und in welche bann, um bie Luft abzuhalten, mabrend bes Erfaltens Wafferftoffgas geleitet murbe. Man diaexirt das Gemenge mit biefer Aluffigfeit, burch welche fortwahrend Bafferftoffgas geleitet wirb, bis bas Rintornt geluft ift. Die Lösung läßt fich von bem Rupfer leicht becantiren; letteres wird mit beißem Waffen durch Decantation-gewaschen. Die Löfung, welche, mit einem Tropfen Schwefelammonium gepruft, einen weißen Nieberfiblag geben muß, werb zur Trodue abgebampft und bas fcwefelfanre Bintored gewogen. Um bas Gifen barin zu befrimmen, erhipt man es eine halbe Stunde lang zum buntlen Rothgluben, behandelt es bann mit Waffer, und focht ben babei verbleibenben Rudftand mit einer concentvirten Sofung von falustenfaurem Ammoniat, mobei bas etwa beim Gliben frei geworbene Binfornt gelöft wirb, bas Gifenornt aber ungelöft bleibt, welches baun gewogen wird. — Um bas Rupfer und Blei zu untersuchen, erhitet man es im Motinticael mit Aufas von Galveterfaure, fo bag bie Metalle in Ombe übergeben, und bestemmt beren Gewicht. Man beffenehtet fe bann mit Schwefelfaure und glüht wieber, bis bus erft enthanbene, fchwefelfaure Aupferend wieder zerfest ift, mas men baran erkennt, bag bas Gewicht fich nicht mehr verminbert. Man behandelt bie Maffe danu mit Galgfaure, dampft ab und vermischt mit Beingeift, welcher bas Chlortupfer auflöft, bagegen bas ichmefetfaure Blei-Lettenes wird abfiltrirt, mit Bufat von orpb ungeföst läft. etwas Schmefelfaure, um porbanbenes Chlorblei au gerfeben.

geglüht und bann gewogen. — Enthalt bas Messing Arsenit, so sett sich bieses beim Glüben ber Oxyde im Wasserstoffstrome vor ben Wassertröpschen ab, und man kann einen fehr geringen Gehalt an diesem Körper auf diese Weise erkennen. (Le Technologiste. Mai 1853. S. 408.)

77. Ueber die Analyse der Legirungen von Aupfer und Bink. Von Nivot und Bouquet.

Die Methobe, nach welcher Bint und Rupfer burch Schwes felwafferftoff von einander getrennt werben follen, zeigte fich ben Vorgenannten nach einer Reihe von Versuchen als fehr unzuverläffig, inbem fie fanden, bag bas gebilbete Schwefeltupfer felbit bann, wenn bie Fluffigteit febr fauer ift, immer einen Antheil Schwefelgint mitreißt. Die Anwenbung bes Aestalis als Trennungemittel fur beibe Metalle gab bagegen febr gute Resultate. Es wird babei folgenbermaßen verfahren: Dan loft bie Legirung in Salpeterfaure auf, verbunnt mit Waffer und fattigt bie Gaure mit Ammoniat; in bie ammoniatalische Alusflateit giebt man einen ichmachen Ueberfchuf von reinem Mettali in Studen und erwarmt bann ben Rolben magia auf bem Sandbabe, bis sich die Alufsigkeit vollständig entfarbt bat, ober bis fle nicht mehr nach Ammoniat riecht. Das burch Filtration getrennte Rupferory) wird mit fochenbem Baffer ausgewaschen. Sierauf wird bie altalifche Fluffigteit bis zur fauren Reaction mit Salzfäure verfest und bas Bint mit tohlenfaurem Natron niebergeschlagen. Man erwärmt ben Nieberschlag sammt ber Kluffigfeit 7 - 8 Stunden lang im Sanbbabe gur Austreibung aller Rohlenfaure, filtrirt bann, mafcht ben Rieberfcblag mit tochenbem Waffer aus und glüht ihn. Die beiben Metalle werben fo als Oxyde bestimmt. (Jahrb. für practische Pharmacie. 1852. S. 302.)

Spirgatis hat in Folge ber vorstehend erwähnten Berfuche über Scheibung bes Aupfers und Bints burch Schwefelmast ferstoff weitere Versuche angestellt und babei Folgenbes gefunden:

Leitet man Schwefelwasserstoff in eine Lösung von Aupfersorph und Zinkorph in Salzsaure, die nur eine mäßige Menge freier Saure enthält, so wird mit dem Schwefelkupfer zugleich Schwefelzinkt niedergeschlagen. Die Menge des niedergeschlagenen Zinks betrug in fünf Versuchen des Verfassers (bei denen das Aupfer in nahezu gleicher Menge, wie das Zink, oder wenigstens nicht in verhältnismäßig sehr geringer Menge in der Lösung vorhanden war, und die lettere eine mäßige, nicht genauer

bestimmte Menge von freier Saure entiftelt) 1,1 — 17,34 Procent bes ganzen vorhandenen Binks. Bei Anwendung ftark faurer Löfungen hingegen ließ sich die Trennung beider Metalle

recht genau burch Schwefelmafferftoff bewirten.

Wenn g. B. 0,768 Grammen Bint und 0,825 Rupfer burch Salpeterfaure in Orpbe verwandelt und biese in einer Mischung von 100 Grm. Waffer und 30 Grm. Salzfäure von 1,128 fpec. Gewicht aufgeloft murben, und man in biefe Lofung Schwefelmafferftoff leitete, wurde teine merkliche Menge Bint mehr gefällt, benn ber burch Schwefelmafferftoff erhaltene Die berichlag ergab burch Auflosen in Ronigswaffer und Rallen mit Rall eine Menge Rupferornd, welche 0,823 Grm. Rupfer entfprach, und aus ber von bem Schwefelmafferftoff = Rieberschlage abfiltrirten Kluffigkeit wurde burch Alkali eine Quantitat Zinkorpb gefällt, die 0,769 Grammen Bint entsprach. Aehnliche Refultate ergaben fich, wenn ber Sauregehalt ber Lofung noch größer war. Ale ber Verfaffer bie bei ben erft ermabnten Verfuchen burch Schwefelmafferftoff gebilbeten Nieberschläge wieber auflofte und bie Lösung nach bem Verfahren von Rivot und Bouquet behandelte, erhielt er barans nahezu folche Dengen von Bint, baß burch hinzurechnung berfelben zu ben erft gefundenen, bei bem hineinleiten von Schwefelmafferftoff geloft gebliebenen Bintpottionen ber wirkliche Bintgehalt ber Difchung beraustam. (Journal für prattische Chemie. Bb. 57. S. 184.)

# 78. Analyse einiger Kupfergint Legirungen.

Als bei ber Darstellung von Messing die gewöhnlichen Berhältnisse ber Metalle genommen, aber bazu altes Messing von nicht bekannter Zusammensehung zugemischt war, bilbete sich in einem ber Gusstüde eine ganz andere Legirung in der gelben. Dieselbe war auf frischem Bruche glänzend silberweiß und reslectirte das Licht so gut, wie Spiegelmetall. Sie war so spröde, daß man sie leicht pulveristren konnte, und das Pulver sah duntelgrau aus. Der Bruch war muschlig und die Oberstäche lief an der Luft nach weniger Zeit gelb an. Specisssches Gewicht = 8,09 bei 15,5° C. Sie löste sich unter Wasserstoffentwickelung vollständig in Salzsäure auf.

Da die Bestimmung bes Kupfers nach Fuchs' Methode nicht glüdte, so wurde die Lösung mit HS gefällt und das Cu wie gewöhnlich durch KH 1c. Die Analyse ergab in 100 Theis len nach D. Fordes (Chem. Gazette, Oct. 1854. Nr. 288.

**E**. 393:

Cu 46,51 •

Cu, 46,17.

entsprechenb Zn 53.49

Zn<sub>s</sub> 53,83.

Die gelbe Legirung hatte frystallinischen Bruch, war aber nicht spröde und sah wie gewöhnliches Messing aus, nur war ber Bruch mehr körnig, als saserig. Das spec. Gewicht betrug 7,94 — 8,00. Die Analyse ergab in 100 Th.:

Cu 56,91 Cu<sub>4</sub> 43,34

entsprechen b

Zn 43,09 Zn, 56,66.

Als Forbes gleiche Acquivalente Kupfer und Zink mit einem kleinen Ueberschuß (4 Proc.) von Zink zusammenschmolz, erhielt er eine gelbe Legirung, die auf dem Bruche gnobkörnig war und hämmerbar schien, wenigstens im heißen Zustande.

Beim Bufammenfchmelgen von 4 Acq. Co und 3 Ncq. Zo entstand eine weiße Leginung, nicht gang fo glaugend, wie bie

erfte und mehr troftallinisch auf bem Bruche.

Es ist bemerkenswerth, daß so kleine Schwaufungen in ber Menge beiber Metalle so febr verschiedene Producte liefern. (Journal für pract. Chemie. Bb. 64. S. 447.)

# 79. Schwarze Meffingbronze. Bon, Prof. Rub. 28 agner in Burzburg.

Eine anßerorbentsich tief schwarze Fläche auf Messing erhält man, wenn man das Metall durch Bestreichen mit einer verdünnsten Lösung von falpetersaurem Dueckstberorpdus amalgamirt und das auf der Oberstäche des Gegenstandes besindliche Oueckstber durch wiederholtes Bestreichen mit einer Schweselkaliumlösung in schwarzes Oneckstleusstlisuret übersührt. Wendet wan ausdet der Schweselkeberlösung eine Lösung von Antimons oder Arsensten au (am einsachsen durch Kochen von Karmes, oder von Operment in Schwesellschenkösung zu erhalten; man kann auch eine Lösung des Schlippe'schen Salzes Sd. 4. Na S, woches in der Pharmaeie zur Darstellung des Goldschweselskungendung stadet, anwenden), so erhält man eine schöne duns ketbaume die braungelbe Messtugbronze. (Würzb. gemeinnütz. Wochenschrift, 1857. Nr. 36.)

# 80. Schwarze Meffingbronze.

Die verschiebenen Aprschriften zur Gerstellung derselben empfehlen salpetersaures Aupfer, Wismuth, Silber und felbat Golb. Folgenbes Verfahren ift eben so einsach als gut. Man

į

halt ben Gegenstand mit einer Jange fest und streicht ihn mit Hulfe eines Röllchens von Fliespapier mit rauchender oder selbst rother Salpetersaure an, erhitt ihn dann (etwa über einer Weingeistlampe), dis der Ueberzug ganz schwarz erscheint, blast das lockere Pulver ab und reibt die Fläche noch werm mit einem mit Wachs bestrichenen weichen Fliespapier und hierauf trästig mit Wollentuch ab. Die Fläche ist tief schwarz mit schwachen. Glanz. Es versteht sich, daß sich die Bronze eben so gut für Kupfer eignet. (Kunst- und Gewerbebl. für Bayern, 1856. S. 256.)

#### 81. Metallegirung für Meginftrumente.

Die Commission zur Herstellung neuer englischer Stanbard Marbs hat als bas geeignetste Mittel hierfür eine Mischung vorgeschlagen von 16 Ah. Rupfer, 2½ Th. Jinn und 1 Th. Zint, weil biese Mischung weniger, als andere Metalle, einer Beränderung unterworfen sei, wie sie z. B. die Wärme oder Kälte bei Eisen veranlaßt. Zu einem Gewichtstandard ist ein Gewicht aus Platina vorgeschlagen. Ein im Jahre 1828 aus diesem Metalle gefertigtes ist unverändert geblieben, während eins aus Messing schwerer geworden ist. (Bremer Handelsblatt. Nr. 145.)

# 82. Jufammenfegung bes Britannia - Metalles.

hierüber findet man in Drudschriften mancherlei Angaben, welche jum Theil wohl nicht auf ganz verläßlichen Nachrichten beruben, jum Theil beswegen von einander abweichen, weil bie

Difdung in verschiebenen Fabriten verschieben ift.

a. Es wird z. B. gefagt, das Britannia-Metall sei zu bereiten durch Zusammenschmelzen von gleichen Theilen Messing, Zinn, Antimon und Wismuth und noch sernerem Zinnzusahe nach Bedarf. Nimmt man, in Ermangesung eines bestimmten Anhaltspunktes, den Zinngehalt des fertigen Gemisches zu 85 Proc. an, womit man den weiterhin anzusührenden Zusammenstezungen nahe kommt, so läßt sich die Vorschrift so ausdrücken, aß 1 Th. Messing mit 1 Th. Antimon, 1 Th. Wismuth und 1 Ih. Zinn zusammen zu schweizer und dieses Gemisch schließlich m 16 Theilen Zinn zu vereinigen sei. Unter dieser Vorsaus würde das Produkt in 100 Theilen annahernd entshaft.

85,0 Zinn 5,0 Antimon

5.0 Wismuth 1.4 3int 3,6 Rupfer 100,0

b. Einer anderen Mittheilung zufolge follen auf 100 Th. Binn 7 Th. Antimon, 2 Th. Rupfer und 2 Th. Deffing genommen werben. Dies gabe in 100 etwa:

90,1 Zinn 6,3 Antimon 0,5 3inf 3,1 Rupfer

100.0

c. Roller, ber eine Probe englischen Bleches aus Bri-. tannia = Metall analyfirte, fant barin:

85,72 Zinn 10,39 Antimon 2,91 Bint 0,98 Rupfer

100,00

Unter bem Namen Plate pewter findet man eine Composition ermahnt, welche ebenfalls hierher gehört und, wie schon bie Benennung ausspricht, zu Blech gestrecht werben tann; fie foll bestehen aus 50 Binn, 4 Antimon, 1 Wismuth, 1 Rupfer, ober in 100 Theilen:

89,30 Zinn 7,14 Antimon 1,78 Wismuth 1,78 Rupfer

100,00.

e. Bon Baumgartl find zwei faft übereinstimmenbe Sorten untersucht worden, die eine als Britannia = Metall, die andere als Afhberry's Patent = Metall bezeichnet.

Er fand:

	Britannia = Metall.	Afhberry = Metall.
Zinn .	81,90	77,812
Antimon	16,25	19,375
Rupfer .	1,84	2,781
	99,99	99,968

Es ift nicht gesagt, ob bie analysirten Stude Bug ober Blech gewesen seien; boch ift bas Erstere aus bem Bufammenhange (inbem in der Ginleitung bes Auffapes namentlich von Löffeln gesprochen wird) als wahrscheinlich abzuleiten und auch schon beswegen zu vermuthen, weil für eine auf Blech zu versarbeitenbe, also einer großen Dehnbarkeit bebürftige Mischung

ber Antimongehalt zu groß ift.

f. Zwei Proben von bem Britannia. Detall, welches ich felbst aus Birmingham mitbrachte, sind unter Leitung bes Grn. Dr. Heeren im Laboratorium ber polytechnischen Schule analyster worden, und haben folgendes Verhältnis ber Bestandtheile baraeboten:

	Gegi	offenes Metal	I. Blech.
Binn		90,71	90,57
Antimon		9,20	9,40
Rupfer .		0,09	0,03
Blei	. feis	ie Spur	Spur
Gifen fa		ne Spur	Špur
•	,	100.00	100.00.

Es ist offenbar, daß beibe der Absicht des Fabrikanten nach von übereinstimmender Mischung und aus 9 Th. Jinn mit 1 Th. Antimon bereitet sind. Lupfer, Blei und Eisen sinden sich in so geringer Menge vor, daß unbedingt beren Gegenwart nur in Unreinheit des Jinnes und des Autimons ihren Grund hat. Bon allen angeführten Zusammensehungen des Britannia- Metalls ist hiernach diese die einfachste.

Gigenschaften bes vom Director Rarmasch aus Birmingham mitgebrachten Britannia = Metalles. .Ueber biefes Metall, beffen chemische Busammensetzung vorftehend unter f angegeben murbe, ift noch Folgenbes gu bemerten: Seine Farbe ift blaulicher, als bie bes reinen Binns, aber nicht fo grau, als jene bes betrachtlich mit Blei vermischten Binns und gleicht fast ber Karbe bes Blatins. Es übertrifft an Barte bebeutent bas reine, noch vielmehr alfo bas bleihaltige Binn. Die Gde ober Rante eines Binnftabchens ftumpft fich ab, ohne ben minbeften Einbrud zu machen, wenn man bamit auf Britannia = Dietall ftreicht; bagegen tann man mit ber Ede eines Studes Britannia - Metall in ber Oberfläche bes Binnftabchens ftarte Riben und Grubchen machen. Gine Folge bes Antimongebaltes, welcher biefe vergrößerte Barte bewirft, ift es auch, baß bas Britannia = Metall fich mit gewöhnlichen Feilen, auch ziemlich feinen, fehr gut feilen läßt, ohne beren Sieb mehr gut verftopfen, ale Deffing es thut; mogegen bas reine und noch mehr bas bleihaltige Binn ben Sieb fchnell ausfüllen, fo bag bie Wirtung ber Feile abnimmt, ober fast ganglich gehemmt ift.

Das spec. Gewicht bes Britannia-Metalls sand Director Karmarsch am Bleche = 7,839, an einem gegoffenen Stücke 7,361; also geringer nach der Bearbeitung durch das Walzen. Da (wie die oben mitgetheilten Analysen ergeben) eine Abweischung in der chemischen Zusammensetung, welche diesen Unterschied erklären könnte, nicht vorhanden ist, so muß derselbe in dem mechanischen Zustande seinen Grund haben. Mit der gewöhnlich als gultig angenommenen Regel, daß durch Auswalzen die Dichtigkeit der Metalle sich vergrößere, steht diese Beobsachtung im Widerspruch.

Das Meiall nimmt burch Poliren einen schönen feinen Glanz an; ift geschmeibig in einem solchen Grabe, daß es nur durch vielfach wieberholtes hin und herbiegen abgebrochen wers ben kann; läßt sich walzen, hämmern, in Stangen prägen, zu Draht ziehen. Ein Draht von 0,026 pariser Joll Dicke erfors berte, um abgeriffen zu werden, eine Belastung von 3½ — 3½ rölnisch. Pfund. Dies ergiebt ungefähr bieselbe Festigteit, wels die von Director Karmarsch bei einer andern Gelegenheit an Draht aus unvermischtem Zinn bevbachtet worden ist.

Nach 48stündigem Berweilen in einer Mischung von gleiche viel Wasser und gewöhnlichem guten Esse hatte ein Streifen Blech nichts von seinem Glanze verloren, ausgenommen eine schmale Stelle, welche dicht unter der Oberstäche der Flüssigeit gewesen war und sich unbedeutend mattgrau angelausen zeigte; aber in dem Essig bildete sich nachher deim Hindurchleiten von Schweselwasserhoff ein beträchtlicher, slodiger, dunkelbrauner Niedersichlag. Jur Vergleichung wurde in eine andere Portion derselben sauren Flüssigteit ein Städichen reinen Jinnes ebenfalls 48 Stunden lang gestellt; durch Schweselwasserhoffgas entstand hierin gleichfalls ein brauner Niederschlag, dem Ansehen nach in eben so reichlicher Menge, als vom Britannia= Metall beim vorhergehenden Verschle. Man darf also wohl schließen, daß Gefäße aus Britannia=Metall nicht mehr gesundheitliche Bedenken in der Anwendung erweden können, als zinnerne.

# 88. Analyse von Britunnia - Metall (Bled) aus Birmingham, von A. Faift.

## 100 Theile bieses Metalles enthalten:

			a.		b.
Zinn .	·		90,62		91,53
Antimon			7,81		6,98
Rupfer			1,46		1,42

(Gewerbeblatt aus Württemberg. 1853, Nr. 9.)

#### 84. Runftliches Gilber.

1 Pfb. Rupfer mit ungefahr 11 Loth Binn giebt ein bleiches Glodenmetall, welches beinahe ben Klang bes Gilbers hat.

#### 85. Tutania - ober Britannia - Metall.

8 Loth Meffingblech und 8 Loth Zinn werben mit einans ber geschmolzen, worauf 8 Loth Wismuth und 8 Loth Spießs glastönig hinzugesett werben. Dieses ist ber Zusat, welchen man bem Zinn im geschwolzenen Zustande giebt, bis es bie gesbörige Karbe und Harte hat.

### 86. Rach einem anberen Berfahren

nimmt man 2 Pfund Meffingblech, 2 Pfund einer Mischung von Aupfer und Arfenit, burch Schmelzen oder Cementiren bereitet, 2 Pfund Zinn, 2 Pfund Wismuth, 2 Pfund Spießglastönig.

## 87. Rach einem anderen Berfahren

nimmt man 1 Pfb. Rupfer, 1 Pfb. Zinn und 2 Pfb. Spiegglastonig, wogu man nach Belieben noch ein wenig Wismuth feben tann.

## 88. Rach einem anberen Berfahren

nimmt man 16 Loth Schroffer-Messing, 2 Pfb. Spießglaskönig, 10 Pfb. Zinn. Alle biese Mischungen werben auf gleiche Artangewendet.

## 89. Deutsche Tutania.

Man vereinigt burch Schmelzen 2 Drachmen Rupfer, 2 Loth Spießglastonig und 24 Loth Zinn.

# 90. Spanische Tutania.

Man erhitt 16 Loth Eisen = ober Stahlfeilspäne zum Weißglühen und sett bann nach und nach 1 Pfd. Spiegglas und 6 Loth Salpeter hinzu. Mit 4 Loth von bieser Mischung hartet man 1 Pfd. geschmolzenes Zinn.

#### 91. Rach einem anderen Berfahren

nimmt man 8 Loth Spiefiglas, 2 Loth Arfenif und 2 Pfund Zinn. Das erste biefer spanischen Metallgemische murbe burch Zusat von Arsenif ein schönes Metall geben.

### 92. Engeftroms Tutania.

4 Theile Rupfer, 8 Theile Spiefiglastönig und 1 Theil Wismuth werden zusammen geschmolzen und unter 100 Theile Zinn gemischt.

### 93. Cuftitien's Metall jum Berginnen.

1 Pfund weißglübendes Schmiedeeisen wird vermischt mit 10 Loth Spiegglastonig und 24 Pfd. des reinsten Malaffa-Zinnes. Dieses Gemisch läßt sich poliren, ohne eine blauliche Farbe anzunehmen, und ist frei von Blei und Arsenik.

# 94. Die geeignetfte Jufammenfegung bes zu Schiffsbefclagen bestimmten Meffingbleches, von Bobierre.

Bu Schiffsbeschlägen eignet fich am besten ein Meffing, weldes auf 2 Aequivalent Rupfer 1 Aeg Zint, b. h. in 100 Theilen 34 Theile Bink enthält. Die Berbinbung Cu. Zn., welche 40,5 Broc. Binf enthalt, und biejenigen, beren Bufammenfetung biefem Berhaltniß fich nabert, konnen beiß gewalzt werben. Die Beschläge aus beiß gewalztem Meffingblech merben aber in eigenthumlicher und rafcher Beife von bem Meerwaffer angegriffen, in ber Art, daß bas Bint weggenommen wird und bas Rupfer als schwammige Maffe übrig bleibt. Dieser Bor= gong, welcher nach und nach von ber außeren bis zur inneren Flace bes Beschlages fortschreitet, macht bie Metallplatte oft fo brüchig, daß fie burch einen gelinden Schlag zu Pulver zer-Das Walzen in der Site veranlagt eine ungleichmäßige Beschaffenbeit bes Dleffings, eine Verringerung bes fpec. Gewichtes, bie Geneigtheit, bas Bint ichon unter verhaltnigmäßig schwachen verandernden Ginfluffen zu verlieren, und endlich eine fehr bruchige Beschaffenheit bes Dieffings. Gegen bie Anwens bung beiß gewalzten Deffingbleche zu Schiffsbeschlägen fonnen bie Rheder fich am besten badurch schützen, daß fie bem Blechlieferanten die Verpflichtung auferlegen, Meffing anzuwenden, welches nicht mehr als 34 Proc. Bint enthalt. (Compt. rend. T. 47, ©. 357.)

#### 95. Ralt ausgewalztes Mungmetall.

Das zu Schiffsbeschlägen angewendete Blech von schmiedbarem Messing (Munymetall) wurde bisher fast immer glühend ausgewalzt und in weichem Zustande verwendet. G. F. Munt, nach welchem die Legirung benannt ist, glüht es aber jest zuerst aus, walzt es dann kalt und wendet es im harten Zustande zu den Schiffsbeschlägen an, weil es, auf diese Weise bearbeitet, wie die Ersabrung gelehrt hat, der Abnutzung weniger ausgesetzt ist. Er walzte es zuerst so lange, die es etwa 5 Procent über die verlangte Dicke hat, glüht es, läßt es wieder abkühlen und walzt es dann endlich die zu der gegebenen Stärke aus. (Rep. of pat. inv. Dec. 1858, S. 476.)

# 96. Ueber die Herftellung von Walzen aus Aupfer und Aupferlegirungen, nach Alexander Partes.

Der Verf. gießt bie rohen Zaine aus Kupfer ober seinen Legirungen in rectangulären, offenen Formen aus Rupfer ober Eisen mit Tragleisten an ben Enden, die zum Auslegen eines Kerns dienen. Der Kern besteht ebenfalls aus Kupfer und ist mit Kalf, Knochenasche, settem Sand oder irgend einer anderen Substanz, die das Auhaften an das Gußtüd verhindert, bestrischen. In seder Form werden mehrere solche Zaine über einander gegossen, wie dies auch bisher schon geschehen ist; die Wandsstätte derselben richtet sich nach dem Zweck, für welchen sie bestimmt sind. Ein anderes Verfahren des Verf. besteht darin, daß er die Zaine massit gießt, wobei er sich aber wieder offener Formen bedient, und die Höhlung nach vorläusiger Durchbohzung mit der Säge ausschneibet oder mit dem Meißel aushaut.

Um einen besseren Guß zu erhalten, seth ber Verf. bem schmelzenden Metall ein reducirtes alkalisches Flußmittel zu, z. B. Cyankalium, Blutlaugensalz, salpetersaures Ammoniak, oder kohlensaure Alkalien mit Holzkohle. Die badurch gebildete Schlade wird vor dem Eingießen abgestrichen. Die so hergesstellten Zaine werden zu Aupferblech ausgewalzt, aus welchem bann durch Ausbiegen die Kattundruckwalzen angesertigt werden. Zum Zusammenlöthen der Enden dient Silberloth, oder ein Loth aus Silber, Kupfer und Zink, oder aus Nickel, Kupfer und Zink. Das Loth wird von innen ausgetragen, indem die äußere Wand der Walze beständig bedeckt gehalten wird. Um der Walze ihre völlige cylindrische Gestalt zu ertheiten, bringt sie der Verf. in eine cylindrische, inwendig glatte Korm, die

ben Durchmeffer ber Walze hat und mit berfelben um seitlich bewegte Druchtähle rotirt. Auch kann die Form mit der Walze sestiebend gemacht und bafür den Druchtählen die rotirende Bewegung ertheilt werden. Am besten stellt man die Druchtähle in Form eines Cylinders mit drei gleichförmig auf beffen Umsfang vertheilten Walzen her, welche schief gegen die Cylinders are liegen und schraubenförmig um dieselbe angeordnet sind.

Enblich erwähnt ber Verf. noch, bag er auch chlindrische massen Zaine gieße und dieselben bann entweder aushaue, um ber Wand des ausgehöhlten Cylinders eine größere Dichtigkeit zu geben, ober sie auch mittels eines Durchschlags loche. Zum Aushauen ober Lochen bedient er sich eines Dampshammers. Die ausgehöhlten Zaine zieht er dann über einen Dorn. (Rep.

of pat. inv. Juni 1858. S. 492.)

### 97. Legirung für bie Spiegel ber Reflectoren.

Sollit trug in der Verfammlung der britischen Naturforscher zu Hull eine Abhandlung über die chemische Zusammensetung der Spiegel für katadioptrische Telestope vor; nach ihm besteht die vorzüglichste Legirung, um schone und gute Spiegel zu erhalten, and:

Rupfer . . . 32 Zinn . . . . 15,5 Ridel . . . 2.

Man thut gut, eine kleine Menge Arfenik zuzuseten, um bie Orybation bes Zinns mahrend bes Schmelzens zu verhüten; ber Zusat von ein wenig Silber kann auch gute Wirkungen hervorbringen. Dichtig ift es, bem Spiegel eine gewiffe Dick zu geben. (Polyt. Journal.)

Metall zu Spiegeln. Rupfer 32 Theile, Binn 15 Th., Meffing 1 Th., Gilber 1 Th., Arfenit 1 Th. (Richard-

son's Chemical Principles of the Metall Arts)

# 98. Spiegelmetall.

1) Man nimmt 64 Th. Kupfer, 29 Th. reines Zinn, schmelzt jedes Metall unter ein wenig schwarzen Fluß besouders und vermischt dann beibe.

2) Zwei Theile Rupfer und 1 Th. reines Binn werden,

wie eben angegeben, vermischt.

3) 64 Theile Kupfer und 29 — 33 Th. Zinn werben vermischt.

4) Rupfer, und Binn find die besten Detalle für Spiegel-

telestope, und die besten Berhaltniffe sind 126,4 Theile Aupfer auf 58,9 Th. Zinn (Graf Roffe). Manchmal wird ein wenig Arfenit zugeseht, um die weiße Farbe zu erhöhen.

5) 589 Theile Zinn auf 1264 Theile Rupfer.

Man benutt biese verschiebenen Sorten von Spiegelmetall zu ben restectirenben Spiegeln ber Telestope.

## 99.' Neber Spiegelmetall, von F. 3. Otto in Braunfdweig.

Die Untersuchung eines zerbrochenen schönen Metallspiegels bes physitalischen Kabinets in Braunschweig ergab. 65,15 Ruspfer und 32,78 Zinn. Das Metall war also wahrscheinlich aus 2 Theilen Kupfer und 1 Theil Zinn zusammengeschmolzen.

Für bie Anfertigung eines neuen Spiegels hat ber Berf. einige Berfuche über bas beste Berhaltniß zwischen Rupfer und

Binn angeftellt.

Die (polirt) weißeste Legirung ist die von 31,5 Proc. Geshalt an Zinn. Bei erhöhtem Gehalte an Aupfer zeigt die Legisrung einen Stich ins Gelbliche, so die Legirung mit 29,5 Proc. Zinn. Bei erhöhtem Gehalte an Zinn fiellt sich ein Stich ins Blauliche ein, so bei der Legirung mit 38 Proc. Zinn.

Je größer ber Gehalt an Aupfer, besto mehr sind die Legirungen zum braunlichgelben Anlaufen geneitzt. Die weißeste Legirung (31,5 Proc. Jinn) steht in dieser Beziehung der Legirung mit einem blaulichen Stich (33 Proc. Jinn) schon auffalsend nach, das heißt, die letztere läuft weit weniger an. Bei noch größerem Gehalte an Zinn sindet Anlaufen so gut wie nicht mehr statt, aber die Legirungen werden bröcklich und ganz ungeeignet für den Zweck.

Alle die angeführten Legirungen zeichnen fich übrigens burch außerordentliche Sprodigkeit aus; ihr Bruch ift außerft feinkornig, und sie nehmen sammtlich eine treffliche Politur an. Die Karbe beurtheilt man am besten, indem man vollig weißes Ra-

pier fich barin fpiegeln läßt.

Für bas Zusammenschmelzen ber Metalle von sehr verschiebenem Schmelzpunkte giebt man gewöhnlich die Regel, das schweter schmelzbare Metall zuerst zu schmelzen und dann das leichter schmelzbare zuzuseten. Es ist aber besser, umgekehrt zu versahren. Man schmelze zuerst das leichter schmelzbare Metall und sete nach und nach das schwerer schmelzbare hinzu. Letteres löst sich in dem ersteren ungefähr, wie sich Gold ze. in Quecksilber bei gewöhnlicher Temperatur lösen. Man hat so den geringsten Abbrand. Beim Zusammenschmelzen von Kupfer und Jinn hat sich bieser Weg ohne Frage als ber beste erwiesen. Annal. de Chimie et Pharm. B. 102 S. 66).

# 100. Analysen von Kanonenmetall, von R. Reichelt in Dunden.

Der Berf. hat vier verschiedene Sorten Kanonenmetall analysirt. Diese bestanden aus:

				I.	II.	III.	IV.
Rupfer		٠.	,	75,760	89,230	89,260	90,730
Zinn		٠.		3,145	10,770	5,500	9,270
Zinf	•			17,495		1,350	` —
Blei				3,600	<u></u> .	3,890	
				100,000		100,000	

(Runft = und Gewerbeblatt für Bapern. 1852. S. 647). Glodenfpeife. Rupfer 100 Th., Binn 20 bis 25 Th.

Stückgut. Rupfer 100 Th., Zinn mit ober ohne etwas Messing 12 Th. (Richardson's Chemical Principles of the metallic Arts.).

### 101. Analyse zweier antiker Bronzen und eines als antik bezeichneten Aupfers.

Die Bronzen, wie bas Aupfer, befinden sich in ber Samm-Inng bes Sachs. Alterthumsvereins zu Oresben, und stellen erstere Waffen und Geräthe, letteres ein ungeformtes, jedoch, wie es scheint, geschmiedetes Stuck bar, beren Fundort jedoch undekannt ist.

Die Analysen sind von dem polytechnischen Schüler Weigig ausgeführt und bei der qualitativen Prüfung in den Bronzen nur Aupfer und Zinn nehst Spuren von Eisen, dagegen in dem Aupferstück, bessen Mischung, wie die quantitative Analyse zeigt, sehr ungleichattig war, Kupfer, Eisen, Nickel und Schwefel gestunden worden.

In 100 Theilen

		ter Br	onzen		l re	s Rupfer	rð	
waren	1		Nr	. 2.				
enthalten:	1.	2.	1.	2.	1.	2.	3.	
Rupfer	90,40	90,15	93,06	92,66	93,18	90,28	91,25	
Zinn	9,60	9,85	6,94	7,34		! -		
Gifen				-	4,88	5,82	5,00	
Rictel	∥		<u> </u>		4,39	3,50	unbeft.	
Schwefel	_	!	!		2,29	0,66	1,18	

Bu bemerten ift hierzu noch, bag wegen bes auf ben Bron-

zen vorhandenen Roftes, ber nicht wohl vollständig zu entfernen war, die procentische Zusammensehung aus dem Verhältniß ber gefundenen Aupfer ind Zinnmengen berechnet wurde.

#### 102. Metallegirung eines türkifchen Bedens.

Durch ben Affistenten bes Laboratoriums, herrn Fled wurde in 100 Theilen gefunden:

				1.	2.
Zinn .				20,27	20,28
Rupfer		`.		78,51	78,58
Blei .				0,52	0,56
Eifen `				0,18	0,19

Das spec. Gewicht wurde gesunden zu 8,945. Das aus dem spec. Gewicht der Bestandtheile berechnete würde 8,603 betragen (Rupfer = 8,936, Jinn = 7,475, Blei = 11,44, Eisen = 7,683). Nach Karmasch (bessen Handbuch der mechan. Technologie, 2. Aust. I., S. 53) ist das gesundene spec. Gewicht einer Bronze auf 1 Theil Jinn und 4 Theilen Kupfer, deren Jusammensehung dem Beckenmetall am nächsten kupfer, deren Jusammensehung dem Beckenmetall am nächsten kommt, 8,950; nach den vorigen Voraussehungen berechnet, würde es 8,643 sein. Das Verdichtungsverhältniß ist sonach dei beiden nahezu dasselbe, und daraus folgt, daß, wenn die türkischen Beschen einen schöneren Klang besitzen, als deutsche aus derselben Legirung versertigte, dies nicht in einer Verdichtung des Metalls bei der Bearbeitung, sondern in irgend einem andern Umstande seinen Grund hat.

# 103. Ueber die Aluminiumbronze, vom Frn. C. Chriftofle in Varis.

Ich habe, sagt ber Verfasser, die Aluminiumbronze (eine Legirung von 90 Broc. Aupfer und 10 Broc. Aluminium,) wegen ihrer hatte und Zahigkeit mit bem besten Erfolg zu Zaspfenlagern, Lagersuttern und Reibungsstächen bei Maschinen angewendet:

1) Ein solches Zapfenlager wurde für eine Polirscheibe angefertigt, welche 2200 Umbrehungen in der Minute macht; es ver ah nahezu 18 Monate lang seinen Dienst und war erst nach Verlauf dieser Zeit unbrauchbar geworden. Andere Lasger haben unter benselben Umständen nur eine Dauer von 3 Monaten;

2) Ein folches Lagerfutter murbe fur bie Are einer Sagemaschine angewendet, welche 240 Umbrehungen in ber Minute macht, und ift feit einem Jahre im Gebrauch, ohne baß sich eine Spur von Abnuhung zeigt, mahrend die Lagersutter von Bronze bei diefer Maschine höchstens eine Dauer von 4 Monaten hatten.

Ferner hat ber Verfasser aus Aluminiumbronze einen Pistos lenlauf angesertigt, welcher bei ben zu Paris und zu Dijon angestellten Proben seinen Erwartungen vollkommen entsprochen hat. Allerdings läßt sich aus diesem Bersuch tein giltiger Schluß auf die Anwendbarkeit der Aluminiumbronze für Geschütz ziehen; aber die vergleichenden Versuche, welche er mit diese Legirung der Geschützbronze, dem Schmiedeeisen und dem Stahl angestellt hat, stellten eine solche Ueberlegenheit der Aluminiumbronze heraus, daß der Verf. von der Anwendbarkeit derfelben in der Artillerie vollkommen überzeugt ist.

Der Verf. hat der Afademie der Biffenschaften zu Paris eine große Menge von Aluminiumbronze übergeben, welche zur Anfertigung eines geschmiedeten und gebohrten Minie Carabiners bestimmt ist; ferner eine kleine Stange, welche schon in der Kirschetothglübhitze geschmiedet wurde und sich in dieser Sitze wie der beste Stahl bearbeiten läßt, wogegen bekanntlich die gewöhnliche Bronze in der Hitze spröbe ist. (Comptes rendus. April 1859. Rr. 14.)

## 104. Bronge.

1) Für Mebaillen und fleine Gefäße: Kupfer 95 Th., Zinn 4 Th.

2) Kupfer 89 Th., Zinn 8 Th., Zink 3 Th.

3) Alte Bronze: Kupfer 100 Th., Jinn 7 Th., Blei 7 Th.
4) Kelly's Bronze: Kupfer 91 Th., Jint 6 Th., Jinn

4) Relly's Bronze: Kupfer 91 Th., Zink 6 Th., Zinn 2 Th., Blei 1 Th.

5) Bronze für die Bergolbung: Kupfer 14 Th., Bint 6 Th., Binn 4 Th.

6) Glodenmetall: Rupfer 78 Th., Binn 22 Th.

# 105. Ueber Bronze und einige andere Metallmifchungen, von La fond.

Der Verk., Werksubrer einer Gießerei zu Aubin im Departement Avepron, giebt eine Zusammenstellung verschiedener, technisch wichtiger Metallmischungen, namentlich zum Gebrauche bei Locomotiven, woraus wir basjenige, was nicht sonst schon allgemein bekannt ift, hier ausheben. Es versteht sich von selbst, daß die Bronzen für Bestandtheile der Locomotiven vielkältig auch bei andern Gelegenheiten vortheilhafte Anwendung sinden konnen,

wenn man für jeben Zweck biejenige Mischung auswählt, welche an Locomotiven unter möglichst ahnlichen Umständen sich beswährt hat.

A. Bronge ju verschiedenen Bestandtheilen ber Locomotiven.

1)	Bu ben &	a g	ern	b	er	Tr	eiĺ	rā	ber:	
-	Rupfer								. 80	•
	Zinn								18 }	100.
	Zink .		•			٠.			2)	1

Auf bem Bruche fast weiß von Farbe; bichttornig; sehr bart, aber boch ohne besondere Schwierigkeit zu bearbeiten. Der Binkzusat ift gegeben, um die Festigkeit zu vermehren; benn er beugt dem Berften der Lager vor, welches sonft öftere eintritt.

2) Bu Bentstangen Ragerfuttern. Diese Bestims mung erforbert etwas mehr Geschmeibigkeit, weil ber Drud ber Lentstangen bie Lagersutter zerbricht, wenn bas Metall zu sprobe ift.

Der Bruch ift ein wenig röthlich, bas Korn bicht, bie Kestigkeit fehr groß.

3) Bu Gegenstänben, welche Stofe und fehr ftarte Reibung auszuhalten haben:

4) Bu ben Bentilkugeln und anderen Bestandstheilen, woran Lothungen mit Schlagloth zu machen sind. Die Rugelventise werden hohl gegoffen, und zwar mit einem Loche, um der Luft des Kerns einen Ausgang zu lassen. Man hat versucht, dieses Loch beim Fertigmachen der Kugel zu verschrauben; aber der eingeschraubte Psiock geht durch die Ersschütterungen beim unaufhörlichen Anstoßen des auf zund niedersspielenden Bentils öfters los. Das Beste ist also, einen genau passenden Pfrops in das Loch einzulöthen. Die Zusammensehung, welche sich am meisten bewährt hat, besteht aus:

Sie ift geschmeibig, von rothem feinkörnigen Bruche.

5) Bu Bumpenenlinbern, Bentilgehaufen unb Gahnen:

scupfer 88
3inn 10 { 100.
3inn
Bon blagrothem Bruche, fehr gut zu feilen und zu poliren.
6) Zu Ercentrifringen:
Rupfer 84)
3inn 14 \ 100.
3int 2)
7) Bu ben Dampfpfeifen:
a. b.
Rupfer 80 ober 81)
$8inn$ 18 = 17 \( \) 100.
Antimou 2 2 2
Die Mischung a giebt einen belleren Ton ale bie unter
Antimon
brehen und zu feilen.
8) Zu Spalpfropfen und Moutirhammern:
Quinfer 98)
Kupfer
Diese Mischung tann geschmiebet werben gleich bem reinen
Queter. has Jinn ist nur massett um bie Entstehung nan
gentier, and Denn ein une fuffelebt, um bie Guiltedund aan
Major im Muita in nachinhaus
Rupfer; bas Zinn ift nur zugesett, um bie Entstehung von Blasen im Guffe zu verhindern.
B. Berichiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenhahnwagen:
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenhahnwagen:
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenhahnwagen:
B. Verschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Verschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Verschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Verschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer
B. Berschiedene Metallmischungen zu anderm Gebrauch.  9) Metall zu Lagern ber Eisenbahnwagen: Rupfer

Obwohl von geringer Barte, nimmt bieses Gemisch boch eine Glatte an, welche die Reibung sehr milbert; nachtheilig ift jedoch ber Umstand, daß das geringste, zwischen Zapfen und Lager geslangende Sandsorn schnell Ribe hervorbringt. Für Eisenbahnwagen könnte man zweckmäßig gußeiserne Lager anwenden, welche nur ein Futter von vorstehendem Metalle enthielten; die Erneuerung ware dann leichter und weniger koftspielig.

-12) Metallzu fleinen Rabergugmobellen, beren Rabne auf ber Theilmaschine eingeschnitten werben:

Blei 50)	
	100.
Antimon 10	
13) Bronze zu Mebaillen:	
Rupfer 97)	
3inn 2 1	00
gint 1)	

· Geschmeibig, von blaßrother Farbe.

(Durch Mittheilungen bes Gewerbevereins für bas Konigr. Hannover. 1855. S. 31).

# 106. Betzeichnif ber Jusammensegung verschiebener Bronzen ju allerlei technischen Anwendungen.

In bem 2. Banbe ber von Karmasch herausgegebenen Supplemente zu Prechtl's technologischer Encytlopabie enthalt ber Artikel »Bronze« von Karmasch folgendes schätzenswerthe Verzeichniß ber Jusammensetzung verschiebener Bronzen zu allertei technischen Anwendungen.

Art oder Bestimmung der Bronze.	Auf 100 Gewichtstheile Rupfer.			
	Zinn.	Bint.	Blei.	
Geringere		- 2,5 7,0 - - -	5,4 —	
Zu Uhrgloden	$\begin{vmatrix} 33 - 37 \\ 9 - 12 \end{vmatrix}$			

Art oder Bestimmung der Bronge.	Auf 100	Auf 100 Gewichtstheile Aupfer				
viii viii viii viii viii viii viii vii	Binn.	Bint.	Blei.			
Befte Mischung	11	l —				
3) Spiegelmetall	46	_	_			
4) Statuenbronze	12	25	-			
	5	13,5	<b> </b>			
`\$	. 5	12,5	3,7			
	4,8	15,7	<u> </u>			
	4,7	11,7	! -			
	4,5	19	<u> </u>			
	4,4	23,7	-			
	4	26,7	2,7			
	2,4	17	1,2			
	2,4	13,1	3,6			
*	1,8	16,7	0,6			
5) Zu Gußgegenstänben, welche vergolbet ober gestrnist werden	5,5 4,6	31,5 49 38,6	_			
	4,3	32	_			
	4 2 7	31,5	4			
	2,7	01,0				
6) Zu Blech für vergoldete ober	9.0	21				
gefirntste Waaren	3,8	22	1,8			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3,7	23				
	2,6		2,6			
7) Zu Maschinentheilen:	22,5	2,5	00			
Axenlager an Locomotiven un		0.5	28			
Bapfenlager bei Dafchine		2,5	-			
überhaupt; Lagerfutter für Lent	17	2,5	-			
ftangen; Excentrifringe un	16,3	-	- - 9,4			
bergl. mehr	15	2,4	-			
	12,8	12	9,4			
	12,5	0.4	_			
	10,5	9,1	10.			
·	10,1	6,4	10,1			
	1 41,5	6,7	KE			
Dampftolben an Locomotiven .	3,5	10	5,5			
Rimitelatiatit mir barattragtagge .	1 3,	10	ļ			

Art oder Bestimmung der Bronge.	Auf 100 Gewichtstheile Aupfer.				
	Zinn.	Bint.	Blei.		
Bladrohrapparate an Locomo- tiven, auch Zwischenringe um bie heigthuren ber Feuertaften,	,	í			
Spülpfropfen am tupfernen Fenerkaften ber Locomotiven	3 2 19	6	1,5		
Wagenrabbüchsen	11	3			
Schraubenmuttern mit groben Gewinden	13,2	2,8 2,3	<u> </u>		
Pumpenftiefel, Sahne u. bgl.	5	30	_		
Raber, in welche Bahne ge-	9,5 9,5	3,5	_		
Ratel (Abstreichmeffer) für Walzenbruckmaschinen	10	13			
8) Bu Blech für ben Beschlag ber Seeschiffe (bauerhafs teste Mischung)	4,7—5,8				
9) Zu Münzen und Mebail- len: Mebaillenbronze	2 — 11 2,1				
Frangofische Mebaillen (95 &., 5 Binn) Scheibemunge in ber Schweiz seit	5,2		_		
1850, in Frankreich feit 1852 und in Schweben feit 1855 (95 R., 4 Zinn, 1 Zink).	4,2	1	_		
Desgl. in Danemark feit 1856 (90 Rupfer, 5 Zinn, 5 Zink	5,5	5,5	_		
10) Allerlei: Gegoffene Schaufeln (ftatt ei-		66,7	_		
ferner zu gebrauchen)	12,5		_		
Uhrmacher	25 15,7	12,5 6,3	12,5		

Art oder Bestimmung der Bronge.	Auf 100 Gewichtstheile Rupfer.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Binn.	3inf.	Blei.	
Gemichtstude, Reißzeuge, Waasgebalten u. dgl	9,5	2,3	·	
Schwungfugeln, Nageltopfe u. bgl.) und bauerhaft festsiten muffen	7,6	19	, 7	

# 107. Analyse und Darstellung einer Legirung ju Compositionsseilen. Bon Prof. Bogel jun.

Jum Auftragen von Polirroth auf fleinere Metallgegenstände bebient man sich bekanntlich bunner Compositionsfeilen von silberweißer Farbe, eine Legirung von verschiedenen Metallen. Sie sinden besonders Anwendung in den Werkstätten der Uhrmacher zum Poliren von Stahlzapfen u. s. w., wie überhaupt, um kleineren Theilen von Stahl die tiefschwarze Politur zu verleihen, welche an einzelnen Theilen der Taschenuhren bestantt ist.

Ein Techniter in München übergab bem Verf. eine solche Feile mit dem Ersuchen, deren Zusammensehung zu bestimmen, um hiernach wo möglich diese Metallseilen selbst herzustellen, da sie in München nicht im Handel vorsommen, sondern nur bisweilen von Handlungsreisenden, wahrscheinlich aus Genf, zu hohem Preise getauft werden können. Die zur Untersuchung übergebene Metallseile, 6 Zoll lang und 5 Linien breit, war von gelblichweißer Farbe, spröbe, unter dem Hammer zerspringend und von zachigem Bruche. Die qualitative Analyse ergab die Composition aus Kupfer, Zinn, Zink und Blei zusammengesseht. Die nach bekannten Methoden ausgeführte quantitative Analyse ergab das Metallgemisch in folgenden Mengen legirt:

Rupfer . . . 64,4 Zinn . . . 17,6 Zint . . . 8,0 Blei . . . 8,6 98.6.

In runden Bahlen ausgebrudt, geben biefe procentigen Werthe bas Berhaltnig ber vier Metalle wie folgt:

Rupfe	r			8	Theile:
Binn				2	=
Bint				1	*
Blei		- •	•	1	3
				12	3

Nach biesen Quatitäteverhältnissen suchte ber Verf. die Legirung durch Jusammenschmelzen der vier Metalle nachzubilden. Sie schwelzen in einem bestischen Tiegel im Windosen unter einer Borardecke und liesern im geschwolzenen Justande eine Masse, welche die Lehmsorm gut ausfüllt. Wegen der Sprödigteit der Legirung ist es schwierig, sie mit der Feile zu behanbeln; es ist baher am besten, die Metalstangen auf einem meschanischen Schleissteine abzuschleisen, wodurch man ihnen leicht die für den einzelnen Fall nothwendige Gestalt und die zweckmässigsten Klächen geben tann.

Die nach obiger Analyse bargestellten Compositionsseilen sind, wie die bamit angestellten zahlreichen Proben erwiesen has ben, in ihrer Brauchbarkeit mit bem zur Untersuchung übergebesnen Muster vollkommen ibentisch. Diese Compositionsseilen sind in Munchen bisher das Pfund zu etwa 5 fl. verkauft worden. Nach den Preisen, wie die zur Legirung gehörenden Wetalle im Rleinen von Metallhandlungen bezogen werden können, berechnet sich der Preis der Legirung nach des Verf. Darstellung, schon in Formen gegossen und abgeschliffen, zu 1 fl. 12 fr. das

Pfund.

Jeber, ber fich mit Metallarbeiten beschäftigt, erkennt bie Wichtigfeit eines Gegenstandes, welcher, wie ber vorliegenbe, bas Anftragen von Polirmitteln, eine in ber Technit fo häufig vortommende Manipulation, jum 3mede hat, indem es eine bekannte Thatfache ift, daß bie Unterlage ober überhaupt bas Medium, mittelft beffen ein Polirmittel auf einen Gegenstand aufgetragen wirb, nicht nur nicht gleichgültig, fonbern für die Erreichung bes 3wedes von großer Bebeutung ift. . Es fcheint, bag man auf empirischem Wege, burch Erfahrung und forigefettes Poliren, ju biefer Legirung gelangt ift, bie bem 3mede in ausgezeichneter Weife entspricht. Die bisherigen Bersuche bes Berf. haben gezeigt, daß eine unbebeutende quantitative Aenberung ber Legirung auf beren Brauchbarkeit einen mefentlichen Ginfluß ausnbt. Durch Anfertigung und Vergleichung einer gro-Beren Reihe von Legirungen, eine Arbeit, Die im Laboratium bes Berf. feit einiger Reit im Gange ift, burfte es vielleicht gelingen, beren Branchbarteit für ben entsprechenben Zwed in ge-

nauen Zahlenwerthen fennen zu lernen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die betreffenden Techniker fernerhin diese Metallegirung mit unverbällnismäßig hohen Koften von dem Auslande beziehen werden, da, wie er gezeigt hat, dieselbe um den vierten Theil des bisherigen Preises entweder ganz leicht von Jedem selbst dargestellt, oder von Metallgießern unf Bestellung angesertigt werden kann. (Pol. Journ. Bb. 136 S. 458.)

108. Reue hammerbare, bem Argentan abnliche Metallcom-

Pholien hat in Belgien für folgende filberahnliche Detallcomposition ein Patent erhalten:

1 Rilogr. Rofettenfupfer,

21 = regulinisches Antimon,

10" = reines Binn unb

2 Grm. Quedfilber.

(Die neuesten Erfindungen 1858. Rr. 29.)

109. Die unter tem Ramen Bibery in Offindien fabricirte Legirung.

Unter ben aus bem englischen Indien zur Londoner Ausstellung geschickten Baaren bemertte man mit Intereffe verschiebene Gegenstände, bie aus einer Legirung, Bibery genannt, gefertigt waren. Diefe Legirung hat ihren Ramen von ber Biber (ungefähr 9 Mpriameter nordweftlich von Spherabab gelegen), wo man fle fabricirt. Gie wirb, nach Dr. Beine, que nachst aus 16 Th. Rupfer, 4 Th. Blei und 2 Th. Binn gufammengefest, und biefen gufammengefchmolzenen Detallen fügt man bann, auf je 3 Rilogr. berfelben 16 Rilogr. Bint gu, welches man bamit zufammenfchmelzt, worauf bie Daffe gegoffen wirb. Um ihr die-geschätte schwarze Farbe zu geben, taucht man fie in eine Löfung von Salmiat, Salpeter, Rochfal; und blauem Bi-Dr. Samilton fab gufammen fchmeigen: Bint 123,6 Theile, Rupfer 4,6 Theile, Blei 4,14 Theile mit einer Dis fchung von Sarz und Bache, bie man in ben Tiegel bringt, um die Calcination zu verhüten. Man gießt bann in Thonformen und vollendet die Artifel auf der Drebbant. Die Runkler überziehen fie bann mit Blumen ober andern Ornamenten in Golb ober Silber. Bu biesem Zwede beginnen fie bamit, bie Dberfläche mit blauem Bitriol und Waffer zu reiben, mas ber

Oberstäche eine schwärzliche Farbe ertheilt, die gestattet, daß man die Zeichnung, die man mit einer spikigen Nabel darauf aubringt, besser unterschesden kann. Dann arbeiten sie die Fisquren mit Grabsticheln und Meißeln aus und füllen mittelst einer Punze und eines Hammers die Höhlungen mit kleinen Plättchen von Silber, die der Legirung sest anhängen. Man polirt darauf und färbt, wie es vorhin augegeben wurde. Die so angesertigten Gegenstände sind Basen, Wasserlaunen, Schaulen, Teller 1c. Gewöhnlich sind diese Artikel mit Silber, zuweilen auch mit Gold inkrustirt. Sie zeichnen ebenso durch die Schönheit ihrer Oberstäche, wie durch Tresslichkeit der Formen sich aus. (Le Technologiste. Aug. 1852. S. 561.)

# 110. Ueber verschiebene Legirungen von Calvert und Johnson.

In der Boraussetzung, daß die bekannten Legirungen verschiedener Metalle meistens einen Ueberschuß des einen oder ausdern Bestandtheiles über das stöcktometrische Berhältniß enthalten und daß von diesem Ueberschuß manche der ungünstigen Eigenschaften der Legirungen abhängen, haben F. Er. Calvert und R. Johnson Legirungen in bestimmten Proportionen darzussellen versucht. Das Resultat dieser Bersuche ist nachstehend mitgetheilt.

Eisen und Kalium. Benn 12 Mequivalente seiner Eisenfeilspäne und 8 Mequivalente Weinstein in einem Tiegel einer hohen Temperatur ausgesett werben, so erhält man einen Regulus von der Jusammensehung Fo<sub>4</sub> K, bestehend aus 74,17 Sisen und 25,83 Kalium. Diese Legirung ist von dem Ansehen des Schmiedeeisens, kann geschweißt und geschmiedet werben, ist aber so ausnehmend hart, daß sie kaum von der Feile angegriffen wird, oder von einem schweren Hammer Eindrücke erhält. An der Luft und unter Wasser orydird sich schnell das Eisen, trat der Anwesenbeit elektropositiveren Metalls in so hopem Betrage von 25 Procent.

Wenn dieselben Mengen Fo und K T, mit etwas Kohle erhitt werben, so bilbet sich eine ber vorigen ähnliche Legirung, welche aus Fe, K ober 81,16 Eisen und 18,84 Kaltum besteht und von den Beobachtern als mit einem Ueberschuß von Eisen behaftet, betrachtet wird, weil auf ihrer Oberstäche eine dunne Lage von Gußeisen sich befand, von welcher ohne Zweisel auch

etwas ins Innere, bes Regulus gebrungen war.

Gifen und Bint. In ben Babern aus Binf und Binn,

die zur sogenannten Galvanistrung bes Eisens gebraucht werben, bilbet sich fortwährend ein tryftallinischer, sehr harter und leicht schwelzbarer Absat, der aus Fe Zn<sub>12</sub> ober 6,79 Eisen und 93,21 Zint besteht, während das Bad selbst nur Spuren von Eisen entbalt.

Diese auffallende Thatsache veranlaßte zu einem Versuche, die Zusammensetzung eines solchen Bades, welches 2! Kuß breit, 10 Kuß lang und 2½ Kuß tief war und 14 Tonnen (ungefähr 30,400 preußische Pfund) Metallgemisch enthielt, in verschiedenen Tiesen zu untersuchen. Es wurden bemnach mittelst eines durch einen Japsen verschließbaren Eisenblechrohres aus verschiedenen Tiesen Proben der geschwolzenen Masse geschöpft und biese hatten solgende Zusammensetzung:

 In rer Cherflide.
 21 — 23 30ll tief.
 Ain Boden.

 Zn 81,48
 87,72
 90,04

 Sn 13,60
 10,03
 8,64

 Pb 4,92
 2,25
 1,32

Obwohl zu bem Babe bestimmte fiochiometrische Proportionen von Zink und Zinn gewählt waren (bas Blei ist nur zutfällige Verunreinigung bes Zinks), so hatten bennoch die Mertalle disproportional sich vertheilt und zwar die Ischwereren sich mehr nach der Oberstäche begeben. Inzwischen sind wenigstens nach Abzug bes Bleies die andern beiden Metalle an den vier verschiedenen Orten in stöchiometrischen, wiewohl von einander abweichenden Verhältnissen vorhanden, nämlich:

An der	Dberfläche.	In	Der Mitte.	<b>2</b> (1	m Boben.
Gefunden	Berechnet nach	Sef.	Berechnet nach	®cf.	Berechnet nach
Sn 14,30	13,89 1 Aeq.	10,26	9,98 1 Aeq.	8,76	8,54 1 Aeq.
Zn 85,70	86,11 11 =	89,74	90,02 16 =	91,24	91,46 19 =

Dennoch burfte es zweifelhaft erscheinen, ob man zufolge biefer Zahlen an ben betreffenben Orten wirklich bestimmte Bersbindungen von Zint und Zinn als vorhanden annehmen foll.

Legirungen von Aupfer, Bint, Binn und Blei. Um ftatt des Messings und der Bronze etwas wohlseilere Legirungen zu erhalten, mählten die Berf. Zusammensehungen mit vorherrschendem Bint, 3. B. Bint, Binn und Aupfer in bestimmten Proportionen. Es wurde erst das Binn geschmolzen, bann das Bint (ober in anderen Fällen bas Bint und Blei) zu-

gefeht und biefe Maffe in bas geschmolzene Rupfer gegoffen, umgerührt und in Barren gegoffen.

Folgendes war die Zusammensehung einiger folcher Gußftude, benen die gewählten Aeguivalente beigefügt finb:

I.						III.		
Zn	6	Aeg.	68,55		62,85	20	69,77	
			20,34		11,18		12,41	
			11,11	_	6,11		6,78	
			,	1	19,86		11,04	

Anbere Legirungen werben bargeftellt aus:

	1.	•	٠.	2.			3.	٠.
			_					
Aeg.	Gef.	Berechn.	Meg.	Øef.	Berechn.	Meq.	Bef.	Berechn.
Cu 4	56,25	56,45	18	87,05	86,29	10	77,45	77,77
Zn 3	43,75	43,35	1	5,07	4,93	3	14,39	14,23
	•	Sn	1	7,88	8,78	1	8,16	8,00

Nr. 1 von biesem ist nach Rieffel schon in Anwendung, Nr. 2 erst jüngst eingeführt als eine sehr harte Legirung für Locomotivsabrikation. Nr. 3 übertrifft noch Nr. 2 in ben physikalischen Eigenschaften und wird, wie die Verf. hoffen, letztere vielleicht verdrängen. Dazu mag außerdem noch ihre chemische Beständigkeit beitragen, benn sie wird durch Schwefelsaure von 1,5 spec. Gewicht gar nicht, durch Sakzsäure von 1,24 spec. Gewicht nur unbedeutend und noch weniger durch Salpetresäure von 1,1 spec. Gewicht angegriffen. (Journal für prakt. Chemie. Bb. 67. S. 212.)

# 112., Legirungen ju Rolbenringen bei Locomotiven.

Der Betriebs - und Maschinen - Ingenieur an der Chemnitz-Riesaer Staatseisenbahn, Gr. Merbach, theilte dem Prof. Schnedermann ein Stud eines Kolbenringes von einer der von R. Stephenson in Neweastle gebauten, auf der genannten Bahn lausenden Locomotiven zur Analyse mit. Er bemerkte babei, daß die Legirung, aus welcher die Kolbenringe dieser Locomotiven bestehen, sich dadurch auszeichnen, daß sie der Wand des Dampfenlinders die ersorderliche Härte entgegensett, ohne jedoch spröde und in solchem Maße weniger elastisch zu sein, daß sie nicht iu der Kingsorm Federtraft entwickelte. Der Prof. Schnedermann ließ diese Legirung im Laboratorium der Gewerdsschule zu Chemnitz durch den Assisten fr. Mittenzwei aualysiren, wobei fich, als Mittel zweier gut übereinstimmenber Analysen folgende Bufammenfehung berfelben ergab:

Zinn .		. `	2,94
Blei .			4,31
Rupfer			84,01
Bint .			8,29
Gifen			0,35
•			99.90.

113. Berfahren, auf galvanischem Wege Ueberzüge von Meffing, Argentan und andern Legirungen hervorzubringen, von T. Morris und W. Johnson.

Um eine Fluffigfeit zu erhalten, mittelft beren man auf galvanischem Bege einen Deffingüberzug bervorbringen faun, nebmen bie Gemannten ein Pfund toblenfaures Ammoniat, 1 Pfund Cyantalium, 2 Ungen Cyantupfer und 1 Unge Cyangint (ftutt beren man auch eine entfprechenbe Menge ber toblenfauren Salze biefer Metalle nehmen tann) und lofen biefe gufams men in 1 Gallon Waffer auf. Der fie lofen blog bie beiben exfigenannien Stoffe in 1 Gallon Waffer und leiten burch biefe Fluffügfeit ben Strom eines galvanischen ober magnetoelettrifchen Apparats, indem fie als Anobe eine Meffingplatte in Anwendung bringen. Das Meffing biefer Platte loft fich dabei in ber Aluffigkeit auf, mas man fo lange fortgeben läßt, bis biefe eine genugende Menge Rupfer und Bint enthalt. Die Löfung tann talt angewendet werben; in manchen Kallen ift es aber beffer, fie zu erhiten, und zwar nach Umftanden bis 100° C.

Bei der Bildung des Messingüberzuges muß ah der Rathobe oder dem damit verbundenen Gegenstande deutlich Wasserströffgas sich entwicken, und es ist gut, eine etwas große Anobe anzuwenden. Der Ressingüberzug entsteht sogleich, und man kann ihn beliedig dich werden lassen. Sollte das Kupfer sich in zu großer Menge niederschlagen, was man an der röthlichen Farbe des entstehenden Ueberzuges erkennt, so muß man der Flüssigkeit noch kuhlensanres Ammoniak zusehen, oder sie abkühsten, wenn sie warm ist. Sollte sich zu viel Zink abscheiden und der Richtsgefeit Spankalium zusehen, oder sie wärmer machen.

Um eine Sluffigfeit: zu erhalten, mittelft beren ein Argentanübergug hervorgebracht werben fann, nehmen bie Genannten bieselbe Lösung von kohlenfaurem Ammoniak und Cyankalium und lösen barin entweber Cyannickel, Cyanzink und Cyankupfer in den der Zusammensehung des Argentans entsprechenden Vershältnissen auf, oder lassen sie unter Einwirkung eines Stromes auf eine Argantanplatte als Anode wirken, so daß von dieser sich die drei Metalle auslösen. Im Falle bei der Anwendung zu viel Kupfer sich ausscheidet, ist auch hier noch kohlensaures Ammoniak zuzusehen. Um Flüssigkeiten zu erhalten, mittelst deren Ueberzüge von Golde, Silbere, oder anderen Legirungen hervorgebracht werden können, kommen dieselben Lösungsmittel in entsprechender Weise in Anwendung. (London Journal, Aug. 1853, S. 123.)

# 114. Metalllegirung auf galvanifdem Wege abzulagern, von S. 3. Goote.

Nach ber gewöhnlichen Methobe, Metalllegirungen auf galvanischem Wege nieberzuschlagen, macht man eine Auflösung ber Legirung und fängt die Fläche, welche ben Nieberschlag aufnehe men foll, nebft einer Platte ber Legirung felbft in die Auflo-Man, verbinbet fobann bie Flache mit ber negativen Gleftrobe und die Legirung mit ber pafitiven Gleftrobe einer Bolta'ichen Batterie. Der Durchgang bes galvanischen Stromes burch die Lösung bewirft den Niederschlag der Legirung auf den mit ber Rathobe verbundenen Artifeln und zugleich eine Auflofung ber mit ber Anobe verbundenen Legirung. Bei biefem Berfahren zeigen fich jedoch folgende Schwierigkeiten. berung in ber Temperatur ber Lösung ober in ber Intensität bes galvanischen Stromes und verschiebene andere Urfachen haben eine Aenderung in ben relativen Quantitäten ber abgelagerten Metalle zur Folge und afficiren auf diese Weise die Busammenfebung ber' niebergeschlagenen Leginung. Go anbern fich z. B. bei geringen Temperaturveranderungen in bem fich absetenden Meffing die relativen Quantitäten von Rupfer und Bint, fo bag es schwierig ift, ben Nieberschlag von gleichförmiger Zusammenfebung und Farbe berguftellen.

Vorliegende Erfindung, bei welcher diese Schwierigkeiten beseitigt sind, besteht in der Anwendung von Platten aus denjenigen Metallen, woraus die Legirung gebildet wird, anstatt aus der Legirung selbst. Soll z. B. Messing abgesetzt werden, so nimmt man, anstatt in die Lösung eine Messingplatte zu hängen und diese Platte mit der positiven Elektrode der Batterie zu verbinden, zwei besondere Platten, die eine von Zink, die

anbere von Aupfer, und verbindet sie mit der positiven Clettrob der Batterie. Dadurch, daß man die eine oder die andere dersfelben mehr oder weniger tief in die Lösung taucht, oder die eine, oder die andere Platte der Fläche, auf welcher die Legizung abgelagert werden soll, mehr nähert, läßt sich die Zusams mensehung und Farbe der abgelagerten Legirung beliebig reguliren. Sollte z. B. während der Procedur die Farbe des Messsings zu hell befunden werden, so würde man das Kupfer nur etwas tiefer in die Lösung zu tauchen oder der zu behandelnden Fläche mehr zu nähern haben, oder die Zintplatte aus der Lösung etwas herausziehen oder von der Fläche weiter entsernen. Auf die eine oder die andere Art würde die Farbe des Messingniederschlages sofort dunkler werden. (Polytechnisches Journal. Bb. 147, S. 209.)

### 115. 3. P. Kingfton's Metalleomposition für Lagerfütterung und Liberungen,

besteht aus einer Legirung von Zinn, Kupfer und Quecksiber. Sie wird bereitet, indem man 9 Pfund Kupfer schmelzt und 24 Pfund Zinn zusett. Nachdem diese Composition erkaltet ist, schmelzt man sie von Neuem, jett 108 Pfb. Zinn, und wenn dieses geschmolzen ist, 9 Pfund Quecksiber (!) zu, worauf man das Ganze erkalten läßt. Dichtungen aus dieser Legirung können, wie bisher, gleich an Ort und Stelle eingegossen werden. (Rep. of Pat. Inv. 1853, p. 291.)

# 116 Ueber bie freiwillige Zerfegung ber Bronze. Bon Dr. Morig Meier zu Berlin.

Die Bronze, wie sie zum Statuens und Geschützuß angewendet wird, also in einer Zusammensetzung von etwa 10 Th. Kupfer und 1 Theil Zinn, hat die Neigung, beim Erkalten in dicken Stücken zu Verbindungen zusammen zu treten, die den chemischen Gigenthumlichkeiten und den stöchiometrischen Zahlen der beiden Metalle mehr entsprechen, als jene ihnen zu technischen Zweden gegebenen. Daß solche Zersetzung wirklich stattsindet, zeigt sich beim Ausbohren der Geschütze, beim Abschlagen von Gußzapfen, beim Abschneiden des verlorenen Kopfes zc. sehr deutlich; die gebrochenen (nicht geschnittenen) Flächen zeizgen eine beutliche Absonderung eines weißen Metalles, das sich anders, als Zinn verhält, in den geelben, und die so abgesonderten Massen fönnen selbst bei guten Güssen dis gegen 1-Linie im Durchmesser haben. Es ist ferner eine bekannte Ersah-

ļ

rung, baß die Seele ber Gefchüte, insbesondere ber schwereren, also bideren, auf ber Wand ber Seele sehr viele weiße Pünktschen zeigt, die sehr bald beim Schießen ausbrennen und die Undrauchbarkeit bes Geschütes herbeiführen; auch haben die Geschüte in der Nittellinie ihrer Länge mehr Zinn und geringeres specifisches Gewicht als außerhalb. Es scheint daher, als sei diese weiße Metallmasse leichtsüssiger als die Masse, aus der sie sich ausscheidet, und werde, wenn diese erstarrt, noch stüssig nach der noch flüssigen Mitte hingepreßt; geschieht die Ertaltung eines Geschütes sehr schnell, wie dies z. B. der Fall ist, weun man in eiserne Schaalen gießt, so wird die weiße Metalluasse mit großer Gewalt aus dem Geschüte herausgestrieben.

Diese weiße Legirung sett sich zuweilen ganz rein in die Riten ber Lehmform ab, und ich benutte ein solches Borkommen zu verschiebenen Zeiten und an verschiebenen Orten, um sie näher kennen zu lernen. Sie ist weißgrau, zinkähnlich, hat einen sehr dichten seinkörnigen Bruch, ist sehr spröbe und hart. Das specissische Gewicht beträgt 8,069. Die Zusammensetung verschiebener Stude war wenig von einander abweichend; sie zeigten im Mittel 23,69 Proc. Zinn und 76,31 Proc. Aupfer, was dem stöchiometrischen Verhältnisse von Sn Cu. (23,50 Zinn und 76,50 Aupfer) sehr nahe kommt; doch wagen wir nicht, ein so höchst selten vorkommendes Verhältniss, als das hier bestehende, anzunehmen, dis weitere Untersuchung mehr Gewisheit darüber gegeben. —

### 117. Neber bie Legirung von Aupfer mit Jinn und beren Anwendung zu Maschinentheilen. Bon Hrn. Chuard Röchlin in Muhlhausen.

Die Legirung bes Aupfers mit Zinn, worans oft Stücke verfertigt werben, bie eine große Reibung auszuhalten haben, tönnte in unseren Werkftätten eine sehr ausgebehnte Anwendung sinden. Seit zwei Jahren gebrauche ich sie statt bes Messings überall, wo man es gewöhnlich anwendet. Da diese Legirung im Schmelzen viel stüssigser ift, als das Messing und das Gußeisen, so ist sie da vorzuziehen, wo sehr edige Stücke gegossen werden mussen. Ihre Zähigkeit und ihre sanste Friction können nur vom Stahle übertrossen werden. Sie bearbeitet sich sehr leicht in der Drehbank und mit der Feile. Da die Metalle, woraus sie besteht, nicht flüchtig sind, so giebt sie beim Umsschmelzen nur 2 Proc. Berlust; die abgenutzten oder abgebroches

nen Stude tonnen baher ohne andere Untoften, ale bie ber Sanbarbeit und bes Brennmaterials, wieber erfest werben.

Zu biesen Bortheilen kommt noch ber eines mäßigen Preisses. Wenn man fie aus 9 Theilen Kupfer und 1 Theil Zinn verfertigt, kostet sie 1 Fr. 15 Centimen roh und 1 Fr. 40 Cent. mit ber Façon, wenn man anninmt, baß ein geschickter Schmelzer in einem Tage 50 Pfb. Verzahnungen ober andere Gegensstände formen und gießen kann, und baß er bei bieser Operation 35 bis 40 Pfund Cotes verbraucht.

Unter ben Mustern von bieser Legirung, welche ich ber Gesellschaft überreicht habe, besinden sich vier Räder, welche so, wie sie aus der Form tamen, gebraucht wurden. Sie haden zusammen 196 Zähne, und wiegen 5 $\frac{1}{2}$  Afd; der Zahn kommt also nicht auf 4 Cent. Dieser Preis ist geringer nicht nur als derzenige der aus Messing versertigten Räder, welche 15 bis 20 Cent. kosten, sondern sogar auch noch als derzenige der Räder aus Gußeisen, welche man mit 4 — 6 Cent. für den Jahn bezahlt und welche mit denzenigen aus Bronze in keiner hinsicht verglichen werden können.

#### 118. Chemifche Untersuchung alt romifcher Mungen.

Brof. Walchner zu Karleruse analpsirte einige alte römisiche Kaisermunzen, welche im Jahre 1825 auf ben Quettich zu Baben Baden gefunden wurden, bestimmte aber nur ben Silbers und Kupfergehalt berselben, ohne Rucksicht auf die geringen Beismischungen von Gold, Zinn und Blei, da diese ganz zusällig und daher ohne Wichtigkeit und Interesse sind. Die Refultate ber Lincessuchung waren folgende:

Münze von	Gehalt in 1	Beinbeit in	
. winds ton	Silber.	Rupfer.	Lothen.
Domitian	86,134	13,866	1 . 12,7
Trajan	89,016	10,984	14,2
Habrian	88,235	11,763	14.1
Antonieus Pius	91,331	8,669	14,6
Marc Aurel	63,259	36,741	10,1
Commodus	79,726	20,273	12,7
Septimius Geverus .	54,698	45,302	8,9
Caracalla	51,258	48,742	8,2
Eleogabalus	50,566	49,434	8,09

#### 119. Glodenmetall.

Das üblichste Verhältniß für die Glodenspeise ist in Europa so, wie in China, 6 Theile Aupfer auf 2 Theile Zinn. Bei dieser Mischung durchbringen sich beide Metalle so innig, daß ihr specifisches Gewicht geößer ist, als das der einzelnen Metalle vor der Verbindung.

Einige Gloden bestehen aus 10 Theilen Rupfer auf 2 Theile Zinn. Ueberhaupt nimmt man weniger Zinn zu den Kirthengloden, als zu den Uhrengloden, und nimmt unter die Gloden der Repetiruhren und unter andere kleine Gloden ein

wenig Bink.

### 120. Metall zu ben Bilbfaulen ber Alten.

Diese sowohl, als auch die Metallplatten zu Inschriften, wurden bei den Kömern nach Plinius so bereitet: Sie schmelzten Aupfer und brachten i seines Gewichtes altes, lange gebrauchtes Rupfer barunter. Auf 100 Pfb. dieser Masse septen sie 12½ Pfb. einer Mischung von gleichen Theilen Blei und Zinn hinzu.

#### 121. Weiffupfer.

Man schmelzt 16 Loth Rupfer mit 1 Loth neutralem Arsfenitsalz unter einem Fluß aus calcinirtem Borax, Rohlenstaub und fein gestoßenem Glas.

# 122, Nachgemachte Platina.

16 Loth Meffing und 10 Loth Bint werden zusammen ge- schmolzen.

123. Ueber Anfertigung des fogenannten Niello oder fcmargen Emails zur Berzierung filberner Dofen.

Das Niello, welches besonders zur Verzierung der sogenannten Tulaer Dosen dient, für dessen Bereitung J. Knowlys vor mehreren Jahren in England ein Patent erhielt, besteht aus ½ Unze Silber, I Unzen Kupfer und 5 Unzen Blei, welche Metalle mit einander in einem geeigneten Gefäße geschmolzen und, mit einem Stück trocknen Holzes die zur vollsommenen Vereinigung umgerührt werden. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so mischt man 1½ Pfund Schwefel und ½ Unze Salmiat unter die Masse und setzt die Erhitzung so lange fort, die der Ueberschuß des Schwefels verslüchtigt ist. Wan gießt dann die Masse in ein Gesäß aus, dessen Boden mit Schweselbkumen bedeckt ist, und verschließt das Gesäß dicht, damit die Masse bis zum Erkalten den Schwes

felbampfen ausgesett bleibt. Hierauf schmelzt man fie neuer-

bings und gießt fle bann in Stangen.

Der 3med, zu welchem biefe Maffe gebraucht werben foll, ift bie Bervorbringung von Riguren ober Bengierungen aller Art auf Golb= und Gilberarbeiten. . hierbei geht man auf folgenbe Art zu Werte: Auf ber Oberfläche ber zu verzierenben Gegenstände wird eine beliebige Reichnung burch Breffen ober Graviren vertieft angebracht, bas Riello in ein unfühlbares feines Bulver verwandelt, mit ichmachem Gummimaffer angerieben und fobann mit einem Binfel in die vertieften ober gravirten Stellen eingeftrichen, ber Gegenstand vollständig getrodnet und bann entweber über freiem Reuer ober noch beffer in einer Muffel bas Riello in Alug gebracht ober eingeschmolzen. Ift bies erfolgt, fo nimmt man ben Gegenstand aus ber Duffel, und falls bas Riello rein und ohne Blasen geschmolzen erscheint, fcbreitet man gum Boliren. welches mit benfelben Mitteln und auf biefelbe Beife vollbracht wird, wie bas Boliren bes Silbers. (Bolptechn. Notigb. 1852. Nr. 6.)

#### 124. Galvanoplaftifches Riello.

Um die Metalle mit einem galvanoplastischen Riello zu becoriren, befolgt Bogel nachstehendes Versahren: Die Metalle
werden mit einem Firniß, ähnlich wie beim Aupferdruck, überzogen und die Zeichnung einradirt und geätt; nach der Entfernung des Deckgrundes mit Aether, Terpentinöl ic. wird die Platte
in der respectiven Metallösung auf bekannte Weise, wie bei
galvanoplastischen Niederschlägen zu geschehen psiegt, eingesett
und, nachdem sich die Vertiefungen mit dem aufgelösten Metall
ausgefüllt haben, aus der Lösung herausgenommen, abgespült
und abgeschliffen, wo alsdann die Vertiesungen, mit dem niedergeschlagenen Metall ausgefüllt, die nielloartige Zeichnung darstellen.

Nach einem anbern Versahren wird auf die Metallplatte eine Zeichnung, auf Papier mit lithograpischer Tinte angefertigt, aufgedruckt; das Papier wird mit angesaueriem Wasser vorsichtig entsernt und auf die Platte seingepulvertes Glas aufgepubert. Nachdem die Tinte getrocknet ist, wird das Glaspulver von der Metallsäche weggeblasen; nun wird die Platte in die respective Metallösung eingeseuft, wo sich die leitende Metallsäche mit dem aufgelösten Metall bedeckt. Wird die Tinte durch Behandlung mit Altohol, Terpentinöl ze entserut, so erscheint die Zeichnung

mit ber Farbe ber ursprünglich angewandten Detallplatte auf entweber vergolbetem, verfilbertem ober verkupfertem ze, Grunbe.

Die Ausführung hierbei ift, wie schon ermahnt, ganz bies selbe, wie bei allen galvanoplastischen Arbeiten überhaupt. (Dr. Elener's chemisch technische Mittheilungen ber Jahre 1850 — 1852. S. 69.)

### 125. Metall ju Flotenklappen.

8 Loth Blei, 4 Loth Spiefiglas in einem Ziegel geschmolzen und zu einem Jain gegoffen geben eine Mischung von besträchtlicher harte und Glanz, welche auf ber Drehbant zu Anopfschen gebilbet und zu Flötenklappen angewendet wird.

### 126. Beifes Metall.

Man schmelze 20 Loth Blei, 12 Loth Bismuth und 4 Drachmen metallisches Spiefiglas zusammen.

Dber:

Es werben 2 Pfb. Spießglastonig, 16 Loth Meffing und 20 Loth Zinn zusammengeschmolzen.

### 127. Gemöhnliches hartes weißes Metall.

Diefes erhält man aus 1 Pfund Meffing, 3 Loth Zink und 1 Loth Binn.

# 128. Zutenago ober Theebuchfenmetall.

- 2 Theile Zinn und 1 Th. Wismuth werben zusammenge schmolzen.
- 129. Neber die Anwendung von weißen Metalllegirungen bei Arenlagern für Maschinen und Wagen, von Rogo.

Man hat in ben letten Jahren bei ben Eisenbahnen zur Herstellung und Auswechselung von Lagern an Maschinen und Wagen weiße Metalllegirungen anzuwenden versucht. Die Legirungen und die Arten ihrer Anwendung haben verschiedene Besennungen erhalten; so hat man den Regulus, das Antifrietionsmetall von Grafton, das Japfenlagersutter von Baucher, das Weismetall von Destourbt und mehrere andere. Hiet sollen turz die Resultate dargestellt werden, welche man bei der Nordbahn mit der Anwendung von Bronzen und weißen Metallen für Wagenlager erlangt hat. Zuerst wurden für 6000 Tenderund Wagenbüchsen Lager aus Antifrictionsmetall angewandt. Nach einer halbjährigen Benuhung war schon eine sehr große

Muzahl berfelben unbrambbar und burch Bronzelager erfest mor-Gegen Enbe bes Jahres 1848 mar nur nuch eine fohr unbetwichtliche Babl ber Antifrictionslager im Gebrauch. Die Urfache biefer Unbrauchbarteit war bie unausgefeste Erbigung ber Büchsen in Rolge bes Rerbrechens biefes Metalles unter bem ftarten Drude; bies mar oft fo ftorend, bag bie Schmierlocher baburch vet-Der Widerstand murbe natürlich auf diese Beise bei ftopft wurden. ben Antifrictionslagern viel erheblicher, als bei ben Bronzelagern.

Erop' biefes miflungenen Berfuches entschloß fich bie Gefellschaft wieber zu einer neuen Anwendung bes meißen Detalles. Anftatt wie früher bas Lager gang aus weißem : Detall amufertigen, goß man querft bie Lagerform aus Gifen ober Bronze und fullte biefe bis zu ihrer erforberlichen Starte mit meißem Detall Die Composition bes Metalles mar verschieben. machte bie Erfahrung, bag an Lycomotivenbuchfen bei ftatter Belaftung und großer Gefchwindigfeit, fo wie bei ben Lagern fur ble Triebstangen biefe Methobe nicht anwendbar fei. Sochstens war fie bei ben Excentrics zu bemuten, bie einen geringen Druf ausanbalten baben. Bei ben Wagen mar ihr Schicffal beinahe baffelbe; ihre Unwendung mußte beschränkt werden auf Wagen von mittlerer Geschwindigfeit und geringer Belaftung.

Bang neuerlich bat bie Gefellschaft ber Darbbahn Berfuche über bie Reibung ber weißen Metalle anftellem laffen, und bie erhaltenen Refultate haben gezeigt, daß biefe eine mertlich größere Reibung geben, als bie Brongen. Rugt man biergu bie Erfahrumgen, welche in Wertftatten, Dublen, felbft bei Dampfmafchinen gemacht worden find, fo tann man hieraus ben Schlug gie ben, daß weiße Detalle, fowohl fur gange Lager, ale fur Ausfüllunterlager, nur bei ichmachen Belaftungen und mittleren Geschwindigkeiten mit Vortheil anwendbar find. (Le Technolo-

ziste 1862. S. 603.)

## 130. Beißes Bapfenlagermetall.

Ueber biefen Gegenstand ift zur Bervollstänbigung eines frühern Artifels nach einer Mittheilung bes Mafchinenbirectors Rirdweger in Sannover Rolgendes zu berichten: Rur bie Zwecke ber hannoverschen Gifenbahnen wird bas weiße Lagermetall bereitet, indem man 1) 19 Th. Rupfer schmelzt, bemfelben 26 Th. Antimon (Regulus Antimonii), hierauf 118 Th. Lammginn \*) gufest, bie Difchung gut umrührt und gu bunnen Platten ansgießt, bann 2) von biefer Composition 54 Th. wieber einschmelzt und 59 Th. Lammzinn bagu mischt.

Nimmt man auf ben unvermeiblichen Keinen Schmelzabgang teine Rücklicht, so würde, genau nach Vorschrift bereitet, das Lagermetall in 100 Theilen 86,81 Itun, 7,62 Antimou und 5,57 Rupfer enthalten. Dieses Metall ift durch lange Erfahrung, des währt für Dampftolden, Liderungsringe und alle Arten Lager felbst unter den schwersten Belatungen, wie namentlich bei Locamotivs Treibaren. Es ist zäh und liefert auf der Drehbank lange zusammenhängende Späne, welche wie Wolle an einander hängen; durch Umschmelzen (besonders wenn dies mehrmals wiederholt wird) erleidet es jedoch eine Aexaderung seiner Mischung, die sich beim Orehen an den kürzeren, brödeluden, oder sast stagen Spänen zu erkennen giebt. In diesem Zustande tangt es noch sehr gut zu Lagern, aber nicht mehr zu Kolbeuringen. (Mittheilungen des Gewerbevereins für das Königreich Hannover 1854, S. 201).

# 134. Neber weißes Bapfenlager. Metall, von Rarl Rarmafc.

Befanntlich werben in neuerer Zeit fehr häufig bie Rapfenlagerfutter bei Dafchinen aller Art aus leichtfluffigen und babei giemlich harten Metallmischungen hergestellt, welche ben Bortbeil gemabren, bag man fie birect über ben (gleichfam ale Rern ber Gufform benutten) Wellzapfen felbft gießen tann, wodurch bas Ausbohren ober Ausbreben ber Lager erspart wird. Wo fein großer Druct auf ben Bapfen laftet, ift eine Difchung von 17 Theilen Blei und 3 Th. Regulus Antimonii, welche zugleich febr moblfeil zu fteben fommt, recht brauchbar. Bartere und einem großeren Drucke wiberftebenbe Busammenfehungen gewinnt man aus Blei, Zinn und Antimon, ober aus Zinn und Antimon obne Bleizusat. Für sehr schwere Maschinen und beträchtliche Umbrehungsgeschwindigfeit ber Bapfen empfiehlt fich aber vorzugsweise eine Legirung aus Binn, Antimon und Rupfer, welche felbit bei ben Arenlagern ber Locomotiben burchaus bemabrt gefunden ift.

Der Verf. stellt nachstehenb basjenige zusammen, was ihm über bie Mischungsverhaltnisse berartiger Metallcompositionen bestannt geworden ist, um von Neuem auf ben so wichtigen Gegensftand ausmerksam zu machen.

1) Mischungen aus Zinn und Antimon. Es wer-

<sup>\*)</sup> Es wird ausdrudlich bemerkt, daß man bas mit einem Lamme bezeichnete englische Binn anwenden muffe, indem Bantaginn nicht dieselben guten Resultate gewährt.

ben brei, auch wohl mehr, bis zu 5 ober 6 Abeilen Zinn auf 1 Ah. Antimon vorgeschrieben. Dan schwelzt zuerst das Antimon mit einem dem seinigen gleichen Gewichte Zinn, gießt diese Misschung in das übrige, schon für sich stüffig gemachte Zinn und rührt das Ganze sorgfältig um; auf diese Weise wird eine genauere und gleichmäßigere Verbindung der beiden Metalle erreicht, als durch das unmittelbare Zusammenschmelzen des Antimons mit der ganzen großen Menge Zinn.

2) Mischung en aus Zinn, Blei und Autimon. Man schmelzt 29 Th. Zinn mit 32 Th. Antimon zusammen und fügt 80 — 180 Theile (vorläusig geschmolzenes) Blei hinzu, je nachbem eine härtere ober weichere Composition verlangt wirb.

3) Mischungen aus Zinn, Antimon und Rupfer. Sierzu hat ber Verf. folgende Vorschriften aufgefunden, welche nachstehend nach steigender Menge bes Antimons und bes Rupfers geordnet sind, weil sie in eben biesem Verhältniß harter sich barnellen:

					Rach Procenten.				
2. 24 Th.	3 :	Rupfer. 1 Th. 1 =	ober =	3inn. 88,89 80 81,25	Antimon. 7,41 15 12,50	Aupfer. 3,70 5 6,25			
d. 73 = Mit 8 The fetung fein mit 9 Th. e. 58 — 8	18 stilen Kupfer	8 — 9 : würde : r 6 Th. 2	bie 31 (nti=	•	18,18 18	•			
mon, 8 Th. 80 Th. Zin und bei 58 f. 3 Th. Zi Th. Kupfer	n Th. Zinn inn, 4 Th.	Antimo	 n, 2	76,92 70,73 33,33	19,51	7,69 9,76 22,22			

In einer Probe englischen Lagerfuttermetalls (aus ber Maschinenfabrit von Mauvslay Sons and Fielb, Westmunster Roab, Lambeth, London), welche Dr. Heeren im Laboratorium ber polytechnischen Schule zu Hannover analystren ließ, fansben sich babei in 100 Th.

71,10 Zinn, 6,85 Antimon, 22,05 Kupfer,

was beinahe genau mit bem einfachen Berhaltnig von 1 Th.

Antimon und 3 Th. Rupfer auf 10 Theile Binn übereinstimmt, ba hiernach vorhanden fein wurden:

71,42 Zinn, 7,14 Antimon, 21,44 Rupfer.

Bon allen oben aufgeführten Zusammensehungen unterscheibet fich biese wesentlich baburch, baß bie Menge bes Kupfers, welches zwar ben Preis erhöht, aber zur Bermehrung ber harte und Zähigkeit ungemein beiträgt, nicht nur sehr groß, fonbern

namentlich größer als jene bes Antimons ift.

Die breisache Legirung aus Zinn, Antimon und Rupfer wird jedenfalls auf folche Weise bereitet, daß man zuerst das Kupfer in Fluß bringt, dann das Antimon, hierauf & oder & des Zinns hinzufügt und schließlich (nach sehr sorgfältigem Durchrühren) den Rest des Zinnes dazu giebt. Nur eiwa zur Darkellung des oben mit f bezeichneten Gemisches wurde man alles Zinn auf einmal zusehen, da bessen Betrag gegen die andern beiden Metalle zu gering ist, um es zu iheilen. (Mittheilungen des Gewerbevereins für das Königreich Hannover 1853, S. 149.)

## 132. Composition ju Pumpenftiefeln und Sahnen ober Pipen.

Feines Binn 20 Theile; feines Bint 20 Theile, feines Spiegglang 5 Theile. Diefe Metalle geben, zusammengeschmolgen, febr gute Bumpenftiefel. Dan verfertigt bie Babne gewohnlich aus Blei, Bint und Spiefglang, mit mehr ober weniger Binn. Obige Difchung bient auch zu Gahnen, aber noch beffer ift folgende: Da ber Drehezapfen am Sahne ober an ber Pipe (b. h. berjenige Theil, ber gebreht wirb) harter fein muß, als derjenige Theil des Hahnes, der im Fasse stedt, so nimmt man zu ersterem 80 Th. Jinn und 20 Th. Spießglanz, und zu letterem 86 Th. Binn und 14 Th. Spiegglaug. (Da Bint und Spiegglang eben fo gut wie Rupfer an ben meffingenen Sabnen Brechen erregt und Gift bilbet, wenn es mit Gauren in Beruhrung tommt, und ba dies haufig der Fall bei Bier- und Beinfaffern ift, wo bie Sahne ober Bipen nicht febr rein gehalten werben, mas nicht fo leicht möglich ift, fo wünschten wir alle metallenen Bipen beseitigt. Die bolgernen ober porgellanenen finb, wenigstens in hinficht auf Gefundheit, weit beffer.)

## 133. Klingende Zinnlegirungen, von Dr. K. 28. G. Kaftner.

Ein hiefiger Binngießer ersuchte mich, ihm Berhaltniffe ans jugeben, in welchen Binn mit erhöheter harte und Beiße mog-

lichft gefteigertes Rlangvermögen verbande. Ingleich murbe ber Bunfc beigefügt, bag bie Preife ber Bufate fo niebrig, wie irgend thunlich gehalten werben, und bas Legiren ber Detalle möglichft leicht ausführbar erfcheine. Dich erinnernb, bag von Jufti bereits verschiebene hierher geborige Bersuche angestellt hatte, erprobte ich einige berfelben und fand fo, indem ich fie bei fortgefetten Berfuchen abanderte, folgende brei Legirungen auf, welche ben oben bezeichneten Anforderungen volltommen ents fprachen. 3ch ließ mir von jeber berfelben eine freistrunde Scheibe von 34 Boll rheinisch Durchmeffer und & Linie Dide gießen und barauf bie Detallverhaltniffe leicht eingraben. Alle brei Scheis ben zeigten fich fowohl beim Gegenschlagen mit einem barten Rorper (hölgernem Sammer, Elfenbeinftab, eifernem Stab ic.), als Durchstreichen mit bem Geigenbogen (mit und ohne Beftaubung gur hetvortufung von Rlangfiguren, die auf allen breien eben fo leicht als vollständig zu Stande zu bringen waren) vollkommen Mingend, boten jedoch, wie die weiter unten gegebenen Debenbemertungen zeigen. binfichtlich ber Rein beit unb Rulle bes Rlanges, vorzüglich aber in Abficht auf Det allweiße, einige Verschiebenheiten bar.

	Bezeichnung der Legirungen.	Legirungeverhältniß . derfelben.	Klang.	Weiße.
1)	256 Gewichtsth 2 2 3	Wismuth. regul. Stieb. Eijenfeilstaub.	mehr als die folgenden den Klausgen der Saiten- instrumente sich näherne. Den tiefsten Ion entwi-	Ratt (faum grans lich ) weiß, po- lirt bem Silbers weiß fich mehr nas hernd, als die übrisen. Sober Poslitur fähig: ziems lich luftbestänrig.
2)	100 3inn, 23 muth.	Aupfer und & Wis-	rend, dem Glas:	luftbeständig, po= lirt lebhaft glan=
3)	teres war eisenfi Spuren von Gi	regul. Stleb. Letserci. Enthált es nur fen, fo mindert fich merflich.	bictend, den Glass scheibeutonen täus schend ähnlich.	gleicher Abreibung minder glänzend

Mehrere Alchomisten vermeinten in bem Stieb ein Samptmittel zu bestgen, um bie von ben Getäufchten geglaubte Metallveredlung zu Wege zu bringen, obgleich icon Stabl Runtel und Andere gezeigt hatten, bag ber fogenannte regulus antimonii martielis, lediglich wegen geringen Gifengehaltes (ben fie aus bem Berhalten beffelben ermiefen), einige Erscheis nungen bervorbringe, bie ben Schein verbreiten, als fei aus Silber Golb entftanben. Bon Juft i fuchte feine Beitgenoffen hiere über vollkommen zu enttäuschen, indem er nachfolgende Erfahrung mittheilte. »Wenn man ben mit Gifen gemachten Spieffalas, tonig, entweder roh, ober nach verschiedenen Borarbeiten und Bubereitungen, bem Gilber guset und hernach biefes fcheibet, ohne es zu cupelliren, fo fällt ein beträchtlicher Theil eines fcmargen Ralfes zu Boben, ber einem Goldfalte ziemlich abnlich Rebt. ieboch viel schwärzer als ein mahrer Goldfalt ift, und welcher, wenn er wirklich Golb mare, in ber That gute Ausbeute geben Allein biefer schwarze Ralf rührt blos von bem in bem Spieffalastonige befindlichen Elsen ber, indem von bem nieberschlagenden Metalle allemal ein guter Theil mit in ben König geht und ohne öftere und befondere Reinigungen nicht völlig bas von weggebracht werben tann. Diefe in dem Spieffalastonige befindlichen Eifentheilchen geben in bas Gilber ein, indem Rich bas Gifen gar gern mit bem Gilber vereinigt, und verurfachen biesen schwarzen Ralt. Denn alles Gifen, wenn es mit bem Silber zu einem mäßigen Antheit vereinigt ift, fallt bei ber naffen Scheidung des Gilbers als ein schwarzer Ralf zu Baben; wie man fich leicht überzeugen fann, wenn man einen gemeinen Eifensafran mit 8 - 10. Mal fo viel Gilber vermittelft eines Schmelzglafes mifammenschmelzt. Allein man findet fich betrogen wenn man biefen vermeinten Golbkalt zusammenschmeltt: benn ba bat man nichts, als eine fchwärzliche und eisenartige Materie, Die, auf ber Rupelle abgetrieben, einen Gilberfern binterläßt, ben nur bann eimas gulbifch ift, wenn zuvor Gold binguges tommen mar. Die Rupelle ift allein bie Probe bei folden Arbeiten, und ba geht afler biefer vermeinte Goldkalt in Rauch und Schladen mit fort.«

Im herbst 1829 hatte in Erlangen ein burchreisender Alchymist einigen Silberarbeitern angeblich aus Merkur bereitete Silber vorgezeigt; leiber konnte ich nach meiner Rudkehr von heibelberg nichts mehr bavon auftreiben; aber aus dem; was ich von den Eigenschaften bieses Metallgemisches vernommen; war es ein sehr zusammengesetzes Amalgama. Daß man dide Ru-

pferbrathe bis zum Rerne amalgamiren tonne, habe ich in meinen Borlefungen zum Deftern gezeigt. (Rafiner's beuticher Gewerbsfreund, I, 24; II, 135.) —

#### 134. Composition jur Berginnung bes Gifens.

Funf Pfund Zinn, 16 Loth Zint, 16 Loth Wismuth und 16 Loth Meffing geben, zusammengeschmolzen, eine harte weiße und klingende Legirung, welche sich sebr gut zur Verzinnung eiferner Gegenstände eignet. Das Verzinnen geschieht mit ben bekaunten Sandgriffen.

#### 135. Legirung für Rattun : Drudformen.

Folgende Legirung hat sich zu diesem Zweck in Gent gut bewährt:

(Mining	ţ Ĵ	lou	rn	al.,	18	<b>52</b> .		Nr.	989 p.	334.)
Wism	uth	)			•,			•,	15,75	
Blei .				•		٠		•	37,44	
Zinn .		• `			•	•	٠		<b>46,</b> 81	

#### 136. Gehr glanzendes Metallgemifc.

Es ift icon eine alte Erfahrung, bag Gemische aus Binn und Blei weit glanzenber ausfallen, als biefe Metalle an fic. In einem porgualichen Grabe befit biefe Gigenschaft eine Legirung aus 19 Th. Blei und 29 Th. Binn, welche wenn fie in polirte Formen gegoffen wirb, einen außerorbentlichen Glang bat. Man bedient fich ihrer gewöhnlich auf folgende Beife: In bie febr leichtfluffige Daffe taucht man, wenn fie geschmolzen und von ber Ornbhaut gereinigt ift, glatt gefchliffene Stude Glas und zieht fie fogleich wieber beraus. Es bleibt bann eine bunne Metallrinde an bem Glafe hangen, welche fich beim völligen Grfalten felbft abloft und ba, wo fie bas Glas berührte, einen vortrefflichen Spiegelglang zeigt. Wählt man zwedmäßig gefchliffene Glasformen, g. B. fternartige Strablen, fo tann man aus foldem Metall allerlei Verzierungen bilben. Durch Berührung schabet man bem Glanze, und ein folcher Fleck ist nie wieber fortzubringen.

## 137 Metallmifchung jur Berfertigung von Mungen, Fleinen Figuren 2c.

Nach munblicher Mittheilung des herrn von Bibra schmelzt man 6 Theile Bismuth (Markasit ober Afchblei), 3 Th. Zinn und 13 Th. Blei in einem Tiegel ober eisernen Löffel

vorerst zusammen, gießt' die Mischung aus und schmelzt sie, wenn man sie zum Gusse benuten will, nochmals um. Sie ist sast so leichtstüssig, wie das bekannte Rose'sche Metall, hat aber nebst bedeutender Härte den besondern Vortheil, nicht brüchig zu sein, weil sie auf dem Bruche kein krystallinisches Gefüge dessit. Werden die gegossenen Gegenstände mit verdünntem Scheisdewasser gebeizt und mit einem wollenen Lappen, nachdem sie vorher mit Wasser abgewaschen worden sind, gerieben, so werden die erhabenen Stellen glänzend, die vertiesten aber mast, und der Gus erhält ein dunkelgraues Ansehen mit antikem Lüster. Ohne Beize ist die Farbe hellgrau. Wir haben einige Münzsabbrüde, in Gyps gegossen, von diesen Legirung zu sehen Gelegenheit gehabt, die so gelungen waren, daß die feinsten Umrisse und die Schrift, die auf dem Original nur mit der Lupe lesbar war, vollständig wiedergegeben sich zeigten.

Auf 100 Theile berechnet, besteht biefe Legirung aus:

Wismuth . . . . . 27,27 Theilen Blei . . . . . . . 59:09

3inn . . . . . . . . . 13,64

Da das Wismuth im Verhältniß zum Blei wie auch zum Zinn hoch im Preise steht, so könnte recht wohl, ohne Beeinträchtigung ber schätbaren Eigenschaften der Legirung, die Menge des Bleies vermehrt, die des Wismuths aber vermindert werden. Es fragt sich, ob diese Mischung nicht auch für typographische Iwede sich eignete. (Würzburger gemeinnützige Wochenschrift, 1857. Nr. 21.)

#### 138. Budbruderlettern.

Man schmel;t 10 Pfb. Blei in einem Tiegel und wirft 2 Pfb. Spießglas in die geschmolzene Masse; dieses ist die gewöhnsliche Mischung zu Buchbruckerleitern; das Spießglas ertheilt dem Blei die nöthige Härte, damit es länger zu diesem Zwecke brauchsbar bleibe. Uebrigens hat jeder Schriftgießer sein eigenes Vershältniß, auch nehmen viele, außer dem Blei und Spießglas, Kupfer und Messing dazu, und jeder rühmt seine Mischung als die vorzüglichste.

### 139. Rleine Lettern und Stereotypenplatten.

9 Pfund Blei, benen man nach bem Schmelzen 2 Pfund Spiefiglas und 1 Pfund Wismuth zuseht, geben ein Gemifch, welches fich baburch vortheilhaft auszeichnet, baß es sich beim Erstalten ausbehnt und so bie kleinsten Theile ber Formen genau

ansfüllt, was bei kleiner Schrift und besonders bei Stereotypenplatten fehr nühlich ist. Im Gegentheil ift es sehr nachtheilig, wenn fich ein solches Metall in den Formen msammenzieht.

Die verschiedenen Schriftgießereien befolgen verschiedene Borschriften; einige nehmen 8 Theile Blei, 2 Theile Spiefiglas

und ! Theil Binn.

Art bes Giegens. — In ber Stereotypenfabrit macht man einen Brei aus gebranntem Gops und Waffer von ber Reftigfeit eines Butterteiges, gießt biefen über bie gefette Seite bes Buche und brudt ihn mittelft einer Burfte in die Bertiefungen ber Lettern; von ben Seiten umgiebt man ihn mit eifernen ober holgernen Schienen, fo bag er nicht ablaufen tonn und sich fest und eben legen muß. Er wird nach ungefähr 2 Minuten fest und bient jest als Matri, e zum Schriftgießen; man erwarmt ibn auf einem Rofte in einem Ofen, um die überfluffige Feuchtigkeit herauszutreiben. Sierauf bringt man biefe Formen in flache Gefafe aus Gufeisen von angemeffener Grofe und bedt eine Platte von Gugeifen barüber, welche an jebem Enbe burchbohrt ift, bamit bas geschmoliene Metallgemisch bineingegoffen merben tann. Sierauf befestigt man bie Gefafte an einem Erabn, mittelft beffen fie fauft und gleichformig in ein Gefag mit ber geschmolgenen Mifchung gebracht und eine giemliche Bett hindurch eingebaucht erhalten werben, bis alle Bertiefungen ber Form woll-Tommen ausgefüllt find. Sierauf werben fie mittelft bes Rrabnes berausgehoben und auf einen Baffertrog gestellt, um langfam zu erfalten. Enblich wendet man bie Gefage um, ichlagt ben Good mit bem Sammer weg und mafcht ibn vollends beraus, worauf die Platten jum Gebrauche fertig find, und einen bollfommenen und genauen Abbruck enthalten.

#### 140. Metallifche Abguffe von Rupferplatten.

Diese äußerst wichtige Entbedung ber neuesten Zeit verspricht ben Künsten von großem Rusen zu sein und hat sich auch schon burch vorzüglich ausgefallene Proben bewährt. Sie bestoht barin, von ben Kupserplatien, sie seien nun gewöhnliche, oder in Mezzotinto oder in Aquatintamanier gemachte, einen Abguß zu machen, mittelst einer geschmolzenen Metallegirung, welche im Stande ist, außerst seine Abbrücke anzunehmen. Der Nusen bieses Versfahrens bei Kupsersichen, welche stanten Absah sinden und in großer Menge versertigt werden mussen, fällt in die Augen und läßt sich gar nicht berechnen, indem dadurch die in einem folchen Jalle so sehr bedeutenden Kosten des Retouspirens wegfallere.

Wenn eine Platte abgenutt ift, kann man auf der ursprünglichen sogleich wieder eine neue abgießen und so die Platte eines vorzügslichen Künstlers auf ewige Zeiten benutzen.

## 141. Schriftmetall aus Zinn und Antimon nach J. R. Johnson.

Als Schriftmetall hat man bisber eine Legirung von Blei und Antimon angewendet und nur zuweilen gang wenig Binn bemfelben zugefest. Johnfon fchlagt nun vor, bie Legirung jum Guß fur Typen aus Binn und Antimon mit geringem ober gar keinem Bufat von Blei anzufertigen, indem biefe weit bartere, gabere und bauerhaftere Topen liefere. Gine geeignete Legtrung ju Schriftmetall ift bie aus 75 Th. Binn und 25 Th. Antimon, boch tann man bie Berhaltniffe innerhalb gemiffer Grenzen abanbern. Wenn Blei jugefest wirt, fo barf beffen Menge 50 Broc. bes Gangen nicht überfteigen, ba, wenn bas Blei in erheblich größerer Menge zugefest wirb, bie Legirung. tros bem, bag fie viel Binn enthalt, nicht erheblich barter und gaber ausfällt, als bas gewöhnliche Schriftmetall. Man fcmelgt erft bas Binn, ober bas Binn und Blei, reinigt bie Dberflache von ber fich bilbenben Saut und fügt bann bas Antimon bingu. Das Erhigen wird fortgefest, bis bie Metalle fich verbunden baben, worauf die Orndhaut wiederum entfernt und die Legirung gur Verwendung ausgegoffen wirb.

Wenn das Antimon ziemlich rein ist, sind die oben angegebenen Verhältnisse, nämlich 1 Th. Antimon auf 3 Th. Zinn, ober auf 3 Th. Zinn und Blei, die besten. Wenn des Antimon aber in erheblicher Menge andere Metalle enthält, muß die Menge besselben verringert ober am besten dasselbe vorher gereinigt werden; wird dies nicht beobachtet, so besitzt die Legirung, obgleich von großer Harte, nicht die beabsichtigte Zähigkeit.

(Chemical Gazette 1. Mai 1855.)

#### 142. 3. R. Johnfon's in Lonton, Lettaru- und Stereotypenguß aus Bink und Binklegirungen.

Zum Gießen von Typen für Buchbruder, Buchbinder ich wendet der Genannte Zink und Zinklegirungen an, namentlich zieht er hierzu eine Leg rung von 33 Gewichtstheilen Zink mit 59 Gewichtstheilen Zinn vor. In solchen Fällen, wo große harte der Typen erforderlich ift, wendet Johnson biese Legisung allein oder mit 2 — 3 Gewichtspracenten Antimon gemischt an. Bei Typen von geringerer harte mischt der Patentitäger

bie erwähnte Zinklegirung mit gewöhnlichem Letternmetall und sest z. B. für gewöhnliche Typen bem Letternmetall 5 Proc. seiner Legirung zu. — Soll Zink allein zum Letternguß verwendet werden, so sind die Gießformen mit Rücksicht auf die schwerere Schmelzbarkeit etwas abzuändern. — Zur Herstellung von Elisch's zieht John son die ersterwähnte Legirung, zu Stereotypen gewöhnliches Letternmetall mit 5 Proc. dieser Legirung vor. (Rep. of Pat. Inv. Oct. 1853, S. 286.)

143. Berbefferte Composition ju Buchdruckerlettern, in England als Mittheilung patentirt für Robert Besley.

Das gewöhnliche, ans Blei und oft Zinn, Antimon bestehende Schriftmetall hat nach dem Versasser den Fehler, daß es nicht fest genug ist und das Antimon mahrend des Gießens der Typen zum Theil verdampst, wodurch dieselben ungleichsörmig ausfallen. Um das Schriftmetall zu verdessern, fügt er demselben Nickel hinzu, welches der Legirung Härte giebt, und Kupfer, welches, außer daß es die Wasse noch zäher macht, die vollkommene Verdindung des Antimons mit den anderen Metallen zu befördern scheint: Das Nickel kann zum Theil durch Kobalt ersett werden, und indem man eiwas Kupfer weniger nimmt und dasur Wismuth zusett, befördert man das schnelle Erstarren der geschwolzenen Legirung.

Die besten Berhaltniffe find folgenbe:

100 Th. gutes Blei,

30 . Antimon,

20 - Zinn,

8 = Nicel, 5 = Robalt.

8 & Rupfer:

2 = Wismuth.

Da Nidel und Kobalt sich leicht mit Aupfer verbinden, aber keine vollständige Bereinigung mit Antimon eingehen, so schwelzt man das Nidel und Kobalt zunächst mit dem Kupfer und etwas Wismuth, und fügt zu der Wischung unter beständigem Umzühren die Legirung, welche das Antimon enthält. (Rept. of Pat. Inv. June 1856., p. 489.)

144. Rugliche Legirung aus Binn, Bint und Blei, nach 3.

Der Berf. ließ folgende Legirung von Binn, Binf und Blei barftellen und unterfuchen:

a) 16 Theile Binn,

4 = Zink und

4 = Blei.

b) 16 . Binn,

3 = Bint unb

3 = Blei.

Diese Legirungen scheinen werthvolle Eigenschaften zu bessitzen und dürften, wie der Verkasser meint, die verschiedenen jest üblichen Sorten von Britanniametall, Weißmetall und Bewter (Spiauter) größtentheils verdrängen. Sie können mit Leichtigkeit gewalzt und auf der Drehbant gedrückt werden und eignen sich 3. B. zur Anfertigung von Deckeln für Trink und ans

bere Glafer, Schreibzeuge ac.

Bei ber Anfertigung biefer Legirungen muß man in folgensber Art verfahren: Das Bint wird querft bei möglichft gelinber Hite geschmolzen und bann erft bas Rinn und zulett bas Blei zugesett. Die Dischung wird mit einem Stock von grünem Solze gut umgerührt. Um bie Orphation möglichft zu verhüten, fann man auch etwas Borar ober Barg bingufugen. Die gange Dreration wird fo fcnell als möglich ausgeführt und unnöthig farte Site vermieben. Die Mengenverhaltniffe ber einzelnen Detalle konnen, je nach bem 3wed, für welchen bie Legirung bestimmt ift, abgeandert werben. Die Menge bes Binns tann vermehrt werben, wenn weniger Dehnbarkeit nothig ift, und bie Menge bes Binns tann man vergrößern, wenn Biegfamteit . und eine beffere Farbe verlangt wirb. Fur Theetannen ic. ift bie Legirung b vorzuziehen. Bum gothen biefer Legirungen muß naturlich ein hinreichend leicht fcmelgbares Loth gewählt werben. Sie fcheinen an ber Luft nicht fchneller angulaufen, als bas gewöhnliche Weißmetall und find boch erheblich wohlfeiler. (Chemical Gazette vom 2. Aug. 1858, S. 296.)

#### 145. Legirung, welche vom Waffer nicht angegriffen wird.

Indem man eine Legirung von 97 Theilen Blei auf 3 Theile Zinn barstellt, erhalt man ein Metall, auf welches bas reine Waffer sehr wenig Wirkung äußert; und wendet man eine Legirung von 95 Theilen Blei auf 5 Theile Zinn an, so erhält man ein Metall, auf welches die Einwirkung des reinen Wafsferd kaum bemerkbar ist.

#### 146. Leicht fcmelzbares Metall.

1) Newton's schmelzbares Metall. Man nimm

8 Theile Wismuth, 5 Theile Blei, 3 Theile Zinn, mischt und

schmelzt bei 2120 K.

2) Onion's schmelzbares Metall. Man nimmt 5 Theile Wismuth, 3 Theile Blei, 2 Theile Zinn und schmelzt bei 199° K.

3) Rose's schmelzbares Metall. Man nimmt 2 Theile Wismuth, 1 Theil Blet, 1 Theil Zinn und schmelzt bei

201º F.

4) Walker's schmelzbares Metall. Man nimmt 8 Theile Bismuth, 5 Theile Blei, 4 Th. Jinn und 1 Th. Antimon. Letteres Metall wird befonders in der Galvanoplastik angewendet.

Alle 4 Metalle werben noch schmelzbarer, wenn man ihnen

ein wenig Quedfilber gufest.

5) Für anatomische Injectionen. Man verbindet burch Schmelzen in gelinder Warme 174 Th. Ilnn, 312 Th. Blei, 514 Th. Wismuth nehst etwas Holzschle. Man nehme hieranf die Masse vom Feuer und fete 100 Th. vorher gewärmtes Quechsiber zu. Diese Legirung ist stifsst bei 173° F. und fest bei 140° K.

6) Legirung für galvanvplaftische Zwede, 3. B. für Clicoes; Wismuth 8 Th., Jinn 4 Th., Blei 5 Th., Spieglastonig 1 Th. werben mehrmals ber befferen Bereinigung halber gefchmolzen und in Tropfen ausgegoffen, bis bie Die

foung volltommen ift.

#### 147. Leichtfüffiges Metall ju Erd - und Steinbohrern.

John Thomp fon, Jugenieur in Philabelphia, hat bem Franklin Institute bafelbst eine Btititheilung gemacht, worin er zeigt, baß eine leichtstüffige Metallegirung (die gewöhnliche bessteht aus 8 Th. Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn) mit großem Vortheil zur Anfertigung von Bohrwertzeugen zum Erdbohren verwendet werden kann. Der Bohrer besteht aus einer eisetnen Büchse, oder einem Muss an der Bohrstange, der wie der Freifallbohrer, das Absallstäck, die Rutschiebere in eine Deffinung des arbeitenden Gestänges paßt. In diese Schale sind eine geeignete Anzahl gehärteter Stahlmeißel eingesetzt und mit ber Büchse verbunden, daß das Ganze als ein voller Bohrer exscheint. Die schneibenden Kanten der Meißel ragen natürlich über den Umfangsreis der eisernen Schale hinaus, so daß das Wertzeug

ungehindert arbeitet und bem Bohrschmand und Waffer freien

Durchgang geftattet.

Auf biefe Urt ift es febr leicht, einen Steinbohrer von jebem beliebigen Durchmeffer zu verfertigen, ba bie Deifel nur mehr ober minber vorspringend gemacht, auch leicht eine andere Buchfe an bie Bobrstange gefchraubt werben tann. Die Unfertigung dieses Bohrers bat keine Schwierigkeit, noch ift Gefahr verhanden, ber hartung ber Meifel zu schaben, ba das verfittenbe Metall icon bei 980 C., alfo unter Wafferfiedebite, schmilgt. Ift bas Bobrzeug abgenutt ober ftumpf geworben, fo wird bie Buchfe erhibt und bie Deifel werben berausgenommen, geschärft und wieder eingesett, ober auch durch neue erfett. bas Wertzeug bann wieber ausgefühlt, so ift es so gut wie neu und ohne bag man die Gulfe ber Schmiebe bagu nothig gehabt Das Bobrloch tann immer gang zirkelrund erhalten merben, und jebe Weite von fo und fo viel Boll ober Fuß Durchmeffer läßt fich bobren nach Maggabe bes Bohrburchmeffers und ber zu Gebote ftehenden Rraft. Dit biefem verbefferten Bohrer tann man eben fo leicht, wie mit ben bisher gebrauchlichen, in wangrechter ober schiefer Richtung bobren, und man hofft ibn nicht bloß als Erbbohrer auf faigeren Teufen, sonbern auch gur Durchbrechung von Bergen beim Gifenbahn - und Ranalbau anmenden zu konnen. (Dentiche Gewerbezeitung )

#### 148. Leichtfüffiges Metall.

Man läßt in einem Tiegel 8 Loth Wismuth schmelzen, wirft in die geschmolzene Masse 5 Loth Blei und 3 Loth Zinn, dadurch erhält man ein Metall, welches schon in der Hite des kochenden Wassers schmilzt, und dessen Entdedung dem berühmten Jsaak Newton zugeschrieben wird. Man kann es zu einer unterhaltenden Neckerei benuten, wenn man sich einige Theelöfsselchen daraus machen läßt, diese einem Gaste andietet, um den Thee damit umzurühren, der so eben siedend aus dem Theekessels kommt. Der Gast wird nicht wenig erstaunen, wenn ihm der Lössel in der Hand schmilzt. Diese Erscheinung ist um so überraschender, als jeder der einzelnen Mischungsbestandtheile für sich genommen zum Schmelzen mehr als noch einmal so viel Wärmegrade nöthig hat. Der Wismuth schmilzt bei 476° K., das Blei bei 612° und das Zinn bei 442°, während das Wasser schon bei 212° siedet.

Auch eine Mischung von 2 Loth Bint, 2 Loth Wismuth und 2 Loth Blei schmilt in fiebenbem Waffer, wiewohl jebes

biefer Metalle einzeln zum Schmelgen eine beträchtliche Site etforbert. Diefe Mischung kann man sogar auf einem Papier über ber Flamme einer Lampe ober Kerze geschmolzen erhalten.

Solche leichtflussige Metallmischungen wendet man zu ben metallographischen Abdruden von handschriften an. Der haupt-tunstgriff babei ist, daß das Metall teine ungleiche Dide erhalte. weil es sonst unter ber Presse sich biegt und bricht, und daß bie Oberstäche nicht trystallistre, weil sich sonst die Druderschwärze an solchen Stellen anhängt, wo man es nicht haben will.

Abguffe von leichtfluffigem Metall. — Eine Mischung von 3 Theilen Blei, 2 Theilen Binn und 5 Theilen Wismuth schmilzt schon bei 1670 K. ober 730 R. also unter ber Siebhibe. Bei vielen Abguffen ift es von Wichtigkeit, baß ber ben Abbrud empfangenbe Korper fo wenig beiß fei, ale moglich, weil sonft bas Waffer, welches fich an und in ber Oberfläche bes Modelles befindet, in Dampfe verwandelt wird und Luftblafen verurfacht. Dan laffe baber bas leichtfluffige Detall in einer Theeschaale so weit erkalten, bis es anfängt, an bem Ranbe zu erftarren, und gieße es bann erft über bas Mobell, wenn biefes aus Bolg ober einer abnlichen Materie besteht. Um Abbrude von Stempeln, Gemmen, Siegeln ic. ju machen, gießt man bas gefchmolzene Metall auf Papier ober Bappe und rubrt es um, bis es anfängt, fteif zu werben. In biefem Augenblide schlägt man ben Stempel zc. rasch binein, woburch man einen scharfen Abbrud erhalt.

## Zweites Capitel.

### Berichiedene Amalgame darzuftellen.

1. Ueber Amalgamation und Durchbringbarteit verschiebener Metalle burch Quedfilber.

Daniel und henri hatten schon gefunden, bag, wenn man eine Stange von Blei ober Binn heberformig biegt, und bann ben fürgeren Schenkel berselben in Quedfilber ftellt, bas Quedfilber in ber Stange aufsteigt, fie allmablig bis jum anberen Ende burchbringt und bann aus biefem Ende heraustropft. als ob die Stange ein heber mare. horsford und nach ihm Ridles, haben über biefe Erscheinung, - bie offenbar barauf beruht, daß das Metall ber Stange von bem Quedfilber gum Theil aufgeloft und baburch poros wird, und bann eine Cavillarwirtung eintritt, - weitere Berfuche angestellt, aus benen fic ergiebt, daß alle Metalle, welche bas Quedfilber benett, auch von bemfelben burchbrungen werben. Dies ift ber Kall beim Bint, Cabmium, Binn, Blei, Gilber, Golb und Rupfer, und zwar mit abnehmenber Leichtigkeit, nach ber Ordnung, in welcher bie Metalle bier genannt find. Wenn auch ber erwähnte Versuch mit bem Aufsteigen bes Quedfilbers in einer Stange nicht bei allen biefen Metaller gleich gut gelingt, fo zeigen fie fich boch alle als vom Quedfilber durchbringbar, wenn man auf einer Platte von ihnen eine Rite macht und in biefe etwas Quedfilber gießt, welches bann nach furgerer ober langerer Beit bie betreffenbe Stelle ber Platte gang burchbringt und fie fprobe macht, fo bag man die Platte nun fehr leicht nach einer scharfen, burch bie Rite vorgezeichneten Linie gerbrechen tann. Gin negatives Refultat geben Gifen, Nidel, Platin und Antimon, was fich baraus ertart, bag biefe Metalle, wenigstens im maffiven Buftanbe, sich nicht mit bem Quedfilber verbinden. (Le Technologiste. Dec. 1852, S. 138.)

#### 2. Ueber bas in England übliche Berfahren, metallene Endpfe ju bergolben.

Bezeitung bes Amalgama. Gine Quantität Queckfilber wird entweder in einen Tiegel, oder in einen eisernen Gießlöffel gethan, welcher vorber mit einer Schicht Pfeisentbon ausgestrichen worden ist, und so lange erhist, bis sich Dämpse zu bilden aufangen. Das damit zu vermischende Gold muß gestörnt sein und vor der Vermischung mit dem Queckfilber rotbglüshend erhist werden, worauf man es mit einem eisernen Städen in das Queckfilber einrübrt, bis die Amalgamation vollstommen ist. Gollte überschässiges Queckfilder vorhanden sein, so läst es sich dadurch abscheiden, daß man es durch Semsleder prest. Das Amalgam muß ungefähr die Consistenz von Butter haben und etwa 3 Theile Queckfilber auf 1 Theil Gold entsbalten.

Berfahren beim Bergolben mit bem Amal gam. - Die zu vergolbenben metallenen Artifel, g. B. Rnopfe ze., muffen zuvörberft zur Reinigung ihrer Oberfidche in febr verbünnter Salzsanre getocht werben. hieranf gieft man eine Quantitat Bergolber - Scheibewaffer in ein irbenes Gefaß, und thut Quedfilber hinein. Sobald bavon eine hinreichenbe Menge aufgeloset ift, thut man bie zu vergolbenben Artifel in bie Sos lution and rahrt fle mit einem Pinfel um, bis fie weiß geworben find. Da jedoch mabrend biefes Angnicens beständig eine große Menge schablicher falpeterfaurer Dampfe aufsteigen, fo hat man ein anderes Verfahren angenommen, wodurch bas Ginathmen berfelben vermieben wirb. Man thut namlich bas Scheibewaffer sammt bem Quedfilber in eine Bouteille und ftellt biefe, während die Auflösung vor fich geht, offen an die freie Luft, fo daß die schädlichen Dampfe in die Atmosphäre entweichen. Bierauf gieft man ein wenig von biefer Solution in ein Beden und überpinfelt bie Oberflache ber ju vergolbenben Artitel, welche baburch fogleich angequicit, b. h. mit Quedfilber übergogen werben. Das Amalgama wird nun burch eine ber folgenben Proceduren aufgesett: entweber man thut bie zu vergolbenben Artifel mit einer angemeffenen Menge Amalgama in eine eigens zu biefem Zweite bestimmte Rappe von Filz, und ruhrt barin mit einem großen weichen Borftenpinfel beständig berum. bis die Artikel gleichformig mit Amalgama überzogen find, ober man nimmt mittelft einer tupfernen, mit einem bolgernen Griffe versebenen Schiene etwas Amalgama aus bem Befage, worin fich basselbe besindet, bringt es auf einen Theil des zu vergoldenden Artikels und breitet es mit einem harteren Pinsel auf der Obersstäche desselben aus. Die so behandelten Artikel werden in eine breite, stache, eiserne Pfanne gethan, an welcher sich ein hölgerner Griff besindet, und über einem Evkeseuer gelind erhist. Sobald sie beiß geworden, thut man sie häusig in die Kappe zurud, behandelt sie darin abermals mit dem Pinsel, und heizt sie dann wieder in der eisernen Pfanne, welche auch beständig in Bewegung gehalten wird, damit die Kuspse zu eine gleichstweige Temperatur erhalten und das Onecksler sich nicht ungleich über dieselben verheilen kann, die dieses zulest ganz versstüchtigt ist, und das reine Gold auf der Obersläche der Artikel sessigte vergoldeten Oberslächen werden dann mit Drahtbursten gesäubert, und die Bergolder wissen den Karbe berselben durch verschiedene Compositionen zu erhöhen.

Sin Wachs, um die Farbe von rothem Golbe zu verschonern. — Auf 4 Ungen geschmolzenen gelben Bienenwachses setze man, fein gepülvert, 1½ Unge rothen Ocher, 1½
Unge Grünspan, welcher so lange ealeinirt worden ift, bis er
teine Dampse mehr gab, und ½ Unge calcinirten Borax. Diese
Substanzen werden mit einander wuhl gemischt. Der Grünspan
muß calcinirt werden, weil sonst durch die zum Abrauchen bes
Wachses von den vergolderen Artiteln erforderliche Sies die
im Grünspan enthaltene Cssigläure so voncentrirt werden würde,

daß die Artifel Fleden befommen wurben.

Die Farbe von grunem Golbe zu erhöhen. — Man nehme 1 Unze und 10 Pfenniggewicht Salpeter, 1 Unze 4 Pfenniggewicht Salmiak und 18 Pfenniggewicht Grünspan. So oft man bavon nöthig hat, lose man einen Theil ber Mi-

sibung auf.

Die Farbe von gelbem Golbe zu verschönern. — Man nehme 6 Ungen Salpeter, grünen Vitriol 2 Unzen, weis hen Vitriol und Maun von jedem 1 Unge. Will man die Farbe röther haben, so fest man ein wenig blauen Vitriol zu; auch von biefer Mischung wird, so oft man beren bedarf, in Wasser aufgelöst.

Diese beiben letten Compositionen mussen auf die Oberstäche ber zu vergolbenden Artikel entweder mittelst eines Pinfels, ober burch Cintauchen gesetzt werden. Hierauf heizt man sie so start aus, daß sie schwarz werden, und löscht sie dann in Weinessig

ober Waffer.

In verschiebenen Farben zu vergolben. — Die

Hauptfarben beim Bergolben sind Roth, Grun ober Gelb. Diese halt man in verschiebenen Amalgamas vorräthig. Dersenige Theil bes zu vergolbenden Bertes, welcher die erften angewandsten Farben beibehalten soll, wird mit einer Composition von Areibe und Leim bebeckt, welche man barüber pinself. Hierauf werden die ungebeckten Stellen mit dem geeigneten Amalgama vergolbet.

Zuweilen seht man das Amalgama ohne vorläufiges Ansquiden mit Hulfe von Salpetersäure auf die zu vergolbenden Artikel. Der Prozes beruht inbesten auf benselben Grundfätzen,

wie ber vorhergebenbe.

#### 3. Amalgam zur kalten Berfilberung bes Rupfers.

Man reibt in einem Mörfer, ber natürlich nicht von Rupfer oder Messing seine dars, einen Theil seine Ziunseilspäne oder Zunnfolie mit 2 Theilen Quecksilber zusammen. Es bildet sich balb ein halbstüssiges, butterartiges Amalgam, welchem man einen Theil Silber, das mittelst Rupfer aus seiner salpetersauren Aufslung gefällt und gehörig ausgewaschen worden ist, zusett. Es entsteht bald eine gleichförmige Mischung, welche man noch mit 6 — 8 Theilen Knochenasche zusammenreibt.

Wird dieses Gemenge mittelst eines seuchten Tuches auf einer reinen Kupferstäche gerieben, so hängt 'es sich sogleich an und bilbet eine eben so schöne als dauerhafte Versilberung. Man überreibt sie dann noch mit einem trocenen Lappen.

Diese Plattirung widersteht zum Theil noch einer schwachen

Olübhite.

Die Knochenasche hat außer ber seinen Zertheilung bes Amalgams, welche sie durch Reihung an berselben bewirkt, auch noch den Nuten, daß sie dem Metalle eine Art Politur giebt, welche das Kupfer zur Annahme des Amalgams sehr geneigt macht.

Die nach biefer Methobe hervorgebrachte Versilberung wibersteht ben Einwirkungen ber Luft etwas weniger, als die mit bloßem Silberpulver gemachte; ber Zusat von etwas Seise ist bem Erfolge nicht nachtheilig. Wenn man viele und große Objette zu versilbern hat, so thut man wohl, das Metall mit einer bunnen Lage einer gesättigten salpetersauren Quecksilberaustösung zu überziehen, wodurch eine vorgängige Amalgamation entsteht, welche die nachsolgende Wirkung des Pulvers sehr bes günftigt.

## 4. Ueber die Amalgamation und die Bergolbung des Aluminiums. Bon Charles Tiffier.

Cailletet hat früher angegeben, bag man bas Aluminium amalgamiren fonne, indem man es mit bem negativen Bol eines galvanischen Apparates verbinde und es in Quedfilber tauche, welches mit angefäuertem Waffer ober einer falpetersauren Quedfilberlösung befeuchtet fei, ober indem man mit Waffer befeuchtetes Natriumamalgam anwenbe. Der Verf. hat einen Theil ber Versuche Cailletet's wiederholt und fich babei überzeugt, baß bas Aluminium auf bie angegebene Art am negativen Pole ber Batterie fich leicht und schnell amalgamirt. Wenn man ba= bei Aluminiumblech von nicht zu großer Dide anwendet, fo tannbaffelbe vollständig amalgamirt werben, fo bag bas Metall außerorbentlich bruchig wirb. Rach bem Berf. tann man aber bie Verbindung des Quedfilbers mit bem Aluminium ohne Gulfe eines galvanischen Apparates erzielen, indem man eine Löfung von tauftischem Rali ober Natron anwendet. Das mit ber 21|= falilauge abgebeizte und befeuchtete Aluminium läßt fich ohne Beiteres mit Quedfilber beneben, fo bag es eine glanzenbe Dberfläche erhalt.

Das Aluminiumamalgam hat merkwürdige Eigenschaften. Unter dem Einstuß des Quecksilbers, mit welchem es verdunden ist, hört das Aluminium auf, ein edles Metall zu sein und nimmt die Eigenschaften eines Alkalierdmetalles an. Das Aluminium-amalgam verliert an der Luft schnell seinen Glanz, erwärmt sich und verwandelt sich unter Aufnahme von Sauerstoff rasch in Thonerde und Quecksilber. Daffelbe sindet statt, wenn man es mit Wasser zusammenbringt, wobei Wasserstoffgas entwickelt wird.

Bon Salpeterfaure wird es mit Beftigteit angegriffen.

Die Leichtigkeit, mit welcher Aluminium amalgamirt wersben kann, führte den Verf. darauf, dieses Mittel anzuwenden, um das Aluminium zu vergolden und zu versilbern, er mußte aber wegen der schnellen Veränderung des Aluminiumamalgams an der Luft darauf verzichten. Man kann dagegen in folgender Weise verfahren, um das Aluminium zu vergolden: Man löst 8 Grm. Gold in Königswasser auf, verdünnt die Lösung mit Wasser und digerirt sie dis zum folgenden Tage mit einem kleiznen Ueberschus von Kalt. Der Niederschlag von Goldorydkalt und überschüssigigem Kalkwird dann abgesondert, gut aus gewaschen und bei gelinder Wärme mit einer Lösung von 20 Grm. unterschwessigsaurem Natron in 1 Liter Wasser behandelt. Mit der

so erhaltenen filtrirten Flussigteit tann man das Aluminium in der Kälte ohne Beihülfe eines galvanischen Apparates versgolden. Das Aluminium wird zu diesem Zweck erst mit Kalislauge und dann mit Salpetersäure abgebeizt, darauf mit Wasser abgewaschen und sodann in die Flussigteit gelegt. (Compt. rend. Bb. 49, S. 54.)

## 5. Fluffige Mifchung jum Belegen von Augelspiegeln, Cy-

Man schmilzt 2 Loth reines Blei und 2 Loth seines Jinn in einem eisernen Pfannchen zusammen, werfe bann 2 Loth Wismuth hinein, schöpfe bie Unreinigkeiten ab, nehme ben Tiegel vom Feuer und setze vor bem Erstarren 20 Loth Quecksilber unter starkem Umrühren hinzu; man muß sich aber babei vor ben gefährlichen Dampfen bes erhitzten Quecksilbers hüten. Diese Mischung gießt man burch eine irbene Pfeise in bie Glastugel ze., schwenkt sie barin herum, und läßt bas Ueberstüffige ablaufen.

Ober: Man vermischt 8 Loth Quedfisber mit so vieler Zinnfolie, baß es kaum noch fluffig bleibt, bringt bie Mischung in bie gereinigte und erwarmte Glaskugel 2c. und verfährt wie

oben.

Ober: Man kunn auch I Th. Quedfilber und 4 Theile Zinn nehmen, ober noch besser 2 Theile Quedfilber, 1 Theil Zinn, 1 Theil Blei und 1 Theil Wismuth zusammenschmelzen und wie oben versahren.

#### 6. Fluffiges Amalgam jum Berfilbern ber Glastrgeln 2c.

Reines Blei 1 Unze, nehft Zinngranalien 1 Unze, werben in einem reinen Löffel geschmolzen, worauf man fogleich 1 Unze Wismuth zusett. Dan schäume die Unreinigkeiten-ab, nehe me ben Löffel vom Feuer und, ehe das Metall sich sett, mache man einen Zusat, von 10 Unzen Quecksiber. Man rühre gut unter einander und vermeibe dabei die Dämpfe.

#### 7. Amalgam, um bamit Figuren zu überziehen.

Man schmelze 2 Ungen Binn mit & Unze Wismuth und sete & Unze Quedfilber zu. Nachbem die Mischung kalt geworden, reibe man fie mit Eiweiß und überziehe damit die Figur.

#### 8. Amalgame für Glektriffemafdinen.

1) Man schmelze 1 Unze Zink mit & Unze Zinn bei einer so niedrigen Temperatur, als nur möglich; dann setze man 1 kunze vorher erwärmtes Quecksilber zu, mische, gieße aus und nachdem die Mischung kalt geworden, pulveristre man sie und reibe sie mit hinlänglichem Quecksilber zusammen, um sie auf die gehörige Consisteuz zu bringen.

2) Bint 1 Th., Binn 1 Th., Quedfilber 2 Th. werben

burch Schmelzung vereinigt.

3) Bint 2 Th., Binn 1 Th., Quedfilber 5 Th.

4) Baum 6's Amalgam. Man gebe in ein mit Kreibe ausgeriebenes hölzernes Kästchen 6 Unzen Quecksilber; ferner gebe man in einen eisernen Löffel ½ Unze Bienenwachs mit 2 Unzen gereinigtem Zint und 1 Unze Zinngranglien, bringe ihn über ein scharfes Feuer, und nachbem die Metalle geschmolzen sind, gieße man sie in ein Kästchen, so daß die Unreinigkeiten jedoch zurücklieben. Nachdem die Legirung kalt geworden, pulverisite man sie und mische sie mit Schweinefett. Man bewahre sie in einer Büchse auf, indem man sie mit Talg übergießt und streiche sie auf Leder, sobald von ihr Gebrauch gemacht werden soll.

#### 9. Bericiebene Amalgame.

Metall zu Injectionen: Gleiche Theile Blei, Zinn und Wismuth nebst ber gehörigen Menge Quecksilber liefern die Mischung zum Insiciren anatomischer Praparate und zu genauen Abdrücken von verschiedenen Höhlungen des Körpers, z. B. der Ohren. Die animalischen Theile werden durch eine Auslösung von Pottasche in Wasser weggebeizt, worauf der metallische Absauß allein übrig bleibt.

Amalgam für bie Reibetiffen ber Elettrifirmaschine. Zwei Drachmen Zint und 1 Drachme Zinn werben geschmolzen und zu 5 Orachmen kaltem Quedsilber gegossen. Diese Mischung trägt man auf die Reibekissen, welche man zwedmäßig vorher mit einer Wischung von Talg und Wachs bestreicht.

Metallmischung zum Firnissen. Sin Loth Binn wird mit 1 Loth Wismuth zusammengeschmolzen und mit 1 Loth Duecksilben über bem Feuer vermischt und nach bem Erkalsten mit einem Siweiß angerieben und giebt alsbann einen schösnen Firnis auf Gopabilber zc.

Binnlegirung gum Belegen ber Spiegel. -

Man legt ben Stanniol, ober die Zinnfolie, auf einen ebenen, wagrechten Tisch, gießt das Quecksilber barauf und reibt es mit einer Hasenpfote gesinde ein; es wird in kurzer Zeit sich mit dem Zinn vereinigen und dieses davon einen lebhaften Glanz erhalten. Nun legt man die Glasscheibe vorsichtig darauf, indem man sie seitwärts so bewegt, daß das überstüssige Quecksilber wegkommt, und beschwert sie mit Bleigewichten, dis die Zinnsfolie fest genug an ihr anhängt. Zu 3 Quadratsuß Glas hat man ungefähr 4 Loth Quecksilber nöthig. Das Gelingen hängt dabei hauptsächlich von der Reinheit des Glases ab; denn wenn sich auf diesem nur der mindeste Staub oder Schmut besindet, so hängt sich dort die Zinnfolie nicht an. Ein so belegtes Glas ist ein gewöhnlicher Spiegel.

#### 10. Cabmiumamalgam.

Seit einiger Zeit wird von ben Zahnärzten zum Plombis ren ber Zähne mit gutem Erfolg ein Amalgam benutt, bas aus Cabmium und Quecksilber besteht, und zwar enthalten 100 Th. bieses Amalgams:

 $\begin{array}{c} \text{Cd} &= 25,99 \\ \text{Hg} &= 74,00 \\ \hline 99,99. \end{array}$ 

Dies entspricht nahezu ber Formel 5 Cd + 8 Hg, welche erforbert

Cd = 25,829Hg = 74,161.

Man erhält ein Amalgam von biefer Zusammensetzung, wenn man Quecksilber mit überschüssigen Cabmiumspänen zusammenreibt. Ein Amalgam, in welchem bas Quecksilber vollstänsbig mit Cabmium gesättigt ift, enthält nach Stromeper 78,26 Th. Hg (2 At.) auf 21,74 Th. Cd (1 At.). (Journal für practische Chemie. Bb. 70, S. 466.)

## 11. Wetallegirung jum Füllen hohler Jahne, nach William Robertson.

Nachbem ber Verfasser eine große Anzahl von Versuchen mit ben verschiedenen Metallen angestellt hatte, sand er, daß das folgende Metallamalgam sich am besten zum Füllen ber Zähne eignet. Man schmeizt 1 Th. Gold, 3 Th. Silber und 2 Th. Zinn in der Weise zusammen, daß man Gold und Silber erst in dem Tiegel erhitt und im Momente, wo sie zusammen schmelzen, das Zinn dazu sett. Dann gießt man aus und

schmelzt bas Gemisch noch einmal. Man stößt bie Legirung barauf zum feinsten Pulver und heht bieses zum Gebrauch auf. Unmittelbar vor der Füllung eines Zahnes erst misch man dieses Pulver mit Quecksiber zu gleichen Theilen, knetet das Amalgam mit dem Finger in der hohlen Hand und füllt damit die Zahne aus. Das Amalgam verhärtet nicht zu früh. Der Berk meint, daß man auch noch weniger Quecksiber nehmen könne. (Chemisch-pharma, Centralblatt 1852. Nr. 31.)

### Drittes Capitel.

## Alle Arten von Loth und Folien anzufertigen.

Rorn ber britifden Golbmungen. Rach bem Gefete halten biefelben +2 fein Golb unb 12 Legirung.

. Golbloth. Feines Golb 12 Pennyweights, feines Gil-

ber 2 Pennyweights, Rupfer 4 Pennyweights.

Ringgolb. Feines Rupfer 6 Bennyweights und 12 Gran, feines Silber 3 Bounyweights und 16 Gran und 5 Pennyweights Munggolb auf 1 Unge. Werth 3 Pfb. Sterling bie Unge.

#### 1. Gewöhnliches Loth.

Man schmelzt in einem Liegel 2 Afb. Blei, wirft hierauf 1 Afb. Jinn hinein. Diese Mischung wird beim göthen ber Beißblecharbeiten mit einem glühenben Gifen (bem Löthkolben) erweicht und mit gestoßenem Harz aufgetragen; sie bient auch zum Löthen bleierner Röhren zc.

#### 2. Partes Loth.

Daffelbe besteht aus 2 Pfund Rupfer und 1 Pfund Binn.

#### 3. Weiches Loth.

Daffelbe besteht aus 2 Pfb. Zinn und 1 Pfb. Blei.

#### 4. Silberloth.

1) Harteste Sorte. Man nimmt 4 Th Silber, 1 Th. Rupfer und vereinigt beibe burch Schmelzen.

Q

2) Barte Sorte. Man wimmt Sterlingefilber 3 Th.,

fomelat boffelbe unb fest 1 Th. Rupferbraht au.

3) Weich e Sorte. Man nimmt 2 Th. Silber, schmelzt biefelben und seht 1 Th. Aupferdraht zu. Diese Sorte ift alls gemein gebräuchlich; Manche seten ein weuig Arfenit zu, um sie weißer und schmelzbarer zu machen, aber sie wird baburch wenisger hämmerbar und nachtheiliger.

4) Man nimmt reines Binn ober Binnloth (2 Th. Blei auf 1 Th. Binn) und wendet biefes bei geringeren Gegenstan-

ben an.

5) Silberloth für Juweliere. 19 Bennyweights feines Silber, 1 Bennyweight Aupfer, 10 Bennyweights Meffing.

6) Silberloth zum Plattiren. 10 Pennyweights

Meffing und 2 Loth reines Gilber.

7) Korn ber britischen Silbermungen. Rach bem Gesete 22 Loth 2 Pennyweights (à 24 Gran) sein Silber und 18 Pennyweights Legirung (Tropgewicht).

## 5. Die Aluminiumlothe und die Art ihrer Amvendung von Drouvey.

Um eine gute bauerhafte Löthung bes Aluminiums zu bewerfftelligen, bedarf man zweier Gattungen Lothe, einer weicheren und einer härteren. Die erste bient zur Appretur ber zusammen zu löthenden Metallstude oder Flächen, die zweite stärkere
zur eigentlichen Löthung. Mourey hat fünf verschiedene Lothe
gefunden, welche er in folgenden Verhältnissen zusammenseht.
Rr. I.

80 Theile Bint (Gewichtstheile)

20 = Aluminium.

Nr. II.

85 = Bink

15. = Aluminium.

Nr. III.

88 . Zink

12 - Aluminium.

Mr. IV.

92 = 3int

8 = Aluminium.

Mr. V.

94 - 3int

6 = Aluminium.

Um biefe Lothe barguftelten, schmelzt man zuerft in einem guten Graphittiegel bie nothige Denge bes in fleine Stude gets theilten Aheminium - Detalles, inbem man Stud fur Stud einträgt, fo bag bie geschmolzene Maffe jeberzeit burch bie neue etwas abgefühlt wird, bis bie gange Maffe geschmofzen ift. Wenn dieft ber Kall ift, rührt man biefelbe mit einem Gifenftabden wohl burch einander und tragt bann bas gleichfalls gerkleinente Bint ein, wolches fchnell gufließt; man rubrt bie Legirung baber fofort mit bem Gifenftabchen aufs Reue um, bamit bie Dis fcung eine möglichft gleichformige werbe, gleichzeitig ein Studchen reines Rett, etwa Unschlitt, bingugebend, um ben Autritt ber atmofobarifden Luft und fomit bie Orobation bes Binte möglichft gu verhindern, und gießt fobann die Daffe in Stangenform aus. Es ift von Belang, die Site nicht zu febr zu fteigern, und auch bie Maffe, wenn fie einmal geschmolzen ift, nicht zu lange im Tiegel gu belaffen, bamit bas Bint nicht verbrenne und fich verflüchtige, indem das Loth hierdurch bruchig wurde. Noch ist zu bemerken, daß das angewendrte Rint möglichst rein, b. b. eisenfrei fein foll.

Die auf biese Weise bargestellten funf verschlebenen Lothe haben nun einen niedrigeren ober höheren Schmelzpuntt; biefe Differenz ftellt somit in den funf Legirungen welchere und hartere

Lothe, alfo Appretur - und wirfliche Lothe bar.

Die Legirung Rr. I., bestehend aus 80 Gewichtstheilen Zink und 20 Gewichtstheilen Aluminium, ist die harteste; die folgenden sind steis nur einige Grabe weicher. Man kann baber 3. B. Nr. II. zur Appretur und Nr. I. zur Löthung nehmen, ober Nr.

IV. und Mr. II. und fo fort.

Will man nun zwei Gegenstände aus Aluminium zusammenslöthen, wir nehmen an z. B. ben runden Fuß ober Untersat einer Kaffeekanne, so macht man zuerst die Appretur der zu vereinigenden Theile, b. h. man rauft die betreffenden, vorher wohl gereinigten Stellen mit einer feineren Feile etwas auf, legt den Gegenstand sodam auf erwährunte Holzbohlen und bestreicht die zu löthenden Stellen mittelst einer Gebläsespirituslampe unter gleichzeitiger Auslage des Appretursoths, welches sodann schmiltz und nun auf der Fische mittelst eines Keinen Löthsolbens aus Aluminium vertheilt wird.

Sind die beiben Flachen der zusammen zu löthenden Metallftude auf diese Weise appretirt, so ebnet man die allfälligen rauben oder hervorragenden Knoten oder Raubheiten des Appreturlothes mit der Reile, wobei man jedoch Acht zu geben hat, 306 Nouvetrefeth meht ermu. gang in enticemm unde bie Stelle in-entificien.

Ben erbinder sodann de minnum zu lätlenden Sinde mit possibbem Criendende, magt untitud eines fleinen Hampuniels aus eigenkliche möglicher fleine zenheilte date mit, giebt den Gegenkliche meder mit die zuhlendene zochzielen und läst abere meds die Flamme der Sedlässperinnslampe, denisien ürzichen, und den mon das istantiumte date mit denermenter einem ermännen Bebliobben aus Municipalie date mit denermenter, zuährer und in die Fragen verfreicht. Die sinnstänklichen dieren nicht aus Gront ober Ausfer, sowden mitten, wer innerth, aus Ammenium. Metall verfertigt sein, wert sin das die dach un erfürer auslähren mitte, wos dei den Lörbtobben und Ammenium mit der der Fall ist.

tim den Fing und die Abbirenz den derbie auf dem Aluminium zu erleickten, wurde merentlien, een gerognens Fingmittel zu indere. Ab duren bat dersäulik zundore Bernahr gemacht und ein foldes endlich in dem Communicilium gernahren. Er nimme 3 Gewicktsth. Copanyabations und vermenge dreie mit 1 Gewichtsth. des feinsten gereinigten venetiansichen Terpaninet in einer Porpflansichale, indem er gleichzeitig einige Tempen Texiben Ciennenpafbes hinzutschfele, wus die unsige Missimung der berdem Hurze befordert.

Die bei ollen praktischen Berünkungsbungen bie kleinen Sanbariffe zum vollständigen Gelangen mit den Andfablag geben, so ist es auch bier ber Jall. Sie selcher Handsblag geben, so ist es auch bier ber Jall. Sie selcher Handspriff besteht barem, daß obige Flushminel nicht, wie es gewöhnlich beim Läthen antzutragen, sondem wan baef bad Lorb jelkir nur im das Flushmittel eintanchen. Las in Rebe sebende Flushmittel erleichtent übnigend auch bas Antholien bed in der Größe von Hingens wert hanflörenen gerheiten Lothes an dem Hanrpinfel und sennit die Anslage auf die zu löthende Stelle.

Gin anderer wohl zu beachtender Bertheil besteht endlich berin, die Gebläsespiritussamme nicht länger auf bas Loth wirten zu laffen, als zur Schntelzung, Zertheilung und Slättung beffelben ersoverlich ist. Das Zint verstächtigt sich besamtlich in ber Sie; läst man nun die Flamme länger, als nothwendig ist, wirten, so verbrenut und entweicht bas Zink als Zinkonde, und die Loth wird spröbe und brüchig. (Gewerbeblatt aus Württensberg, 1869, Ne, 9.)

f. Meues Noth jum Bartlothen bes Rupfers, von Domingo. Derfelbe lies fich in Frantreich eine Legirung patentiren,

welche man zum Hartlothen des Aupfers anwenden tann, indem sie bleselbe Farbe wie dieses Metall hat und die Beihüffe des gebräucklichen Boraxes zu unterlassen gestatet. Sie kann geseitt und gehämmert werden, ist sehr schmelzbar und wird durch eine Zusammenschmelzung von Blei und Aupfer in solgenden Verhältsnissen dargestellt: 100 Thetse Aupfer und 25 Th. Blei geben eine Legirung von genügend schöner rother Färbe; sie ist schmelzbar, sest und weich. Mit 100 Theilen Aupfer und 20 Th. Blei erhält man ein sehr sestes Metall, welches schmelzbar und lebshaft roth ist. Gine Legirung von 100 Th. Aupfer mit 16 — 18 Th. Blei besitzt zemlich dieselben Eigenschaften.

Um ein gutes Loth für Aupfer zu erhalten, muß man 100 Gewichtstheile Aupfer auf 20 Theile Blei anwenden. Mak schmelzt das Aupfer zu dem Ende in einem Tiegel, und wirft von Zeit zu Zeit eine kleine Wenge Weinstein hinein, um seine Dehnbarkeit zu erhöhen; in dem Augenblicke, wo das Aupfer stuffig wird, sest man das Blei zu, mischt durch Umrühren und gießt die Legirung zu Staben. Dieses Loth wird dann in Granalien verwandelt, nach demfelben Verfahren, wie das jest gebräuchliche Loth für Messing. (Brevots d'invention.)

#### 7. Heber bas Schlagloth, von Carl Appelbaum.

Da mir bas im hanbel vorkommenbe Meffingschlagtoth zum Löthen feiner Meffings und Stuhlarbeiten nie fo recht tauglich erschien, indem ich beinahe nie, felbst bei der allergrößten Gorgsfalt, eine reine und dabei gut hammerbare Löthnaht erhielt, so stellte ich verschiedeme Versuche mit den bezüglichen Legtrungen an, und meine Arbeiten lieferten mir nachstehende Resultate.

Sin sehr gutes Loth für ftartes Meffingblech, Aupfer, Eisen und Stahl erhielt ich von 85,42 Messing und 13,58 Zink. Dieses Loth sließt zwar schwerer, aber sehr gleichmäßig, und frist nie an den Rändern der Löthnaht, was sonst bei Anwendung von strengsülfsigem Schlagloth für Messinglöthungen beinahe immet vorzusommen vslegt.

Ich wandle eine Legirung von 84,65 Messing und 15,35 Bink bei Messingblech an, und machte hierbei die merkwürdige Ersahrung, daß dieses Loth, obgleich sein Schmespunkt niedriger als bei dem vorerwähnten ift, mir bei fünf bis seche damit angestellten Versuchen immer eine unreine und an den Randern mit Gruben behaftete Löthnaht lieferte.

Eine Legirung von 81,12 Reffing und 18,88 Bint eignet fich für Guttler, Rlempner und Mechanifer in allen Fallen; bie

mit biefem Lothe gelötheten Arbeiten laffen find fefte gut bammern und tweiben. Bei ben vielkuchen Berfinden, welche ich mit diesem Lothe andellte, erhielt ich and janmen eine veine Lithmabt und habe nie ein Ferfen au den Rändern wodingenammen. Dei langen und fiarlen Lothäuslen dauf men aber dieses Loth nie gu sein grannlirt anwenden, indem in diesem Falle das Loth sich leichter als andere Legiungen beim Fluß flopft, und nur dann wird die Lothnaht nurein erscheinen.

hat man ein Lothfind, bei welchem es barens aufommt, bağ bie Lithnabt fpater bei febr anhalbenden Sammern ober Biehen mehr als gewöhnlich anshalten foun, fo menbei man in der Regel Gaberloth an, entweber fethegehulathiges Gilber, ober and mit etwas Bint logirtes. Bei fleinen Atbeiten tommt ber Roftenvunft bierbei wenig in Betracht, bei gebferen Studen aber, g. B. langen Robren, bie, ju mußfalifchen Blechinftrumenten und andern verwandt, nach bem löthen noch bie Biebbant pafftren miffen, mare bas Galbertoth ju foftfpielig, und für folde Ralle bennte ich eine Legirung von 78.26 Reffing. 17,41 Bint und 4,33 fecherebulothigem Gilber. Diefes Coth flieft außerorbentlich fauft und gleichmäßig und tommt in Begug auf Debnbarteit faft bem Gilberlothe gleich. Co wie ber Borax an schmelten beginnt, nimmt bas Loth eine allbernd goldäbnliche Harbung an und fliest bann abulich, wie gefchmolgenes Bett, glatt und fonell bis in bie fleinfte Stelle ber Rabt, auch ift bit Ebihung fteis eine burchans gelungene. Beim Gebennch biefes Bothes habe ich bem Borar beilaufig 50 bothe fein pulverifirte Bladgalle mit bestem Erfolge angefeht. Bie groß bie Debnbarfeit biefes Schlaglothes ift, lebete mith folgenber Berfach: ich lothete über einem Dorn von & Boll Durchmeffer von gutem Defs fina ein tures Robr und brachte es burd immermabrenbes Same mern über fichrtere Dorne endlich fo weit, bag ein folder won 11 Boll Durdmeffer barin Blat fand. Die Lothnabt war nach bem Abbreben bes Mohrs une mit farter Bergeofferung m finben, mit bloffem Auge aber nicht mabraunebmen.

Bet allen meinen Legirungen wandte ich wohlgereinigte Schnisel von bestem Messingbieche an, indem mir das Legiren von Kupser und Zink zur Gerkellung von Schlaglotd nicht so prattisch erscheinen wollte. Wenn man auch bei bester Borficht das Aupser und das Zink in besonderen Tiegeln zum Fluß bringt, so versichtigt sich doch immer ein nicht undebeutender Zinkantheil dei dem Bermischen beider Metalle, und dieses sindet beim Zussammenbringen von Messing und Zink seichtverständlich nur in

bebeutend geringerem Gende statt. Schnitzt von Zinkblech tonen wegen ihres Bleigehaltes zum Schlagloth nicht angewendet werden, und ich bediene mich hierzu eines möglichst reinen Spiauters. (Dr. Dinglers pol. Journal.)

8. Berfertigung ber Folien.

Folien find banne Metallblättchen, welche man ben natürlichen ober kanftlichen Gbelfteinen unterlegt; um baburch entweber ihren Glanz zu erhöhen ober ihre Farbe zu verstärken und zu mobisteinen. In bieser Beziehung giebt es zwei Arten von Folien, eine farblose, welche bloß als ein Spiegel wirten und durch ihre Resserion den Glanz erhöhen und dem Diamantglanz wäher bringen soll; und eine gefärdte, entweber von gleicher Farbe mit dem Steine, um bessen Farbe zu erhöhen, ober von einer andern, um diese zu mobissieren; so giebt man eine gelbe Unterlage einem grünen Steine, wenn er zu sehr ins Blaue kicht, ober einem carmoliurothen, vonn er mehr scharlach ober orangeroth werden soll.

Man macht die Folien aus Kupfer ober Jinn. Man hat auch schon Silber genommen und bemfelben zu mauchen Zweden Gold beigemischt; ba man ober benfelben Zweit burch bas Kw

pfer erreicht, fo ift es eine mnothige Ansgabe.

Bubereitung des Kupfers.
Son biefem Metalle, welches zu gefärbten Folien am besten kangt, nimmt man Bleche von gehöriger Dicke, twibt sie zwischen ein Paar stählernen Walzen durch, bis sie so bunn sind, als sie wetben können, ohne ihren Zusammenhang zu verkieren. Man poliet sie mit feinem Gyps ober Tripel und macht sie so glauzend als möglich. Dann sind sie zur Karbung vorbereitet.

Das Beisnuchen ber Folien.

Gine gelbe ober vielmehr vangefarbige Unterlage ist oft nachtheilig, wie bei ber purpurs und carmoifinrothen Karbe; man

muß babet die Kolien auf folgende Art weiß machen.

Man löst ein wenig Stiber in Scheibewasser auf, schlägt es mit Aupfer nieber, gießt die Flussisseit ab, wäscht den Niesberschlag mit reinem Wasser, trocknet ibn, reibt ihn mit einem gleichen Gewichte Weinsteinrahm und Kochsalz zu einem seinen Kulver und reibt dieses mit dem Finger oder einem leinenen Luppen auf die schwach angeseuchtete Folie, die sie gehörige weiße Farbe hat; worgus man sie, wenn es nothig ift, nuche mals politt.

Binnfolien wenbet man nur bei farblofen Steinen an, wo man fich zugleich bes Quedfilbers bedieut; man kann fie burch baffelbe Balzenwert bereiten. Sie haben teine weitere Politux

nöthig, weil man biefe Birtung in biefem Falle burch andere Mittel erlangt.

Folien, um Arpstallen, Riefelfteinen ober Glaspaften ber Glang ber Diamanten ju geben.

Diese Wirtung hangt hauptsächlich bowon ab, bag bie Farbe ben möglichst größtem Glanz erhalt. Diesen taun man ihr bloß burch bas Quecksiber geben und zwar burch ein aknliches Verfahren wie bei bem Belegen ber Spiegel.

Man schneibet nämlich die Folien in solche Stüden, daß man damit die innere Fläche des Kastens, worein der Stein gefaßt wird, überziehen kann, beseuchtet die Fläche des Kastens mit Gummiwasser und läßt es so weit trocknen, daß sie nur nach etwas kledrig bleibt, legt die Folien dreisach über einander und drückt sie möglichst glatt auf diese Fläche an. Nun erwärmt man den Kasten, füllt ihn mit erwärmtem Quecksilder, läßt dies ses dann fachte wieses des dies A Minuten lang darin und giest es dann sachten und saft ihn. Dabei muß jedoch der Stein in den Kasten und fast ihn. Dabei muß jedoch der Stein so vielen Spielramm haben, daß er die Folie beim Seten nicht verschiedt. Auch muß der Rand gut an den Stein anschließen, weil sonst leicht das Zinnamalgama herausgeschüttelt werden könnte.

Die auf diese Art gesetzen Seite behalten ihnen Glanz langer als bei dem gewöhlichen Berfahren, weil die so nachtheilige Feuchtigkeit nicht hinein dringen kann. Schon ein gewöhnliches Glas ober ein anderer durchsichtiger Körper erhalten daburch Glanz; aber Steine ober Paften, welche schon vorher etwas Glanz besten, spielen dann mit einem wunderschönen Feuer.

Das Farben der Folien.

Man färbt die Folien auf zweierlei Art, entweder durch Dampf oder durch Auftragen von Farben. Man kann die Farben zu diesem zweite entweder mit Del oder mit Firnis oder mit Gummi oder mit Leim anmachen. Zu dunklen Farben ist das Del am vorzüglichsten, weil einige derin ganz durchsichtig werden, wie das Berlinerblau; Gelb und Grün aber trägt man lieber mit Firnis auf, weil man diese Farben, wie zum Lastien, in ihrer Bollkommenheit durch eine weingeistige Tinktur haben kann, und weil der bestistirte Grünspan, das schönste Grün, seine Farbe im Dele leicht verliert und schwarz wird. In gewöhnlichen Fällen kann man jedoch jede Karbe mit Hausenblasenauslösung, wie in der Miniaturmalerei, auftragen, weil dieses die weuigsten Umstände macht.

#### Muhimroth,

Man nimmt Carmin, ein wenig Lack mit haufenblasenaufslösung ober Schalllackunis, wenn bas Glas ober die Paste eine satte, ins Purpurrothe stachende, carmoisurothe Farbe hat; ober bloß einen sehr glanzenden, nicht purpurrothen Lack mit Del, wenn es ins Scharlachroth ober Orangeroth sticht.

Granatroth.

Drachenblut in Kornerlacffirniß anfgeloft zu bem gewöhnlischen Orangelad in Schelllacffirniß zu ben effigrothen Granaten.

Ametbuft.

Lad und ein wenig Berlinerblau, gang bunn aufgetragen.

Blane

Zum bunklen, 3. B. jum Sapphirblau, ein nicht zu bunfles Berlinerblau mit Del, mehr ober weniger bunn aufgetragen, je nachbem die Karbe heller ober bunkler werden foll.

Aguamarin.

Gemeiner Grunfpan und ein wenig Berlinerblau in Schells ladfirnig.

Gelb.

Zum satten Gelb nimmt man einen gelben Lackstrußz 311 ber helleren Farbe ber Topafe ift die natürliche Farbe der Foslien hinzeichend.

Grun.

Bum buntlen Grun, Grunfpantropalle in Schellladfirniß; jum Smaragbgrun fest man gelben Ladfirniß bingu.

andere Farben.

Manitann die schwachgefärdten Chelsteine, g. B. ben Amethyst, Topas, essigerothen Granat und Aquamarin auch ohne Foslien bund weißes Glas ober Pasten sehr wohlseil nachahmen. Man macht zu diesem Jmede die obigen Fasben mit Terpentin und Mastir an, bestreicht das Innme des Kastens damit, welchen man dabet erwärmen muß, und fest sogleich den gleichfalls erwärmten Stein, ehe die Mischung ersaltet und hart wird.

Die obigen Delfarben muß man stark mit Terpentindl absreiben und mit altem Nuß – ober Mohnöl anmachen, ober mit ranzigem fetten Del, wenn man ihnen Zeit zum Trochnen lassen kann, und mit Terpentindl verbünnen, wodurch sie von selbst eine schöne Bolitur annehmen werden.

Auch die mit Firniß aufzutragenden Farben muß man fart abreiben und vermischen. Bei bem Drachenhlut im Körnerladsfirniß und bei bem Lackfirniß muß man die Folien von dem Aufstragen der Farben ermarmen. Bum Auftragen der Farben bebient

man sich eines breiten weichen Pinfels, mit bem man die Folien von einem Ende bis zum andern iberfährt, so daß man niemalls einen Strich durchtrenzt oder zweimal überfährt, wenigstens nicht, ohne daß er volltominen wocken ift. Wenn die Forbe nicht start genug ift, so kann man sie nochmals überfahren.

### Biertes Capitel.

Die Darstellung von Edelsteinen und von dieselben nach= ahmenden Glassfüffen.

1. Heber die Darftellung von Glasfüffen jur Nachahmung ber fünftlichen Sbelfteine.

Dr. L. Elsner in Berlin theilt in seinen »chemisch technischen Mittheilungen ber Jahre 1860 — 52«, S. 34 bis 42,
auszugsweise eine Abhandlung bes vormaligen Medicinal-Affessund Apotheters Schraber son. in Berlin mit, in welcher berselbe Vorschriften zur Ansertigung von Glasstüssen zur Nachabmung der hauptsätzlichsten Ebelsteine gegeben hat, welche Vorschriften auf vielen Versuchen, welche Schrabor über diesen Gegenstand anstellte, gegründet sind. Bei der Abhandlung Schrabet's (die in den Jahren 1809 — 10 in dem Berliner Wabzed'schen Wochenblatte veröffentlicht wurde) sand sich ein Kästigen mit Proben von geschlissenne tünstlichen Ebelsteinen vor; von denen Elsner anführt, daß sie an Klarheit und Reinheit ber Forden den zur Zeit im Handel vortommenden Unstlichen Ebelsteinen nicht nachstehen. Wir lassen die Minheilung Elsner's hier folgen.

Das Rachahmen ber Svelsteine besteht in ber Berfertigung eines Glases, bas eine größere Harre und größere Dichtigkett als gewöhnlich und die schöne Farbe der Ebesseine hat. Diese Gigenschaft ethält der Glassluß theils durch die Behandlung, theils durch die Reinheit der dazu genommenen Substanzen.

In ben Glasssuffen nimmt man, aufor ben wesentlichen Beftenbitheilen, noch Bletorph, Dennige ober bergleichen. Daburch erhält bas Glas mehr Dichtigkeit und also mehr Glanz und Schwere, beibes Eigenschaften, welche bie Stefkeine im hohen Grabe haben; zu viel Bleiornb aber schabet ber Hatte bes Glasses, es ist badurch leicht ber Verwitterung auf der Oberstäche unterworfen und wird unschwährt; durch zu viel Kieselerde erstält man mehr Hatte, aber der Fins wird schwer schneizbar; man seht daher noch etwas hinzu, was den Finst befördert und in die Mischung ohne Schaben eingehen kann, das ist der Borax, welcher aber ebenfalls nur in geringer Menge genommen wird, weil sonst der Glassiuß oben so leicht verwittert. Eine gute Mischung zu einem Glassusse erfordert bahet:

1) reine Riefelerbe, wozu man am besten fein gemahlenen Bergs troftall mablt,

2) reines Rali ober Natron,

3) Borar,

4) Bleioryb, tohlenfaures, ober Monnige,

5) ein wenig Salpeter, ebenfalls um ben Fluß zu beförbern, aber auch um bie tohligen Theile, welche ber Farbe schaben tonneten, qu getkoren,

6) ein Metalloryd, welches bem Fing bie Barbe giebt und von welchem gewöhnlich angerft wenig genonfmen werben bart.

Bu große über zu lange anhaltende Site, wie bas Feuet bes Borzellangenes, ift den Fikffen, ihre hatte ausgenommen, nicht gunstig; viele Farben fielen schlicht aus und größentheils war der Fluß beim Erkulten in kleine Stille zerriffen; bester ift ein gut ziehender Windosen, den man nach beendigter Arbeit noch voll Kohlen schuttet, mm: ein langfames Erkulten zu bewirten. Durch ein kleines Gebläse wird die Arbeit bedentend gefordert. Die Schmelzung geschkom: in einem neuen hesstscheit

Schmelztiegel, welcher mit ben feingepulverten und burch eint feines Sieh gesiebten Bestandtheilen bes Rinfies etwa bis zur

Salfte angefullt und mit einer Thonplatte zugebedt wirb.
Sora bere gewöhnliche Mifchung zu ben Glasfluffen war

folgenbe:

feingepulverter Bergkepftall 3 j trodnes kohlensunes Nation 3 ß geboanuter Borax Filj Mennige Fij Salpeter 20 — 30 Gran;

ober ber hartere Fluß:

Bergingund Fiß

trodnes tohlensaures Ratron & B gebrannter Borar 3 iij Dennige 3 ij.

Salpeter gr. ux ober nach Umftanben eiwas mehr. Statt Bergfroftall tann eben so gut reines Riefelpulver gewommen wersben, ober in Ermangelung beiber tann auch gepulvertes weißes Glas bie genannten Stoffe erseten, nur muß bann ber Fritte etwas Arfenit hinzugefügt werben, bamit sie völlig farblos fbleibt.

Ginen fconen harten Fluß, ber am Stable Funten giebt,

erhalt man, wie folgt:

Glaspulver 3 j
Bergtryftall 3 iij
Mennige 3 iij
gebrannter Borax 3 ij
Salpeter I ji
weißen Arfenit I A

Diefe Fluffe liefern ben fogenannten "Straf", bie Bafis fun bie Darftellung ber tunftlichen Ebelfteine.

Rubin. — Dieser wird mittelst eines Goldpraparats erzeugt, wie bekanntlich schon Kuntel gezeigt hatte. Schraber ist der Ausicht, daß man mit Goldpurpur, ja selbst Goldpundes sunsch gung ober einem reinen Goldpunderschlage im Stande sei, ein schön rothes reines Rubinglas barzustellen (biese Ansicht hat sich bekanntlich in der neueren Zeit, bei der Darstellung von Aubinglas, vollommen bestätigt).

Nachstehenbe Difchung ift nach Schraber bie beste zur Darftellung biefes schönen tunftlichen Gbelfteins; wenigstens einige Reine Stellen ber reinften Rubinfarbe lieferte bas fertige

Glas.

Bergkrystall Zj
trodnes kohlenfaures Ratron Zß
gebrannter Borax Ziij
Mennige Ziij
Salpeter Ziß
Goldpurpur gr. xv
ftrahliges Grauspießglangerz gr. viij
ftrahliges Graumanganerz gr. viij
ober auch folgende:

Bergkrostall Fj irodnes kohlensaures Natron Fp

gebrannter Borar Div

```
Mennige Fire M. Garte et be et fer-
       Salpeter Dij
         Goldpurpur gr. xv
         Salmiał 3 j.
   Den Sapphir tann bas Robalt geben, jeboch nur in ge-
ringer Menge:
      Bergfruftall 3 iß
       trodnes tohlensaures Ratron 3 vjiß gebranter Borar 3 ij
         Mennige 3 ij
         Salpeter 3 j
         tohlensaures Robaltoryd gr. j.
ober eine Mifchung mit Robalt und Anpfer:
         Bergtryftall 3 j
         trodnes toblenfaures Ratron 3 8
         tohlensaures Robaltoryd gr. 1
         grunes tohlenfaures Rupferoryb gr. vx.
    Auch mit Aupfer allein erhielt Schraber eine aute blaue
Farbe:
         Bergkrystall 3 iß
         trodnes toblenfaures Ratron 3 vj
         gebrannter Borax 3 j
Mennige 3 j
Salpeter 3 ß
         grunes toblenfaures Rupferoryb 3 8
    Mit Anpfer und Gifen tann ber Smaragd nach folgenbet
Mischung bereitet werben:
Bergtroftall Ziß
         trocines toblenfaures Ratron 3 vi
          gebrannter Borar 3 ij
          Mennige 3 ij
          Salpeter 3 j
         rothes Eisenornd ig
grunes kohlensaures Kupferernd 38
    Das Chromornd giebt auch eine schone grune Farbe, bie
jeboch gewöhnlich zu grasgrun ausfällt, baber etwas Robalt-
```

oryb bie Farbung verbeffert. Folgende Difchung gab ein gutes

งที่สัสดีการสารที่ได้เลืองไปประ

Bergkrystall Ziß

Grün:

trodnes tohlensaures Ratron 3 \beta gebrannter Borax 3 iij Mennige 3 ij Salpeter 3 ij Salpeter 3 ij tohlensaures Robaltoryd gr. i\beta tohlensaures Chromoryd 3 \beta tranoryd, welches gewöhnlich gelbe:

Das Uranoryd, welches gewöhnlich gelbe und nur ins Grune schillernde Farben giebt, hat, wie in folgender Difchung, ebensfalls smaragbgrun geliefert:

maragbgrün geliefert: Bergfrystall 3 ix

trodnes tohlenfaures Ratron 3 iij

Mennige 3 ij

Salpeter 3 j | toblenfaures Uranorph Div

grunes toblenfaures Rupferprob gr. iji

Binnorph und weißgebr. Anochen von jebem gr. iij. Die gelungenfte Mischung ju Chrysppras mit burchscheinens ber apfelgruner Farbe ift nachstehenbe:

Bergkrystall Ziß trodnes kohlensaures Ratron Zß gebrannter Borax Zij Mennige Zij Salpeter Hj weißgebrannte Anochen Zij grünes kohlensaures Kupferoryd gr. ij rothes Eisenoryd gr. iv kohlensaures Chromoryd gr. vj.

Diese Mischung giebt einen bunteln Chepfopras. Gine bellete Farbe giebt ein Biertel bieser brei Meinlorybe in bemselben Verhältniß unter sich genommen, und so können mehrere Nügneirungen bargestellt werben:

11 .

Der Opal gerieth mit folgender Mischung:
Bergkrystall 3 ix
trodnes kohlensaures Natron 3 iij
gebrannter Borax 3 ij
Mennige 3 iß
Salveter gr. xv
Mineralpurpur 16 gr.
weißgebrannte Knochen 11 gr.
falssaures Silberoryd 2 gr.

Bernil ober Aquamarin: Bergfroftall Ziß

trudnes kohlenfaures Ratron 3β
gebrannter Boxax 3 iij
Mennige 3 ij
Salpeter 3 j
rothes Eisenoryd gr. 'vj

grunes tohlensaures Aupferome gr. ij . ober statt ber beiben lettgenaunten Orpbe:

rothes Eifenornb gr. iv

tohlenfaures Robaltoryb gr. 1.

Bu Spazinth wird braunes Spießglanzoryd und Schwefelfpießglanz anzuwenden vorgeschrieben. Wird bieser Mischung Mangan hinzugesett ober wird Mangan mit etwas Eisen augewendet, so erhält man den Granat, wie z. B. nach vorstehenber Vorschrift:

Es kann auch unter biese Mischung gur Erhöhung ber Farbe noch 1 Gran Golbpulver genommen werben. Der Turmalin von ber-röthlich braunen Farbe wird burch Ridel erhalten:

Bergkepftall 3 j
troches kohlensaures Reinem 3 \beta
gebrannter Borar 3 iij
Wennige 3 i\beta
Salpeter 3 i\beta
Videlorub gr. viij

Der Turmalin, von lauchgrun eindigblauer Farbe, murbe wie nachstehend erhalten:

gepulvertek Glas Zij
Bergkrystall Zvj
Rennige Zvj
gebrannter Borax F. B

Der Lopas, sowie ber Chrysolith wird oft gufällig erhalten, wenn Gisen in ber Mischung war; sonst geben verschiebene Bers baltwiffe von Eisen diese Rluffe. Auch Urum tann baju bienen.

wenn man zu ber vorher angezeigten Fritte mit gepulvertem Glase, statt bes Robaltoxybes, 5 Gran gelbes Uranoryb hinzussett. Folgende Mischung giebt einen guten bunkeln Chrysfolith:

Bergfrystall 3 vj trodnes tohlensaures Natzon 3 ij Gebrannter Borar 3 iß Mennige 3 j Salpeter 3 ß strabliges Graumanganerz gr. ij

Der Amethyst tann burch strahliges graues Manganerz bereitet werben; es barf aber zu einer Fritte, die etwa Fj Fluß liesert, nur 1 Gran genommen werden. Auch das gepulverte Glas, auf eine Unze besselben eine Drachme Salveter, etwas Borar und Mennige genommen, kann einen guten Amethyst geben.

Der Lasurstein wird burch einen Kobalifluß mit einem

trübenden Bufate nachgeahmt:

Bergkristall 3 vi
trocknes kohlenfaures Natron 3 ij
gebrannter Borax 3 iß
Rennige 3 j
Salpeter 9 j gr. v
weißgebrannte Knochen 3 j
kohlenfaures Robalkorph gr. ij.

Den Achat ahmt man baburch nach, baß man Bruchstüde verschiedener Flüsse zusammenstließen läßt, und, wenn Alles im Fluß ist, das Ganze umrührt. Schraber hat mehrere Achate durch rothes Eisenorph erhalten, welches stellenweise den Fluß roth gefärbt hat, wenn zu 3 Loth Fluß etwa 30 Gran rothes Eisenorph hinzugemischt wurden.

2. Gelungene Berfuche, tunftliche Diamanten barguftellen, welche in allen Gigenschaften ben achten gleichen.

Schon im Jahre 1823 gelang es bem Professor Silliman zu Philabelphia, Holztohle, Plumbago und Anthracit mittelst bes hare'schen galvanischen Deslagrators und des Knallsgasgebläses zu schmelzen und auf biese Art Kügelchen von zum Theil schwarzer, brauner, Ambras ober Topass, zum Theil rein weißer Farbe und vollkommner Durchsichtigkeit zu gewinnen, welche in ihrem Ansehn burchaus kleinen Diamanten glichen. Man hat seitbem nicht ersahren, ob die Versuche bieses ausges

zeichneten Experimentators, funftliche Diamanten auf bem heis gen Bege zu erzielen, mit noch befferm Erfolge gekrönt worden seinen. Gegenwärtig ift aber ber Franzose herr Gannal, auf einem ganz verschiedenen Wege, bem Ziele um ein Bedeutendes naher gerudt.

herr Gannal macht in ber am' 8. November b. 3. erfchienenen Nr. bes Globe bas Refultat feiner Unterfuchungen über bie Wirkung bes Abosphors bekannt, wenn er mit reinem

Roblenschwefel in Berührung gebracht wird.

Er hatte Gelegenheit gehabt, eine große Quantität Rohlenschwefel barzustellen, und tam babei auf ben Gebauten, ben Schwefel aus bieser Verbindung abzuscheiben, um reinen Rohlenstoff zu erhalten. Er hat sich dazu des Phosphors bedient und die Entdedung gemacht, daß, wenn sich letterer mit dem Schwefel verbindet, der Rohlenstoff in Gestalt kleiner Arystalle frei wird, die alle Eigenschaften des Diamantes besitzen und insbesondere die härtesten Körper zu ritzen vermögen.

Berr Gannal theilt folgende nabere Umftanbe über feinen

Versuch mit:

ı.

įį

ī

Benn man mehrere Phosphorstangen in ein Digerirgefan einträgt, welches Roblenschwefel unter einer Wafferschicht enthält, fo Bemerkt man, bag ber Phosphor im Augenblic ber Berubrung mit ber Roblenstoffverbindung zerschmilzt, als ob man ibn in Baffer von 600 bis 700 bes hunderitheiligen Thermometers gebracht hatte. Sobalb er fluffig geworben ift, wird er auf ben Boben bes Digerirgefäges niebergefchlagen. Die gange Maffe läßt alsbann 3 besondere Schichten mahrnehmen: die erfte besteht aus reinem Waffer, bie zweite aus Roblenschwefel und bie britte aus geschmolzenem Phosphor. Schüttelt man nun bas Gefäß, fo baß fich bie verschiedenen Substanzen mit einander vermischen, fo wird bie Fluffigfeit trube und milchig. Nach einiger Rube trennt fle fich abermals, aber man bemerkt jest nur zwei Schichten; bie obere besteht aus reinem Waffer und bie untere aus Phosphorschwefel. Zugleich bemerkt man auch, bag zwischen ber erften und zweiten Schicht noch eine febr bunne Schicht eines weißen Pulvers vorhanden ift, welches, wenn bas Gefäß ben Sonnenstrahlen ausgesett wird, alle Farbenabstufungen bes Brisma's barbietet und folglich aus einer Menge fleiner Arpftalle zu besteben scheint.

Ermuthigt burch biefen Berfuch hat fich herr Gannal bemuht, auf folgendem Wege größere Krpftalle zu erlangen, und

es ist ihm auch gelungen.

In einem Digerirgefäß an einem völlig ruhigen Orte hat er zuerst 8 Unzen Wasser, alsbann 8 Unzen Kohlenschwefel und biefelbe Quantität Phosphor eingetragen. Zuerst schmolz ber Phosphor, wie bei bem vorigen Versuch, und bie brei Flüsszeiten treunten sich nach Maßgabe ihrer specifischen Schwere. Nach 24 Stunden hatte sich zwischen ber Schicht bes Wassers und bes Kohlenstoffschwesels ein außerst bünnes Häutchen von weißem Pulver gebilbet, welches hie und da mehrere Luftbläschen barbot, auch verschiedene Mittelpunkte der Krostallisation, theils aus Nadeln oder sehr dünnen Blättchen, theils aus Sternen bestehend. Nach einigen Tagen nahm dieses Häutchen allmälig an Stärke zu, und zu gleicher Zeit sonderten sich die beiden untern Flüssisseitssschichten weit schärfer ab. Nach drei Monaten schienen sie nur eine und dieselbe Substanz zu bilben.

Die ganze Maffe wurde noch einen ganzen Monat lang obne Beranderung des Refultates im Digerirgefag gelaffen, und es handelte fich nun barum, ein Mittel aufzufinden, die froftallifirte Substang vom Phosphorschwefel ab;usonbern, mas megen ber Entzündbarteit der Mischung febr schwierig war. Nach verschiebenen mehr ober weniger ungludlichen Versuchen entschloß fich Berr Gannal, bie gange Maffe burch Gemfenleber zu filtriren, bie er alsbann unter eine Glasglocke brachte und bie Luft berfelben von Beit zu Beit erneuerte. Nach einem Monat konnte diese haut ohne Nachtheil gehandhabt werden. Sie murbe in ihre Kalten gelegt, gewaschen und getrodnet. Jest erft tonnte Berr Gannal die auf ber Oberflache ber Saut gurudgebliebene troftallisirte Substanz untersuchen. 218 er fie ben Sonnenstrablen aussette, entbedte er eine Menge Arpftalle, welche alle Farbenabstufungen bes Regenbogens gurudwarfen. Awanzia berfelben waren fo groß, daß man fie mit der Spike des Kedermeffers wegnehmen konnte. Drei andere maren von ber Groke eines Birfentornes.

Diefe brei lettern hat herr Champigny, Werfmeister bes Juweliers Petitot, untersucht und für achte Diamanten erflart.

Eine andere übrigens noch nicht bekannte Procedur zu Fastrikation von Diamanten ist von Herrn Cagnart. Delatour angewendet worden. Derfelbe legte der Académie des sciences Arnstalle von 4 Centigr. Gewicht vor und sprach die Hoffnung aus, beren von 40 Centigr. Schwere produciren zu können. Leis

ber hat fich aber aus Thenard's Untersuchung ergeben, daß

diese Arnitalle blog aus Rieselerde bestehen.

Hr. Arag o benutte die Gelegenheit, um der Afademie ansuzeigen, daß eine Person seiner Bekanntschaft, welche sich auch mit der Fabrikation der Diamanten beschäftigt, Hoffnung hegte, durch Zersetung des Kohlenschwefels (carbure de soufre) mitztelst der Boltaischen Säule seinen Zweck zu erreichen, daß aber der Mangel an Leitungsfähigkeit des Kohlenschwefels die jett das Gelingen des Versuchs vereitelt habe, daß jedoch der Experimentator nicht verzweisle, diese Schwierigkeit zu überwinden.

#### 3. Kunftliche Darftellung von Corund, Rubin, Saphir ze. nach Sainte Claire Deville und Caron.

1) Weißer Corund bildet sich sehr leicht und in sehr schönen Arystallen, wenn man in einen Kohlentiegel Fluoraluminium bringt, auf welches man eine kleine mit Borsäure gefüllte Kapelle auf Kohle stellt. Der Kohlentiegel wird mit seinem Deckel versehen und gut vor der Einwirkung der Luft geschützt, ungefähr 1 Stunde zur Weißgluth erhitzt. Die Dämpse von Fluoraluminium und von Borsäure treffen sich in dem zwisschen den Substanzen vorhandenen freien Raume, zersehen sich gegenseitig und geden Corund und Fluordor. Die Krystalle besitzen die optischen und krystallographischen Eigenschaften, so wie die Härte und die Zusammensehung des natürlichen Corund. Wan erhält auf diese Weise große Krystalle von mehr als 1 Centimeter Länge, sehr breit, aber nicht die.

2) Rubin. Derfelbe wird auffallend leicht und nach berfelben Methode erhalten. Man braucht nur dem Fluoralumisnium eine kleine Menge Fluorafrom zuzusezen. Die Erhitung geschieht in einem Thontiegel, und die Borsaure wird in ein Platinschälchen gebracht. Die violettrothe Farbe dieses Rubin ist biefelbe wie die der natürlichen und wird durch Chromoryd hers

vorgebracht.

3) Saphir. Der blaue Saphir entsteht unter benselben Umständen, wie der Rubin. Er ist gleichfalls durch Chromorph gefärbt. Der einzige Unterschied, welcher zwischen beiden bessteht, ist die Menge der färbenden Substanz und vielleicht auch der Orphationszustand bes Chroms. Die Analyse kann in diessem Falle nichts entscheiden, weil die Menge der färbenden Substanz zu gering ist. Bei einigen Darstellungen erhielten die Verfassers neben einander rothe Rubine und Saphire vom schonssten blau und von gleicher Farbe, wie der orientalische Saphir.

4) Grüner Corund. Wenn die Menge des Chromoryds sehr beträchtlich ist, erhält man sehr schöne grüne Corunde, wie der Uwarobit, welcher nach den Analysen von Damour 25 Procent Chromoryd enthält. Dieser Corund bilbet sich immer in den Theilen des Apparats, wo sich das Fluorchrom in Folge

feiner geringeren Klüchtigfeit verbichtet.

5) Zirkon. Man erhält benfelben in kleinen regelmäßigen Arpstallgruppen und in sehr hübschen bendritischen Formen, ahnslich benen des Salmiaks. Er wird auf dieselbe Weise wie der Corund dargestellt und ist vollkommen unlöslich in allen Sanren, selbst in concentrirter Schwefelsäure. Schmelzendes Kali versändert ihn nicht; nur von zweisach schwefelsaurem Kali wird er zersetzt unter Bildung des charakteristischen unlöslichen Doppelsfulfats von Zirkonerde und Kali.

6) Cymophan ober Chrysoberyll. Man mischt gleiche Mequivalente von Fluoraluminium und Fluorberylium und zerseth ben Dampf besselben mittelst Borsaure in dem beschriebenen Apparate. Die erbaltenen Krystalle sind den von Amerika zu uns kommenden völlig gleich und zeigen die herzförmigen Rauten und dieselben convergirenden Streifen, welche diese Species characteristen. Die Verfasser erhielten Krystalle von Cymophan von mehreren Millimetern Länge und sehr vollkommen ausgesbilbet.

7) Gahmit. Jur Darstellung bieses Spinells muß man bas Gemenge von Fluoraluminium und Fluorzink in eiserne Gesfäße, die Borsaure in ein Platinschälchen bringen. Der Gahmit setzt sich an verschiedenen Theilen des Apparats in sehr schosnen und sehr glanzenden Octaebern krystallisitet an. Sie sind

febr gefarbt, ohne Zweifel von bem Gifen bes Tiegels.

8) Staurolith. Man kann Silicate barstellen, gewöhnslich in sehr kleinen aber gut ausgebilbeten Krystallen, die oft meßbar sind mittelst eines Apparates, den die Verfasser beschreisben werden, wenn man den Dampf flüchtiger Fluorüre mit Klesselsaure in Verbindung läßt, welche man statt der Borsäure in das Schiffchen bringt. Auf diese Weise erhält man ein trystallissirtes Produkt vom Ansehen und der Zusammensehung des Stauroliths und mit dessen wesentlichen Eigenschaften begabt. Es ist ein zweidassisches Silicat von der Formel Si Ali. (Joursnal für praktische Chemie.)

#### Runftliche Darftellung von Spinell-Aruftallen und anderen fruftallifirten Mineralkörbern. Bon Cbelmen.

Chelmen bat feine früheren Berfuche fortgefest und ift babei namentlich barauf ausgegangen, größere Rryftalle als fruber zu erzeugen. Es gelang ihm bies, indem er bie Difchungen, aus benen bie Rryftalle entstehen follten, fratt wie früher in einem gewöhnlichen Borgellanofen, in einem Ofen mit ununterbrochener Feuerung, ben Bapteroffes in Paris jum Brennen zu Porzellanknöpfen anwendet, erhitte. Die Muffeln, in benen bas Brennen in biefen Ofen geschieht und in welche auch bie betreffenben Difchungen, in einer Platinschale enthalten, eingesett murben, find, wenn auch bie Site in ihnen vielleicht auch nicht gang fo boch fteigt, wie in einem gewöhnlichen Bors gellanofen, beftanbig bis jum anfangenben Weißgluben erbitt; man fann baber die betreffenbe Difdung anhaltend biefer Site ausseten, alfo eine größere Quantitat ber Borfaure ober eines anderen Lofungemittels verbampfen, ale in einem gewöhnlichen Porzellanofen, in welchem bie ftartfte Site nur 5 - 6 Stunben bauert und beghalb eine größere Quantitat ber Mischung bem Versuch unterworfen, woraus von felbst folgt, daß auch größere Rryftalle entfteben tonnen.

Chelmen fette unter anbern eine Quantitat von 500 Grammen einer Mijchung von Thonerbe, Magnefia, dromfaurem Rali und Borfaure 8 Tage lang ber Site einer folchen Muffel aus und erhielt baburch Spinell = Rrpftalle von 3 - 4 Diese Rrystalle batten bie Korm requi Millimeter Durchmeffer. lärer Octaeber mit abgestumpften Ranten, waren burchsichtig und von großem Glange. Die am Boben ber Schale entftanbenen maren ftart gefarbt, bie weiter nach oben gebilbeten hatten nur eine hell rofenrothe Farbe, und einige waren fogar vollfommen farblos, woraus folgt, bag bas Chromoryb fich in ben erften Probutten der Arnstallisation angesammelt hatte. Cbelmen zweifelt nicht baran, bag man auf bem von ihm eingeschlagenen Wege Rubinspinell fur ben Sandel mit Vortheil funftlich barftellen fonne. Durch Erhiten eines Gemenges von Thonerbe, Bintorph und Borfaure erhielt berfelbe funftliche Rrnftalle von Gahmit. Diefe hatten eine abnliche Große, waren farblos, burchsichtig und rigten ben Quary mit Leichtigfeit. Als ber au ihrer Darftellung bienenben Mifchung etwas chromfaures Rali zugefest mar, murben fle von prachtig rubinrother Farbe er-

halten.

In entsprechender Beise, wurden noch andere Berbindungen, wie namentlich Manganchromit (Mn O. Cr<sub>2</sub> O<sub>3</sub>), 3ints. chromit (Zn O. Cr<sub>2</sub> O<sub>3</sub>), 3intservit (Zn O. Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>) dargestellt. Diese brei Berbindungen wurden in kleinen bunkelgefärbten octaedrischen Arpstallen erhalten, die, eben so wie die Spinells und Gahmits-Arystalle, von Salzsäure nicht angegriffen wurden und deßhalb durch Behandlung der der Hite ausgesieht gewesenen Masse mit dieser Säure von der Borsäure und den borsauren Salzen, womit sie gemengt waren, befreit und dadurch isoliert werden konnten. (Annal. de Chim. et de Phys. T. XXXIII, p. 34 u. f.)

Bucher-Anzeige. Im Berlage ber G. Baffefchen Buchhandlung in Quedlinburg find ferner erfchienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Dr. Chr. S. Schmibt: Prattisches Sandbuch ber

Salvanoplastik

in allen ihren Anwendungsarten. Junachst für Kunftler und Gewerbtreibenbe. Nach ben neuesten Berbesserungen bearbeitet. Dritte, verbefferte Auflage. Mit 8 Tafeln Abbildunsgeu. gr. 8. Preis: 1 Thir.

Die Galvanoplastit gewinnt immer mehr an Bebeutung in ben verschiedenen Zweigen der Technik; auch die neueste Zeit hat noch mannichkache Verbesserungen in ihrer Anwendung herbeisgesührt. Das gegenwärtige Handbuch hehandelt alle Versahrungsarten mit großer Deutlichkeit und veranschaulicht alle Apparate und Manipulationen durch specielle Abbildungen. Daffelbe enthält 1) die Reduktion der Metalle, 2) die verschiedenen Anwendungen berselben, 3) das Ueberziehen der Metalle mit ebleren, 4) das Versahren der Elektrotypie und 5) die verschiedenen anderen Benutungsarten des Galvanismus.

F. Le Play: Beschreibung ber Gutten-Prozesse, welche in Wales zur Darstellung bes

## Rupfers

angewendet werben. Nebst Untersuchungen über ben jetigen Zustand und die wahrscheinliche Zufunft der Aupferproduction und bes Aupferhandels. Deutsch bearbeitet von C. hartmanns Mit o Tafeln Abbildungen. gr. 8. geh.

Preis: 1 Thir. 15 Sgr.

Eine ausgezeichnete, hochft grundliche Monographie über bie beste Darstellung und Sewinnung bes Rupfers.

Malaguti und Durocher: Ueber das Vorkommen und bie Gewinnung

### des Silbers.

Nebst vielen neuen Bersuchen über bie Natur, bie Berbindunsgen, die Amalgamation und mehrere andere ZugutemachungsRethoden biefes wichtigen Metalles. Deutsch von C. Hartsmann. gr. 8. geh. Preis: 1 Thtr. 5 Sgr.

# Eb. Uhlenhuth: Die Darftellung bes Aluminiums,

Kaliums, Natriums, Magnestums, Bariums, Strontiums und Calciums und ber Metalloibe Bor und Silicium. Nach ben neuesten Arbelten von Saint-Claire Deville, Wöhler, Heinr. Rose, Brunner, Bunsen u. A. 3 Hefte. Mit Abbilbungen.

Breis: 1 Thir. 25 Sar.

Das britte heft wird auch apart (à 25 Sgr.) verkauft und enthält: Ueber bas Aluminium, feine Eigenschaften, seine Fabritation und seine Anwendung. Von H. Sainte-Claire Deville.

Eb. Uhlenhuth's Handbuch ber

## Photogen = und Paraffin = Fabrikation

aus Torf, Brauntohle und bituminösem Schiefer. Nach den neuesten Versuchen und Erfahrungen Nebst einem Anhange: Ueber den Heizeffert des Torfes und seine kunstliche Bearbeitung, von Dr. Fischer. Mit 3 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Preis: 1 Thir. 15 Sgr.

Dieses handbuch über einen neuen, wichtigen Industrie weig ertheilt gründliche Belehrung über die trocene Destillation, über die Prüfung der Rohmaterialien nach ihrem Photogenschalte, über die sabrikmäßige Darstellung von Photogen und Paraffin aus Torf, Braunfohle und bituminösem Schiefer, über die Destillation der Theere, über die Reinigung der Destillations-Producte, über die Rectification der Rohöle, über die Reindarstellung des Parafsins u. s. w. — und darf allen Desnen, welche hierüber Belehrung suchen, mit Recht empfohlen werden. — Neue bewährte Berbefferungen und Vervollsommungen in der Photogen-Fabrikation werden in einem demnächsterschenen zweiten hefte mitgetheilt werden.

Renrid, Die englische Berginnung nach ben neuesten Methoben. Die verschiebenen Sorten ber Zinne zc., Mit'Abbilb. 123 Sgr.

Kerftein, Prattische Anleitung zur Zinnprobirkunft. Unterricht in ber Kunft, die Legirungen zu probiren. 15 Sgr.

Klinghorn, Die verbesserten Löthrohre, ihre Einrichtung, Conftruction und Anwendung. Mit 9 Abbild. 15 Sgr.

Liebetrau, Anweisung zur Bearbeitung des Kupfers, Binfes, Zinnes und Bleies. Mit Abbild. 123 Sgr.

: !

· . 

•

•

\_2C×-/\$

